

Jahr	Ort	Maßnahme	Gesamtläch			Röhricht/Ri Staudenflu				Röhricht/Ried Staudenfl		
			e [m²]	Kies [m²]	Sand [m²]	ed [m²]	r [m²]	Kies [%]	Sand [%]	[%]	ur [%]	
2014	Rottmündung	Kies/Abbruch	2466.5	0	2466.5	0	0	0	0	1	0	0
2014	Attler Au	Abbruch	279.4	0	279.4	0	0	0	0	1	0	0
2014	Attler Au	Kies	2002.8	2002.8	0	0	0	1	0	0	0	0
2014	Laimbachmüdung	Kies	852.8	852.8	0	0	0	1	0	0	0	0
2014	Freihamer Au	Sand	517.3	0	517.3	0	0	0	1	0	0	0
2014	Vorderleiten	Sand	1625.7	0	1625.7	0	0	0	1	0	0	0
2014	Wies	Sand	2245.6	0	2245.6	0	0	0	1	0	0	0
2014	Hechtloch	Abbruch	87.9	0	87.9	0	0	0	1	0	0	0
2016	Rottmündung	Kies/Abbruch	2466.5	0	2357.9	0	108.6	0	0.956	0	0.044	
2016	Attler Au	Abbruch	279.4	0	0	279.4	0	0	0	1	0	
2016	Attler Au	Kies	2485.5	0	0	2485.5	0	0	0	1	0	
2016	Laimbachmüdung	Kies	2312.8	29.9	0	2282.9	0	0.013	0	0.987	0	
2016	Freihamer Au	Sand	812.7	0	0	812.7	0	0	0	1	0	
2016	Vorderleiten	Sand	1120.8	0	0	1120.8	0	0	0	1	0	
2016	Wies	Sand	3963.5	0	0	3963.5	0	0	0	1	0	
2016	Hechtloch	Abbruch	76.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veränderung	Rottmündung	Kies/Abbruch	0	0	-0.04	0	1	na	na	na	na	
Veränderung	Attler Au	Abbruch	0	0	-1	1	0	na	na	na	na	
Veränderung	Attler Au	Kies	0.19	-1	0	1	0	na	na	na	na	
Veränderung	Laimbachmüdung	Kies	1.71	-0.96	0	1	0	na	na	na	na	
Veränderung	Freihamer Au	Sand	0.57	0	-1	1	0	na	na	na	na	
Veränderung	Vorderleiten	Sand	-0.31	0	-1	1	0	na	na	na	na	
Veränderung	Wies	Sand	0.77	0	-1	1	0	na	na	na	na	
Veränderung	Hechtloch	Abbruch	-0.13	0	-1	0	0	na	na	na	na	