

## **CERTIFICADO DE CONTROL CALIDAD - ANULADO -**

Fecha: 06/11/2017 Cliente: Josefa Pena Vehículo: Hafei Minyi Orden: 7766 Teléfono: 3106802997 Modelo: 1991 Asesor: Doris Ramirez Email: Placa: BJZ290 pena@gmail.com Kilometraje: 100.000


## **PUNTOS DE CONTROL**

Instrumentos y equipamento	В	M	N/A	Control debajo del capot		В	M	ı	N/A
Indicadores y luces de bordo	•	0	0	Nivel aceite motor y ajuste filtro		C	•	5	0
Reloj a la hora	0	0	0	Nivel líquido de frenos		О	6	5	0
Cocuyos	0	0	0	Nivel líquido refrigerante		C	6	5	0
Encendido radio (código)	0	0	0	Nivel aceite de caja		C	6	5	0
Ventilación, calefacción, A/A	0	0	0	Nivel hidráulico de dirección		О	6	5	0
Accionamiento y sonido pito	0	0	0	Nivel agua de batería		О	6	5	0
Limpiabrisas (eficacia)	0	0	0	Agua limpiabrisas del. y tras		О	(	5	0
Activación alarma	0	0	0	Fijación y ajuste bornes batería		О	(	5	0
Espejos retrovisores	0	0	0	Presencia de tapas y protectores		О	0	5	0
Elevavidrios (programación)	•	0	0						
Bloqueo central (programación)	•	0	0	Prueba de ruta			В	М	N/A
Sonido de parlantes	•	0	0	Centrado del timón					
Activación sensor reverso	•	0	0	Cambio de marchas neutro y andando			0	0	0
Presencia copa de seguridad	•	0	0	Rendimiento y aceleración			0	0	0
Presencia documentos vehículo	0	•	0	Temperatura de motor			0	0	0
Carga y vencimiento extinguidor	0	•	0	Encendido en frío y caliente			0	0	0
Programación cambio de aceite	0	•	0	Efectividad y estabilidad frenado			0	0	0
				Especificación ruidos suspensión y dire	nggián		0	0	0
Alumbrado exterior	В	M	N/A	Especificación ruldos suspensión y din	2001011		0	0	0
Luz baja, media y alta	0	•	0	Desgaste de llantas (%)	25	50	75	;	100
Direccionales, repetidores	0	$\odot$	0	Delantera izguierda	0	•			0
Stops	0	$\odot$	0	Delantera derecha	0	•	- C		0
Reversa	0	•	0	Trasera izquierda	0	0	- 0		0
Guantera, luz techo, baúl	0	•	0	Trasera derecha	0	•	- 0		0
Exploradoras y antiniebla	•	0	O	Tracora dorocha		G		,	
Presentación del vehículo	В	М	N/A	Presión de llantas (psi)	30	32	3	34	36
Limpieza carteras, cinturones	0	•	0	Delantera izquierda	О	0	(	•	0
Limpieza millaré y guarnecidos				Delantera derecha	0	0	(	•	0
Limpieza exterior (chapas, etc)	0	0	0	Trasera izquierda	0	0		•	0
Limpieza exterior (chapas, etc)	0	0	•	Trasera derecha	0	0		0	0

## **IMPORTANTE:**

Los controles realizados son únicamente sobre los elementos visibles del vehículo y no implican desmontaje alguno, por lo tanto el taller no asume responsabilidad en caso de la no detección de una falla no aparente.

Llamamos la atención sobre los siguientes trabajos pendientes de realizar:



## Conformidad factura/trabajos:



Firma del taller



Firma del cliente