

CERTIFICADO DE CONTROL CALIDAD

Fecha:	06/11/2017	Cliente:	Josefa Ramirez	Vehículo:	Volkswagen Jetta
Orden:	4457	Teléfono:	2111111	Modelo:	2001
Asesor:	Lenon Gonzalez	Email:	sermf@fgms.com	Placa:	IU023
				Kilometraje:	12.000

PUNTOS DE CONTROL

Instrumentos y equipamiento	B	M	N/A
Indicadores y luces de bordo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reloj a la hora	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cocuyos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Encendido radio (código)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ventilación, calefacción, A/A	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Accionamiento y sonido pito	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpiabrisas (eficacia)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Activación alarma	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Espejos retrovisores	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elevavidrios (programación)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bloqueo central (programación)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonido de parlantes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Activación sensor reverso	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presencia copa de seguridad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presencia documentos vehículo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carga y vencimiento extinguidor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programación cambio de aceite	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Alumbrado exterior	B	M	N/A
Luz baja, media y alta	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Direccionales, repetidores	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stops	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reversa	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Guantera, luz techo, baúl	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exploradoras y antiniebla	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Presentación del vehículo	B	M	N/A
Limpieza carteras, cinturones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Limpieza millaré y guarnecidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Limpieza exterior (chapas, etc)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Control debajo del capot	B	M	N/A
Nivel aceite motor y ajuste filtro	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel líquido de frenos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel líquido refrigerante	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel aceite de caja	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel hidráulico de dirección	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel agua de batería	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Agua limpiabrisas del. y tras	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fijación y ajuste bornes batería	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presencia de tapas y protectores	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Prueba de ruta	B	M	N/A
Centrado del timón	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambio de marchas neutro y andando	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rendimiento y aceleración	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Temperatura de motor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Encendido en frío y caliente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Efectividad y estabilidad frenado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Especificación ruidos suspensión y dirección	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Desgaste de llantas (%)	25	50	75	100
Delantera izquierda	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Delantera derecha	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trasera izquierda	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trasera derecha	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Presión de llantas (psi)	30	32	34	36
Delantera izquierda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Delantera derecha	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trasera izquierda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trasera derecha	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

IMPORTANTE:

Los controles realizados son únicamente sobre los elementos visibles del vehículo y no implican desmontaje alguno, por lo tanto el taller no asume responsabilidad en caso de la no detección de una falla no aparente.

Llamamos la atención sobre los siguientes trabajos pendientes de realizar:

Semáforo

Comentarios

Inmediato

De ser posible

A prever

Observaciones:

Conformidad factura/trabajos:

Próximo mantenimiento a los: 34.555 kms

Firma del taller

Firma del cliente