

CERTIFICADO DE CONTROL CALIDAD

Fecha:	08/12/2017	Cliente:	Lenon Gonzalez	Vehículo:	Citroen C8
Orden:	9986	Teléfono:	2111111	Modelo:	2016
Asesor:	Doris Ramirez	Email:	lenon@gonzalez.com	Placa:	BBB023
				Kilometraje:	15.000

PUNTOS DE CONTROL

Instrumentos y equipamiento	B	M	N/A
Indicadores y luces de bordo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reloj a la hora	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cocuyos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Encendido radio (código)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ventilación, calefacción, A/A	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Accionamiento y sonido pito	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpiabrisas (eficacia)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Activación alarma	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Espejos retrovisores	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elevavidrios (programación)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bloqueo central (programación)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonido de parlantes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Activación sensor reverso	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presencia copa de seguridad	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presencia documentos vehículo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carga y vencimiento extinguidor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programación cambio de aceite	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Alumbrado exterior	B	M	N/A
Luz baja, media y alta	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Direccionales, repetidores	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stops	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reversa	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Guantera, luz techo, baúl	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exploradoras y antiniebla	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Presentación del vehículo	B	M	N/A
Limpieza carteras, cinturones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpieza millaré y guarnecidos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpieza exterior (chapas, etc)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control debajo del capot	B	M	N/A
Nivel aceite motor y ajuste filtro	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel líquido de frenos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel líquido refrigerante	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel aceite de caja	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel hidráulico de dirección	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nivel agua de batería	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Agua limpiabrisas del. y tras	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fijación y ajuste bornes batería	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presencia de tapas y protectores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Prueba de ruta	B	M	N/A
Centrado del timón	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambio de marchas neutro y andando	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rendimiento y aceleración	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Temperatura de motor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Encendido en frío y caliente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Efectividad y estabilidad frenado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Especificación ruidos suspensión y dirección	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Desgaste de llantas (%)	25	50	75	100
Delantera izquierda	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Delantera derecha	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trasera izquierda	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trasera derecha	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Presión de llantas (psi)	30	32	34	36
Delantera izquierda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Delantera derecha	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trasera izquierda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trasera derecha	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

IMPORTANTE:

Los controles realizados son únicamente sobre los elementos visibles del vehículo y no implican desmontaje alguno, por lo tanto el taller no asume responsabilidad en caso de la no detección de una falla no aparente.

Llamamos la atención sobre los siguientes trabajos pendientes de realizar:

Semáforo

Comentarios

Inmediato

FADFASDGASGS

De ser posible

sfafafasdf

A prever

123211325

Observaciones:

fvsfdb

Conformidad factura/trabajos:

Próximo mantenimiento a los: 50.000 kms

Firma del taller

Firma del cliente