

CERTIFICADO DE CONTROL CALIDAD

 Fecha:
 11/11/2017

 Orden:
 5694

Asesor: Sygma Logistics

Cliente:

Teléfono:

Email:

0

Carlos Orjuela

2119190

corjuela@servitalleres.com

Vehículo:

Suzuki Enduro

1984

Modelo:

Placa: BNJ827

Kilometraje:

203.100

PUNTOS DE CONTROL

Instrumentos y equipamento	В	M	N/A
Indicadores y luces de bordo	•	0	0
Reloj a la hora	•	0	0
Cocuyos	•	0	0
Encendido radio (código)	•	0	0
Ventilación, calefacción, A/A	•	0	0
Accionamiento y sonido pito	•	0	0
Limpiabrisas (eficacia)	•	0	0
Activación alarma	•	0	0
Espejos retrovisores	•	0	0
Elevavidrios (programación)	•	0	0
Bloqueo central (programación)	•	0	0
Sonido de parlantes	•	0	0
Activación sensor reverso	•	0	0
Presencia copa de seguridad	•	0	0
Presencia documentos vehículo	0	0	0
Carga y vencimiento extinguidor	0	0	0
Programación cambio de aceite	0	0	0
Alumbrado exterior	В	M	N/A
Luz baja, media y alta	0	0	0
Direccionales, repetidores	0	•	0
Stops	0	•	0
Reversa	0	•	0
Guantera, luz techo, baúl	0	•	0
Exploradoras y antiniebla	0	0	0
Presentación del vehículo	В	M	N/A
Limpieza carteras, cinturones	0	•	0
Limpieza millaré y guarnecidos	0	•	0

Control debajo del capot		В	M	N/A
Nivel aceite motor y ajuste filtro		0	0	0
Nivel líquido de frenos		•	0	0
Nivel líquido refrigerante		•	0	0
Nivel aceite de caja		•	0	0
Nivel hidráulico de dirección		•	0	0
Nivel agua de batería		•	0	0
Agua limpiabrisas del. y tras		•	0	0
Fijación y ajuste bornes batería		•	О	О
Presencia de tapas y protectores		0	0	0
Prueba de ruta			в м	N/A
Centrado del timón			O	O
Cambio de marchas neutro y andando			O	O
Rendimiento y aceleración			• c	O
Temperatura de motor			O	0
Encendido en frío y caliente			O	0
Efectividad y estabilidad frenado			O	0
Especificación ruidos suspensión y direct	ción		0 0	O
Desgaste de llantas (%)	25	50	75	100
Delantera izquierda	0	0	0	0
Delantera derecha	0	0	0	О
Trasera izquierda	0	0	0	О
Trasera derecha	0	•	0	0
Presión de llantas (psi)	30	32	34	36
Delantera izquierda	0	0	0	0
Delantera derecha	0	0	0	0
Trasera izquierda	•	О	0	0
Trasera derecha	0	0	0	0

Limpieza exterior (chapas, etc)


IMPORTANTE:

Los controles realizados son únicamente sobre los elementos visibles del vehículo y no implican desmontaje alguno, por lo tanto el taller no asume responsabilidad en caso de la no detección de una falla no aparente.

Llamamos la atención sobre los siguientes trabajos pendientes de realizar:




Conformidad factura/trabajos:



Firma del taller

Próximo mantenimiento a los: 300.000 kms



Firma del cliente