

CERTIFICADO DE CONTROL CALIDAD - ANULADO -

Fecha:	07/11/2017	Cliente:	Daniel González	Vehículo:	Renault Clio
Orden:	1502	Teléfono:	3204169643	Modelo:	2008
Asesor:	Hernan Arboleda	Email:	dgonzalez@servitallere.com	Placa:	CVL685
				Kilometraje:	89 000

PUNTOS DE CONTROL

Instrumentos y equipamento	В	M	N/A	Control debajo del capot		В	M	N/A
Indicadores y luces de bordo	0	0	•	Nivel aceite motor y ajuste filtro		0	•	0
Reloj a la hora	0	0	•	Nivel líquido de frenos		0	•	0
Cocuyos	0	0	•	Nivel líquido refrigerante		0	•	0
Encendido radio (código)	0	0	•	Nivel aceite de caja		0	•	0
Ventilación, calefacción, A/A	0	0	•	Nivel hidráulico de dirección		0	•	0
Accionamiento y sonido pito	0	0	•	Nivel agua de batería		0	•	0
Limpiabrisas (eficacia)	0	0	•	Agua limpiabrisas del. y tras		0	•	0
Activación alarma	0	0	•	Fijación y ajuste bornes batería		0	•	0
Espejos retrovisores	0	0	•	Presencia de tapas y protectores		0	•	0
Elevavidrios (programación)	0	0	0					
Bloqueo central (programación)	0	0	•	Prueba de ruta			в м	N/A
Sonido de parlantes	0	0	•					,
Activación sensor reverso	0	0	•	Centrado del timón			0 0	•
Presencia copa de seguridad	0	0	•	Cambio de marchas neutro y andando	J		0 0	•
Presencia documentos vehículo	0	0	•	Rendimiento y aceleración			0 0	•
Carga y vencimiento extinguidor	0	0	•	Temperatura de motor			00	0
Programación cambio de aceite	0	0	•	Encendido en frío y caliente			0 0	0
	~		~	Efectividad y estabilidad frenado	.,		0 0	•
Alumbrado exterior	В	М	N/A	Especificación ruidos suspensión y di	reccion		0 0	0
Luz baja, media y alta	0	•	0	Desgaste de llantas (%)	25	50	75	100
Direccionales, repetidores	0	0	0	Delantera izquierda	0	0	•	0
Stops	0	0	0	Delantera derecha	0	0	•	0
Reversa	0	•	0	Trasera izquierda				
Guantera, luz techo, baúl	0	•	0	Trasera derecha	0	0	0	0
Exploradoras y antiniebla	0	0	0	rrasera derecha	O	O	•	О
Presentación del vehículo	В	М	N/A	Presión de llantas (psi)	30	32	34	36
Limpieza carteras, cinturones	•	0	0	Delantera izquierda	О	0	0	0
Limpieza millaré y guarnecidos	0	0	0	Delantera derecha	О	0	0	0
Limpieza exterior (chapas, etc)		0	0	Trasera izquierda	0	•	0	О
Emploza exterior (eriapas, etc)	•			Trasera derecha	0	0	0	0

IMPORTANTE:

Los controles realizados son únicamente sobre los elementos visibles del vehículo y no implican desmontaje alguno, por lo tanto el taller no asume responsabilidad en caso de la no detección de una falla no aparente.

Llamamos la atención sobre los siguientes trabajos pendientes de realizar:

Conformidad factura/trabajos:



Firma del taller

Próximo mantenimiento a los:

90.000 kms



Firma del cliente