

Begehungsprotokoll

Projekt/Bauvorhaben: Projekt 1

Themen: Baustellenbegehung

Datum/Zeit: 2026-06-16 13:33

Ort/Raum/Strecke: Ort 1

Anwesende/Teilnehmer: Marvin

Witterung bei Begehung: 19 °C, bedeckt, trocken, Wind 15 km/h

Protokollführung: Marvin Hohmann

Bemerkung:

1. Zusammenfassung:

Die Firma Musterfirma Umwelt wurde beauftragt das Projekt Projekt 1 als umweltfachliche Bauüberwachung zu betreuen. Im Zuge dessen fand am 2026-06-16 eine umweltfachliche Begehung der Baustelle statt.

2. Ergebnis:

- Boden zerfahren und verdichtet

Im Zuge der Begehung wurde folgende Feststellung dokumentiert: Boden zerfahren und verdichtet. Als Maßnahme wurde festgehalten: auflockern und ansäen. Verantwortlich ist Baufirma. Die Frist wurde auf den 2026-06-23 gesetzt.

3. Weiterer Verlauf:

Im weiteren Verlauf der Baumaßnahme finden weiterhin regelmäßige Begehungen der Baustelle durch die Umweltfachliche Bauüberwachung statt.

Ort, Datum Umweltfachliche Bauüberwachung

Dieses Protokoll wurde verteilt an:

Verteiler 1 Verteilerfirma 1 Verteilerfunktion

4. Fotodokumentation

Feststellung 1: Boden zerfahren und verdichtet




Abbildung 1: Bild 1: Fotodokumentation zu Feststellung 1. (Eigene Aufnahme am 2026-06-16)