

WORK SHEET 65 KOMPONEN

NO PRO	PO-S02621	DAKET KAKI KAKI KOMDUT					
TANGGAL	2/1/2024	PAKET KAKI-KAKI KOMPLIT					
CUSTOMER	Dani Kosasih	NO	MEKANIK	DETAILING			
TYPE MOBIL	Honda Brio, 2017,	1					
TAHUN	2017,	2					
NO POL	D 1172 SAG	3					
KM		4					
ALAMAT	WS BANDUNG	5					
KELUHAN		PEKERJ	ERJAAN				
-		PAKETTUNE UP 65 KOMPONEN					
		GURAH MESIN CARBON CLEANER					
		SERVICE LOWER ARM					
			SERVICE TIE ROAD (REKONDISI & PRESS) SERVICE BALL JOINT (REKONDISI & PRESS) SERVICE LONG TIE ROAD (REKONDISI & PRESS) SERVICE BEARING/AS RODA (REPAIR & PRESS) SERVICE LINK STABILIZER (REKONDISI & PRESS)				
		SERVICE					
		SERVICE					
		RUST RE	MOVER AREA KAKI-KAKI				

	PEKERJAAN	CECK			
NO		ОК	RK	G.SP	KETERANGAN
1	Pengecekan V-Belt				
2	Pengecekan Oli Mesin				
3	Pengecekan Filter Oli Mesin				
4	Pengecekan Air Radiator				
5	Pengecekan Engine Mounting				
6	Pengecekan ACCU				
7	Pengecekan & pembersihan Busi				
8	Pembersihan Filter Udara			. 10	
9	Pengecekan Pedal Kopling			18 00	
10	Pengecekan Pedal Rem			10 1	
11	Pengecekan Rem Belakang			10	
	Pengecekan Rem Depan	2		1/1	
13	Pengecekan Minyak Rem				
14	Pengecekan Minyak Kopling			_	
15	Pengecekan Pipa-Pipa dan Selang Rem		0	- A	RE
16	Pengecekan Persambungan dan				
17	Steering Gear Box				
18	Pengecekan Tutup Radiator				
19	Pengecekan Cylinder Head Cover				
20	Gurah Mesin Carbon Clean				
21	Pembersihan Throttle Body				
22	Pengecekan Tekanan Angin Ban				
23	Pengecekan Lampu, Klakson,				
24	Wiper, dan Washer				
25	Pengecekan AC				
	Pengecekan Baut-Baut Kolong				
	Pengecekan Exhaust Manifold				
	Pengecekan Kelistrikan				
29	Pengecekan Pulley				
	Pengecekan Motor Starter				
	Pengecekan Saluran Bahan Bakar				
	Pengecekan Gasket				
33	Pengecekan Indikator				

NO	PEKERJAAN	CECK			VETED AND CAND	
		ОК	RK	G.SP	KETERANGAN	
34	Pengecekan Cover Bawah Akibat Gesekan					
	Pengecekan Karat					
	Pengecekan Klep					
	Pengecekan Walk Around Check					
3/	(Keseluruhan Body Mobil sebelum service)					
20						
38	Pengecekan Responsif Mobil					
<u> </u>	(Test Drive Bersama Mekanik)					
39	Pengecekan Suspensi					
	(Test Drive Bersama Mekanik)					
40	Pengecekan Akselerasi					
	(Test Drive Bersama Mekanik)					
	Pengecekan Suara Mesin					
42	Pengetesan Tuas Transmisi					
	(Test Drive Bersama Mekanik)					
43	Pengecekan Knalpot & Gas Buang					
	Pengecekan Shock Absober Bagasi			10 1		
	Battery Checker			10		
	Pengecekan Klakson			1		
47	Pengecekan & Penetrating Baut - Baut Mesin					
	Pengecekan Pipa - Pipa AC					
	Cleaning Intake Mobil	-		P 0	DE	
	Pengecekan Audio & Kelistrikan	-	~	_ B1	R E	
				•		
	Pengecekan & Pembersihan Filter AC					
	Pengecekan Kebocoran Area Mesin					
	Pengecekan Getaran Mesin					
	Pengecekan Speedometer					
	Fogging AC Mobil					
	Pengecekan Oil Cap					
57	Clay bar area kendaraan					
58	Pengecekan Air Aki					
59	Pengecekan Suhu AC Mobil					
60	Injector cleaner					
61	Pemberian Grease kampas					
	pengecekan bearing					
	Balancing 4 roda					
	Engine Scanner after service					
	Pengecekan pada baut tap oli					
05	engecekan pada badi tap on					
6454	AL BERDAMAN MAITHE TIMB ARRAN CELANIMITANYA	<u> </u>				
SARA	N PERBAIKAN UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA :					
	DIBUAT	DICEK C)I FH		DISETUJUI OLEH	
		EPALA M			KEPALA BENGKEL	
	IVILIANIN REP				NEI AEA BENGNEE	
1						
1	-					

N	ntα	

RK

= REKONDISI = GANTI SPAP G. SP = GANTI SPARE PART