č.bl.41
Výst.H/58.

# Z á p i s

## o zjištění stavebních a zdravotních závad bytů.

O zjištění žádá : uživatel bytu prostřednictvím OHESu

Čtvrť města: IV. čp. 332 ulice Tř.Čsl.mládeže čo. 47
Podlaží bytu: I.patro druh budovy nájemní
Velikost: kuchyň 12 m2 1.pokoj 30 m2, předsíň 10 m2, nepřímo osvětlená
2.pokoj ..... m2, koupelna 12 m2, nezařízená spíž
3.pokoj: ..... m2, záchod nesplachovací-společ.

Vybavení bytu:
Světlá výška místností: m. 3,20, podlahy prkna a parkety
Stropy: trámové, voda v předsíni plyn ano
Elektrika: na povrchu, okna ven a dovnitř
Dveře: obyč., příchod k bytu: normální
Stav: obyč. byt ve starém domě
málo stavebně udržovaném.

bytu: podzemí isolace zdiva podlaha pod terénem
podkroví stropu- podlahy

Posudek technika: Kuchyň a pokoj k obývání způsobilý. Koupelna nepoužitelná. Podlaha v koupelně prkenná a zachvácena houbou a hnilobou.

Posudek lékaře: Viz prohlášení

Návrh komise: Koupelnu a kloset upraviti z komory a starou koupelnu zrušiti, podlahu vytrhati a provést vodotěsnou dlažbu.

Dne 27. 7. 1959 Technik : Hrubý Josef, v. r.
Při zrušení dáno na vědomí: Lékař:
Dne Majitel domu:
Za správnost :
Dvořáková

Na vědomí : DS č. 8 k provedení ještě v r. 1959