

# PROVINCIA DE CORDOBA

**M.O.S.P.**



## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE CORDOBA



### **INFORME DEFLECTÓMETRO LACROIX**

DEFLEXIONES  
VALORES MEDIOS Y CARACTERÍSTICOS  
RADIOS DE CURVATURA  
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Provincia: provincia

Tramo: tramo

Subtramo: subtramo

Pavimento: pavimento

Progresiva inicial: 0

Progresiva final: 25

Temperatura [°C]: 20

Fecha: 2023-09-18

Inicio: 22:28

Fin: 22:29

Chofer: chofer

Apoyo: apoyo

Operador: operador

Número de trayecto: 1

## DEFLECTOGRAFO LACROIX

HUELLA EXTERNA (DERECHA)	
Deflexion media:	49.1
Desviacion Standart:	4.65
Coeficiente de variacion:	9.47
Deflexion caracteristica:	58.4
Total de mediciones:	25
Radio Medio:	46.89
Radio Caracteristico:	54.57
Total de Mediciones:	25
(D / R) Medio:	1.05
(R x D) Medio:	2302.3

HUELLA INTERNA (IZQUIERDA)	
Deflexion media:	47.62
Desviacion Standart:	3.77
Coeficiente de variacion:	7.92
Deflexion caracteristica:	55.16
Total de mediciones:	25
Radio Medio:	47.62
Radio Caracteristico:	54.99
Total de Mediciones:	25
(D / R) Medio:	1.0
(R x D) Medio:	2267.66

## DEFLECTOGRAFO LACROIX



Grupos	Huella Externa (DER)				Huella Interna (IZQ)			
	Radio.	Defl.	R*D.	R/D.	.Radio.	.Defl.	.R*D.	.R/D.
100	46.88	47.7	2236.18	1.02	47.21	45.86	2165.05	0.97
200	48.52	50.82	2465.79	1.05	49.89	48.6	2424.65	0.97
300	47.73	49.72	2373.14	1.04	46.49	48.02	2232.45	1.03
400	45.11	49.52	2233.85	1.1	47.54	48.35	2298.56	1.02
500	46.21	47.74	2206.07	1.03	48.12	47.27	2274.63	0.98



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE CORDOBA

# INFORME DEFLECTOGRAFO LACROIX

DPTO II. TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN







DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE CORDOBA

# INFORME DEFLECTOGRAFO LACROIX

DPTO II. TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN







DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE CORDOBA

# INFORME DEFLECTOGRAFO LACROIX

DPTO II. TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN





DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE CORDOBA

# INFORME DEFLECTOGRAFO LACROIX

DPTO II. TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN

