

Klient / Cliente

Plastic Processor SE

Plastik Street 1 1230 Wien, AT

s1seven.certificates@gmail.com

Green Plastics AG

Kunststoffgasse 1 10003 Berlin, DE

s1seven.certificates@gmail.com

Odbiorca towarów / Destinatario merce

Plastic Processor SE

Plastik Street 1

Werk 1

1230 Wien, AT

s1seven.certificates@gmail.com

Certyfikat / Certificato EN 10204:2004 3.1

Numer certyfikatu / N. certificato

43

Data / Data

12.12.2021

3000/20

1

Dane handlowe / Dati commerciali

| Zamówienie / Ordine | | Dostawa / Spedizione |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| Numer / Numero | 1000/12/12/2021 | Numer / Numero |
| Pozycja / Posizione | 000010 | Pozycja / Posizione |

llość / Quantità 100 kg llość / Quantità 90 kg

Data / Data 1.12.2021 Data / Data 13.12.2021

Numer produktu / N. prodotto 10011 Numer zlecenia / N. 3384048234

ordine

Nazwa produktu / Nome prodotto Plastic Pozycja zlecenia / 000020

Posizione ordine

W345678

Numer odbiorczy towaru / N. merce 1000_10_10 Transport / Trasporto

in entrata

Produkt / Prodotto

Numer produktu / N. prodotto 20000 01

Nazwa handlowa / Denominazione commerciale Manufactured Product Name

Kraj pochodzenia / Paese di provenienza DE
Miejsce pochodzenia / Luogo di provenienza Berlin

Partia napełniania / Lotto di riempimento 210000

Data napełniania / Data di riempimento 12.12.2021

Partia produkcyjna / Lotto di produzione 100001

Data produkcji / Data di produzione 1.12.2017

Data ważności / Data di scadenza 12.12.2021

Normy / Norme ASTM D-4066 PA0111, ASTM D-4066 PA0121

Dodatkowe informacje / Informazioni aggiuntive Information 1, Information 2

Kontrole / Verifiche

Bez kontroli / Lotto da collaudare 123456789 10 Wartość / Właściwość / Caratteristica Metoda / Metodo Jednostka / Minimum / Maksimum / Warunki kontrolne / Condizioni di Valore Minimo Massimo Unità prova MFR DIN EN ISO 1133 31 15 35 g/10m_ According customer specification **DIN EN ISO 1183-1A** g/cm³ 85 85 89 Density ISO 179/1eU Udarność w próbie kJ/m² 85 +23 °C

Charpy'ego / Resilienza all'urto Charpy

Rodzaj defektu / Tipo di

ISO 179/1eU

guasto

Dodatkowe informacje / Informazioni aggiuntive

Information 1 Information 2

Oświadczenie / Dichiarazione

This document is valid without signature.

Osoba do kontaktu / Referente

lmię i nazwisko / Nome

Stanowisko / Ruolo

Dział / Reparto

С

E-mail / E-mail

Telefon / Telefono

Josef Manager

Quality Manager

Factory Production Control

contact1@email.com

+31 6 12345678

Powered by s1seven.com

https://schemas.s1seven.com/coa-schemas/v1.0.0/schema.jsc