

RDO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

RELATÓRIO Nº 001

07 / 07 / 2026

CNPJ: 27.068.259/0001-20

CE DESEMBARGADOR EMÉSIO DÁRIO DE ARAÚJO

Centro de Ensino • Ampliação / Reforma • 2º Piso | Tuntum - MA

RESP. TÉCNICO
Márcio Pelegrini

CONDIÇÃO CLIMÁTICA
Sol

TOTAL EM CAMPO
4 profissionais

TURNO
07h00 às 17h00

Condições Climáticas: Sol.

EQUIPE EM CAMPO

2

Pedreiros

2

Pintores

4

TOTAL

AUSÊNCIAS

Sem registros.

TERCEIRIZADOS

Sem registros.

01 SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

- › Tijolamento
- › Enchimento de vigas e colunas
- › Deformando vigas prontas

SERVIÇOS PENDENTES

- > Alvenaria — elevação de paredes no 2º andar.
- > Chapisco — aplicação nas paredes do 2º andar.

AVANÇO FÍSICO GERAL



SITUAÇÃO GERAL DA OBRA

O dia na obra foi de sol, com a equipe focada em atividades estruturais como tijolamento, enchimento de vigas e colunas, e deformação de vigas prontas. Não houve recebimento ou falta de materiais, e nenhum problema com equipamentos foi registrado. Não há serviços pendentes mencionados para o próximo dia.

MATERIAIS RECEBIDOS

Nenhum.

MATERIAIS EM FALTA

Nenhum.

PROBLEMAS COM MÁQUINA / FERRAMENTA

Nenhum.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Nenhuma foto registrada neste dia.