ROQUE IMÓVEIS
CRECI J.06.116

Rua Santa Cruz 999
- Centro - Limeira/SP
www.roqueimoveis.com.br
(19) 3404-3355

Laudo de Vistoria de Entrada

Código 60764

Detalhes da vistoria

Endereço do imóvel	60764 - Rua Paulo Afonso de Assis, 117, Quadra O - Lote 20, Jardim Terras de Santa Elisa, Limeira - SP - Cep: 13482320.
Proprietários(as)	P.p. Sueli Terezinha Gazin dos Santos Camargo e P.p. Rubens de Camargo Júnior
Locatários(as)	Fabiana dos Santos e Mateus Xavier de Paiva
Vistoriador(a)	Lauren Silvia Diniz Ramos Barros
Data do laudo	28/10/2026 16:38:00

Informações adicionais

Categoria	Casa	**Total de fotos**	2086
Tipo de locação	Residencial	**Situação**	empoeirado
Tag de acesso	n/c	**Total de vídeos**	19
Chaves	4	**Controles do portão**	n/c
Controles de cerca elétrica	n/c	**Controles de alarme**	n/c

	Voltagem	Nº medidor	Leitura
Energia	Trifásico	3T329231-2	11359
Água		A24DM0447264	00744161

**** As fotos e ou os vídeos e o laudo estão disponíveis eletronicamente através do link abaixo ou do QR Code**

http://www.msysvistorias.com.br/inspection-web/templates/inspection/openview.html?aWR0SW5zcGVjdGlvbj0yMDYxNyZxPW93bmVyLWVtcHR5fG9jY3VwYW50LWVtcHR5fDE4NA==

Ambientes

1. Geral

1.1 - Pintura externa na cor Codificado com pintura Acrílico Fosco Latex Premium, com 02 tonalidades.
1.2 - Pintura interna nova na cor Codificado com pintura Acrílico Fosco Latex Premium, com várias tonalidades.
1.3 - Pintura dos tetos na cor Branco(a) com pintura Acrílico Fosco Latex Premium. Obs: parte em semi brilho.
1.4 - Medidor de energia, com vidro liso, porém, com tampa solta.
1.5 - Hidrômetro, de chão e com tampa plástica.
1.6 - Calçada de Revestido em pedras, porém, com trincas.
1.7 - Lixeira de Concreto, porém, com desgaste e com trincas.
1.8 - Calha de Aço Galvanizado, porém, com pintura gasta.
1.9 - Caixa de correio de Metal, pintado e com tampa, porém, com amassados.
1.10 - Interfone de marca HDL, funcionando parcialmente, porém, com respingo de tinta; com 2 monofones, porém, não funcionando. Obs: toca, mas os monofones não funcionam.
1.11 - Número de Metal.

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

1.12 - Total de chave e controle; com 4 chaves comum.

2. Frente externa e garagem

2.1 - Porta de Madeira, porém, com pegador e com pequenos lascados; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com chave; com Maçaneta, porém, com desgaste; com Pintura na cor Branco(a) com pintura Em esmalte, porém, com leves marcas.
2.2 - Parede de Grafiato, porém, com sinal de umidade; com Pintura nova, com 02 tonalidades; com Parte de Revestido em pedras em bom estado.
2.3 - Muro de Grafiato, porém, com trincas; com Pintura nova.

2.4 - Piso de Revestido em pedras, com padrões diferentes, porém, com manchas e com marcas de ferrugem; com Canteiro, com pedriscos, com árvore, com encanamento exposto, com mato seco, com vasos de planta e com plantas em bom estado; com Rodapé de Revestido em pedras, porém, com pequenos respingos de tinta; com Soleira de Mármore.
2.5 - 2 Pontos de tomadas, funcionando; com 4 Interruptores; com 2 Espelho cego.

2.6 - 2 Torneiras de Metal, funcionando e oxidando, porém, com respingo de tinta.

2.7 - Banco de Madeira com pintura Envernizado, porém, com desgaste.

2.8 - 1 Spot de piso, com 01 lâmpada econômica, porém, não acende.

2.9 - 3 Arandelas, com vidro fosco; com 3 Lâmpadas, funcionando.

2.10 - 2 Plafons, com vidro fosco e do tipo sobrepor; com 4 Lâmpadas, funcionando.

2.11 - Luminária embutida, com vidro fosco; com 2 Lâmpadas, do tipo tubular, porém, não acende.

2.12 - Beiral de Alvenaria; com Pintura na cor Branco(a) com pintura Látex, porém, com leves marcas.

2.13 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura, porém, com manchas de umidade; com Parte de Gesso.

3. Sala

3.1 - Porta de Madeira, porém, com pequenos lascados e com pequenos estufados na parte inferior; com 2 Puxadores de Metal; com Pintura na cor Branco(a) com pintura Em esmalte, porém, com leves marcas; com Fechadura, funcionando e com 03 chaves; com Batente de Madeira; com Vidro em bom estado; com 2 Trincos, funcionando.
3.2 - Parede de Alvenaria, porém, com bolhas e com sinal de umidade; com Pintura nova.

3.3 - Piso de Porcelanato, porém, com trinca; com Soleira de Mármore; com Rodapé de Porcelanato.

3.4 - 9 Pontos de tomadas, funcionando; com 2 Pontos de tv, com 01 cabo de tv; com 3 Pontos de telefone; com 14 Interruptores, porém, com marcas de sujeira.
3.5 - Porta chaves, com ganchos.

3.6 - 2 Persianas de Alumínio, funcionando e com comandos, porém, com amassados.

3.7 - 2 Vitrôs de Vidro temperado, fixo e de correr; com Fechadura, funcionando e com 02 chaves; com Soleira de Granito, porém, com trincas; com Estrutura de Alumínio, porém, com marcas de cola e com pequenos respingos de tinta.
3.8 - Arandela de Acrílico; com 1 Lâmpada, funcionando.

3.9 - 2 Plafons, com vidro fosco e com 02 lâmpadas led funcionando.

3.10 - 2 Pendentes, com vidro fosco e com pingentes de acrílico; com 16 Lâmpadas, funcionando.

3.11 - Teto de Alvenaria, porém, com trincas; com Moldura de Gesso, porém, com trincas; com Pintura, porém, com leves marcas; com Parte de Gesso.

4. Jardim de Inverno

4.1 - Porta Balcão de Vidro temperado em bom estado, de correr, porém, com pequenos respingos de tinta; com Fechadura, funcionando, com chave e com miolo frouxo; com Batente de Alumínio, porém, com respingos de tinta.
4.2 - Parede de Grafiato, com mangueirinha, porém, com trincas; com Pintura nova; com Parte de Revestido em pedras em bom estado, Obs: revestimento em mármore.
4.3 - Piso de Revestido em pedras, porém, com manchas; com Rodapé de Revestido em pedras, porém, com pequenos respingos de tinta; com Soleira de Granito; com Ralo, abre e fecha e com tampa de metal.
4.4 - Vaso, com planta.

4.5 - 1 Torneira de Metal, funcionando e com mangueira, porém, com respingo de tinta. Obs: com mangueira rachada.
4.6 - Condensador de ar condicionado de marca Comfee, funcionando, com suportes de ferro e com tubulação e fiação para ar condicionado.
4.7 - 2 Arandelas de Metal; com 2 Lâmpadas, funcionando.

4.8 - Pergolado de Concreto; com Pintura na cor Codificado com pintura Látex, porém, com bolhas e com manchas de umidade.

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

5. Escritorio

5.1 - Porta de Madeira, com porta toalhas, porém, raspando no batente; com Batente de Madeira; com Fechadura, porém, sem chave; com Maçaneta, porém, com desgaste e está frouxo(a); com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte.
5.2 - Parede de Alvenaria, porém, com bolhas e com sinal de umidade; com Pintura nova.

5.3 - Piso de Porcelanato em bom estado; com Rodapé de Porcelanato.

5.4 - 9 Pontos de tomadas, funcionando e com pedaços de fita adesiva; com 4 Pontos de tv, com 01 cabo de tv, porém, Faltando 01 miolo; com 2 Pontos de telefone; com 1 Interruptor do ventilador; com 1 Espelho cego.
5.5 - Cortina de Plástico, do tipo blackout e em 02 partes, porém, com partes desfiando e com marcas de sujeira; com Varão, porém, Faltando 01 acabamento lateral.
5.6 - Vitrô de Vidro temperado, de correr; com 1 Trinco, porém, faltando parte; com Estrutura de Alumínio, porém, com manchas; com 1 Puxador; com Soleira de Granito, porém, com trincas.
5.7 - Ventilador de Teto, empoeirado, funcionando, com 03 pás, com vidro fosco, com 01 lâmpada led e do tipo plafon redondo embutido.
5.8 - Ar condicionado de marca Comfee, funcionando; com Controle, funcionando. Obs: não gelando muito.

5.9 - Teto de Gesso; com Pintura nova.

6. Lavabo

6.1 - Porta de Madeira, porém, com pequenos lascados e raspando no batente; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com chave fixa; com Maçaneta, porém, com desgaste; com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte; com Maçaneta, porém, com batedor.
6.2 - Parede de Alvenaria; com Pintura nova; com Parte de Azulejo em bom estado, com pastilhas e com 01 parafuso.
6.3 - Piso de Porcelanato em bom estado; com Soleira de Granito; com Ralo, abre e fecha e com tampa de metal.

6.4 - 1 Ponto de tomada, funcionando e interruptor conjugado.

6.5 - Espelho, fixo.

6.6 - Pia de Mármore, com faixas de mármore travertino; com Cuba de Louça Deca; com Torneira de Metal, funcionando e do tipo 1/4 de volta; com Ralo, com tampa de metal; com Sifão de Plástico cromado em bom estado; com Flexível de Aço em bom estado.
6.7 - Registro de Metal, funcionando e oxidando, porém, com volante solto.

6.8 - Vaso Sanitário de Louça INCEPA; com Assento de Plástico, com tampa, porém, com parte do acabamento quebrado; com Válvula de marca Docol, funcionando e com acabamento cromado, porém, com vazamento.
6.9 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, basculante; com 1 Trinco, funcionando e com corrente; com Soleira de Granito; com Estrutura de Alumínio.
6.10 - Porta Papel Higiênico de Metal, oxidando e de chão.

6.11 - Luminária, espelhado; com 2 Lâmpadas de LED, funcionando.

6.12 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura nova.

7. Escadaria e hall dos quartos

7.1 - Parede de Alvenaria; com Pintura nova, com 02 tonalidades.

7.2 - Piso de Cerâmica; com Rodapé de Cerâmica; com Soleira de Granito; com Degrau de Granito.

7.3 - Corrimão de Metal.

7.4 - 2 Vitrôs de Vidro temperado, basculante; com 2 Trincos, funcionando; com 2 Soleiras de Granito; com Estrutura de Alumínio.
7.5 - 5 Pontos de tomadas, funcionando; com 1 Ponto de tv, com 01 cabo de tv; com 2 Pontos de telefone; com 4 Interruptores.
7.6 - 2 Prateleiras de MDF, com suporte, porém, com respingo de tinta.

7.7 - Escrivaninha de MDF com suporte para teclado, porém, com mancha e com desgaste no beiral; com 4 Gavetas. Obs: abertura para CPU. 1 madeira sustentando.
7.8 - 3 Plafons, com vidro fosco; com 4 Lâmpadas, funcionando.

7.9 - 2 Luminárias de Metal; com 8 Lâmpadas, funcionando.

7.10 - Teto de Alvenaria, porém, com trincas; com Moldura de Gesso, porém, com trincas; com Pintura, porém, com leves marcas e com marca de rolo.

8. Dormitório Suíte I

8.1 - Porta de Madeira, porém, com pegador; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com 02 chaves; com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte; com Maçaneta, porém, com batedor.
8.2 - Parede de Alvenaria; com Pintura nova.

8.3 - Piso de Cerâmica em bom estado; com Rodapé de Cerâmica.

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

8.4 - 6 Pontos de tomadas, funcionando; com 1 Ponto de telefone; com 1 Interruptor do ventilador; com 3 Interruptores; com 1 Tomadas, porém, sem miolo.
8.5 - Quadro de disjuntor, com tampa de metal.

8.6 - Espelho, fixo, porém, com mancha no beiral.

8.7 - 2 Prateleiras de MDF, com suporte, porém, com respingo de tinta.

8.8 - Escrivaninha de MDF com suporte para teclado, com nichos, porém, com mancha; com 1 Porta, porém, com leve risco e com 01 dobradiça solta; com 4 Gavetas, porém, com desgaste.
8.9 - Armário de MDF em bom estado, com suporte de tv e com 01 cabo de tv, porém, com furo do lado esquerdo; com 1 Porta.
8.10 - Varão, duplo e em ordem.

8.11 - Veneziana de Alumínio, de correr; com 3 Trincos, funcionando; com Pintura na cor Branco(a), porém, com pequenos respingos de tinta; com Vidro em bom estado; com Grade.
8.12 - Ar condicionado de marca Comfee, funcionando; com Controle, funcionando.

8.13 - Ventilador de Teto, empoeirado, funcionando, com 03 pás, com vidro fosco, com 02 lâmpadas funcionando e do tipo plafon redondo embutido.
8.14 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura nova.

9. Closet Suíte I

9.1 - Porta de Madeira; com Batente de Madeira; com Fechadura, porém, sem chave; com Maçaneta, porém, com desgaste e está frouxo(a); com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte; com Maçaneta, porém, solta.
9.2 - Parede de Alvenaria; com Pintura nova.

9.3 - Piso de Cerâmica em bom estado; com Rodapé de Cerâmica, porém, com pequenos respingos de tinta.

9.4 - 1 Ponto de tomada, funcionando e interruptor conjugado.

9.5 - Armário de MDF, porém, com beiral descolando e com pequeno estufado no beiral; com 8 Sapateiras, porém, enroscando e com lascados; com 10 Gavetas, com divisão interna, porém, com fechadura sem chave; com 7 Cabideiros de Metal.
9.6 - Alçapão; com Porta de Alumínio, com trinco, porém, com respingos de tinta.

9.7 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas led funcionando.

9.8 - Teto de Alvenaria; com Pintura nova.

10. Banheiro Suíte I

10.1 - Porta de Madeira; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com chave fixa; com Maçaneta, porém, com desgaste e está frouxo(a); com Pintura na cor Branco(a) com pintura Em esmalte, porém, com leves marcas; com Maçaneta, porém, com desgaste.
10.2 - Parede de Azulejo em bom estado, com pastilhas e com cantoneiras de alumínio, porém, com leves trincas.

10.3 - Piso de Cerâmica, porém, com trinca e com falha no rejunte; com Soleira de Granito; com 2 Ralos, abre e fecha e com tampa de metal.
10.4 - 1 Pontos de tomada, funcionando; com 2 Interruptores.

10.5 - Acessórios para banheiro de Metal, oxidando; com 1 Porta Shampoo, com vidro temperado; com 1 Saboneteira; com 2 Portas Toalhas, do tipo argola e do tipo barra, porém, torto; com 1 Porta Papel Higiênico.
10.6 - Espelho, fixo, porém, com mancha no beiral.

10.7 - Arandela de Metal, com vidro; com Lâmpada, porém, não acende.

10.8 - Pia de Mármore; com Cuba de Louça Deca; com Torneira de Metal, funcionando, porém, com pouca vazão de água; com Ralo, com tampa de metal; com Sifão de Plástico cromado em bom estado; com Flexível de Aço em bom estado.
10.9 - Gabinete de MDF, porém, com estufados e com manchas; com 1 Porta; com 3 Gavetas.

10.10 - Ducha higiênica de Metal, funcionando, com suporte e com gatilho.

10.11 - Vaso Sanitário de Louça INCEPA; com Assento de Plástico, com tampa; com Válvula de marca Docol, funcionando e com acabamento cromado.
10.12 - Box de Vidro temperado Blindex em bom estado, de correr, com 02 puxadores e com moldura de alumínio.

10.13 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, basculante; com Trinco, funcionando e com corrente; com Soleira de Granito; com Estrutura de Alumínio.
10.14 - 4 Registros de Metal, funcionando e oxidando.

10.15 - Chuveiro de marca Lorenzetti, funcionando e com chuveirinho. Obs: modelo ADVANCED.

10.16 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas led funcionando.

10.17 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura nova.

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

11. Dormitório Suíte II

11.1 - Porta de Madeira, porém, com pegador; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com chave; com Maçaneta, porém, com desgaste e está frouxo(a); com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte; com Maçaneta, porém, com batedor.
11.2 - Parede de Alvenaria, com suporte de tv; com Pintura nova.

11.3 - Piso de Cerâmica, porém, com mancha; com Rodapé de Cerâmica.

11.4 - 3 Pontos de tomadas, funcionando; com 1 Ponto de telefone; com 1 Interruptor do ventilador em bom estado; com 4 Interruptores; com 2 Tomadas alto para realizar teste; com 2 Pontos de tv, com 02 cabos de tv.
11.5 - Espelho, fixo.

11.6 - Prateleira de MDF, com suporte.

11.7 - Escrivaninha de MDF com suporte para teclado, com prateleiras externas e soltando fita de acabamento, porém, com pequeno estufado no beiral; com 1 Porta.
11.8 - Varão de Metal, em ordem.

11.9 - Veneziana de Alumínio, de correr; com 3 Trincos, funcionando; com Pintura na cor Branco(a), porém, com pequenos respingos de tinta; com Vidro em bom estado; com Grade; com Soleira de Granito.
11.10 - Ar condicionado de marca Comfee, funcionando; com Controle, funcionando, porém, com mancha.

11.11 - Plafon, com vidro fosco e com 01 lâmpada econômica funcionando.

11.12 - Ventilador de Teto, empoeirado, funcionando, parte desencaixada, com 03 pás, com vidro fosco, com 02 lâmpadas funcionando e do tipo plafon redondo embutido.
11.13 - Teto de Alvenaria, com 01 gancho; com Moldura de Gesso; com Pintura nova.

12. Closet suíte II

12.1 - Porta de Madeira; com Batente de Madeira; com Fechadura, porém, sem chave; com Maçaneta, porém, com desgaste e está frouxo(a); com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte.
12.2 - Parede de Alvenaria; com Pintura nova.

12.3 - Piso de Cerâmica em bom estado; com Rodapé de Cerâmica.

12.4 - 1 Ponto de tomada, funcionando e interruptor conjugado, porém, com marcas de sujeira.

12.5 - Armário de MDF, porém, com beiral estufado; com 8 Gavetas, com divisão interna, porém, desalinhada e com fechadura sem chave; com 3 Cabideiros de Metal.
12.6 - Persiana de Alumínio, funcionando e com comandos.

12.7 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, fixo; com Soleira de Granito; com Estrutura de Alumínio.

12.8 - Plafon, com vidro fosco e com 01 lâmpada led funcionando.

12.9 - Teto de Alvenaria; com Pintura nova.

13. Banheiro Suíte II

13.1 - Porta de Madeira, porém, com pequenos estufados na parte inferior; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com chave fixa; com Maçaneta, porém, com desgaste e está frouxo(a); com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte.
13.2 - Parede de Azulejo, com pastilhas, com 01 parafuso e com cantoneiras de alumínio, porém, com leve trinca.

13.3 - Piso de Cerâmica, porém, com mancha, com 02 furos e com falha no rejunte; com Soleira de Granito; com 2 Ralos, abre e fecha e com tampa de metal.
13.4 - 1 Pontos de tomada, funcionando; com 2 Interruptores.

13.5 - Acessórios para banheiro de Metal Deca, oxidando; com 1 Porta Shampoo, com vidro temperado; com 1 Saboneteira; com 2 Portas Toalhas, do tipo argola e do tipo barra, porém, torto; com 1 Porta Papel Higiênico.
13.6 - Espelho, fixo.

13.7 - Arandela de Metal, com vidro; com Lâmpada, funcionando e led.

13.8 - Pia de Mármore; com Cuba de Louça Deca; com Torneira de Metal, funcionando, oxidando e com 2 volantes, porém, com pouca vazão de água; com Ralo, porém, com desgaste e sem tampa; com Sifão de Plástico cromado em bom estado; com 2 Flexíveis de Aço em bom estado.
13.9 - Gabinete de MDF, porém, com estufados; com 2 Portas, porém, com dobradiça (s) enferrujada (s); com 3 Gavetas, porém, enroscando.
13.10 - Vaso Sanitário de Louça INCEPA; com Assento de Plástico, com tampa e Modelo soft close; com Válvula de marca Docol, funcionando e com acabamento cromado.
13.11 - Box de Vidro temperado Blindex em bom estado, de correr e com 02 puxadores.

13.12 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, basculante; com Trinco, funcionando e com corrente; com Soleira de Granito; com Estrutura de Alumínio.
13.13 - 4 Registros de Metal, funcionando, oxidando e parte desencaixada.

13.14 - Chuveiro de marca Lorenzetti, funcionando e com chuveirinho. Obs: modelo ADVANCED.

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

13.15 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas econômicas funcionando.

13.16 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura nova.

14. Dormitório Suíte III

14.1 - Porta de Madeira, porém, com pegador; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com chave; com Maçaneta, porém, com desgaste e está frouxo(a); com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte.
14.2 - Parede de Alvenaria; com Pintura nova.

14.3 - Piso de Cerâmica em bom estado; com Rodapé de Cerâmica.

14.4 - 8 Pontos de tomadas, funcionando, porém, faltando 01 espelho e com 01 tomada solta; com 1 Ponto de telefone; com 1 Interruptor do ventilador; com 5 Interruptores, porém, com 01 espelho com trinca; com 1 Espelho cego.
14.5 - Painel / Rack de MDF, com 05 gavetas, com cabo hdmi, com suporte de tv e com 01 cabo de rede, porém, com estufados e com fiação exposta. Obs: ficam 2 controles de ventilador e 01 caixa de chaves.
14.6 - Espelho, fixo.

14.7 - Varão de Metal, em ordem.

14.8 - Ar condicionado, funcionando; com Controle, funcionando. Obs: marca TCL.

14.9 - Ventilador de Teto, empoeirado, funcionando, parte desencaixada, com 03 pás, com 01 lâmpada led e do tipo plafon redondo embutido.
14.10 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura nova.

15. Closet suíte III

15.1 - Porta de Madeira; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com 02 chaves; com Maçaneta, porém, está frouxo(a); com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte.
15.2 - Parede de Alvenaria; com Pintura nova.

15.3 - Piso de Cerâmica em bom estado; com Rodapé de Cerâmica.

15.4 - 1 Ponto de tomada, funcionando e interruptor conjugado, porém, com marcas de sujeira.

15.5 - Armário de MDF em bom estado, com sapateiras; com 10 Gavetas, com fechadura e chave, porém, desalinhada; com 7 Cabideiros de Metal.
15.6 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas econômicas funcionando.

15.7 - Teto de Alvenaria; com Pintura nova.

16. Banheiro Suíte III

16.1 - Porta de Madeira, com estufados na parte inferior; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com chave fixa; com Maçaneta, porém, está frouxo(a); com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte.
16.2 - Parede de Azulejo, com pastilhas, com cantoneiras de alumínio e com saída de água lacrada, porém, com buraco, com 02 furos, com leves trincas e com 02 furos tampados com massa.
16.3 - Piso de Cerâmica, com pastilhas, porém, com leve trinca e com falha no rejunte; com Soleira de Granito; com 2 Ralos, abre e fecha e com tampa de metal.
16.4 - 1 Pontos de tomada, funcionando; com 3 Interruptores.

16.5 - Acessórios para banheiro de Metal Deca, oxidando; com 1 Porta Shampoo, com acrílico; com 1 Saboneteira; com 2 Portas Toalhas, do tipo argola e do tipo barra, porém, torto; com 1 Porta Papel Higiênico.
16.6 - Espelho, fixo, porém, com mancha no beiral.

16.7 - Arandela de Metal, com vidro; com Lâmpada, funcionando e led.

16.8 - Pia de Mármore; com Cuba de Louça Deca; com Torneira de Metal, funcionando e do tipo 1/4 de volta, porém, com pouca vazão de água; com Ralo, com tampa de metal; com Sifão de Plástico cromado em bom estado; com Flexível de Aço em bom estado.
16.9 - Gabinete de MDF; com 1 Porta; com 6 Gavetas.

16.10 - Vaso Sanitário de Louça INCEPA; com Assento de Plástico, com tampa e Modelo soft close; com Válvula de marca Docol, funcionando e com acabamento cromado.
16.11 - Ducha higiênica de Metal, funcionando, com suporte e com gatilho.

16.12 - Box de Vidro temperado Blindex em bom estado, de correr, com 02 puxadores e com moldura de alumínio.

16.13 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, basculante, porém, duro para abrir e duro para fechar; com Trinco, funcionando e com corrente; com Estrutura de Alumínio; com Soleira de Granito.
16.14 - 4 Registros de Metal, funcionando e oxidando.

16.15 - Chuveiro de marca Lorenzetti, funcionando e com chuveirinho. Obs: modelo DUO SHOWER QUADRA.

16.16 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas econômicas funcionando.

16.17 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura nova.

17. Sacada suíte

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

17.1 - Porta Balcão de Alumínio, de correr; com Pintura na cor Branco(a), porém, com leves marcas; com 2 Puxadores; com Fechadura, funcionando e com 02 chaves; com Batente de Alumínio; com Vidro em bom estado; com 1 Trinco, funcionando.
17.2 - Parede de Alvenaria, com tubulação e fiação para ar condicionado; com Pintura, porém, com descascados; com Mureta, com tampo de granito.
17.3 - Piso de Cerâmica em bom estado; com Rodapé de Cerâmica; com Ralo, abre e fecha e com tampa de metal, porém, solta e com amassado.
17.4 - Torneira de Metal, funcionando, porém, com respingo de tinta.

17.5 - Luminária de Metal, com 01 lâmpada led funcionando.

17.6 - Teto de Alvenaria, com 01 furo passante, porém, com fiação exposta; com Moldura de Gesso; com Pintura, porém, com leves marcas.

18. Cozinha

18.1 - Porta de Madeira, porém, com pegador; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e com chave; com Maçaneta, porém, solta; com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte.
18.2 - Porta Balcão de Vidro temperado em bom estado, de correr; com Fechadura, funcionando e com chave; com Batente de Alumínio.
18.3 - Parede de Azulejo, com 02 parafusos e com cantoneiras de alumínio, porém, com 02 furos; com 1 Parte de Alvenaria na cor Codificado com pintura Acrílico Fosco Latex Premium, porém, com leves marcas; com Mureta, com tampo de granito, porém, com mancha.
18.4 - Piso de Granito, porém, com desgaste; com Rodapé de Granito; com Soleira de Granito.

18.5 - 11 Pontos de tomadas, funcionando; com 3 Espelho cego; com 1 Ponto de telefone; com 12 Interruptores; com 1 Ponto de tv; com 1 Tomadas alto para realizar teste.
18.6 - Quadro de disjuntor, pintado e com tampa de metal.

18.7 - Suporte de Tv de Metal, fixo na parede.

18.8 - Cortina de Tecido, empoeirada e do tipo renda; com Varão, em ordem.

18.9 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, de correr; com Fechadura, funcionando e com 02 chaves; com Soleira de Granito; com Estrutura de Alumínio.
18.10 - Pia de Granito, com abertura para fogão; com Cuba de Inox; com Torneira, funcionando, com 2 volantes e do tipo bica móvel; com Ralo, com tampa de metal; com Sifão de Plástico cromado em bom estado; com 2 Flexíveis de Aço em bom estado.
18.11 - Gabinete de MDF, com abertura para fogão e com corrediças metálicas enferrujadas, porém, com estufados, com manchas e com pequenos lascados; com 3 Portas; com 2 Porta Talheres de Plástico; com 5 Gavetas, com lixeira embutida; com Porta tempero com cesto de inox, porém, com danos de ferrugem.
18.12 - 2 Registros de Metal, funcionando.

18.13 - Fogão de marca Brastemp, com vidro temperado e com 04 bocas completas funcionando, porém, Com acendedor elétrico enroscando, com danos de ferrugem e com botão de acionamento quebrado. Obs: botão do forno não funcionando.
18.14 - Armário de MDF, com abertura para geladeira e com nicho para microondas, porém, com marcas de sujeira e com pequeno estufado no beiral; com 5 Portas, com amortecedores; com Vidro em bom estado; com 2 Gavetas, Obs: com 01 suporte de madeira para pratos.
18.15 - Saída de gás de Metal, com mangueira de aço.

18.16 - 2 Plafons de Metal, com vidro fosco; com 5 Lâmpadas, do tipo tubular, porém, com 03 não funcionando.

18.17 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura, porém, com leves marcas.

19. Dispensa

19.1 - Porta de Madeira, porém, raspando no batente; com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte; com Fechadura, porém, sem chave; com Batente de Madeira; com Maçaneta, porém, solta; com Vidro em bom estado.
19.2 - Parede de Azulejo, com cantoneiras de alumínio, porém, com manchas, com leve trinca e com resto de cola.

19.3 - Piso de Granito em bom estado; com Rodapé de Granito.

19.4 - 1 Ponto de tomada, funcionando e interruptor conjugado, porém, com marcas de sujeira.

19.5 - 10 Prateleiras de Pedra ardósia, porém, com manchas.

19.6 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, basculante; com Trinco, funcionando e com corrente; com Soleira de Granito; com Estrutura de Alumínio.
19.7 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas led funcionando.

19.8 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura, porém, com leves marcas.

20. Área de Serviço

20.1 - Porta de Madeira, porém, com pequenos lascados; com Batente de Madeira; com Fechadura, funcionando e

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

com chave; com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Em esmalte.

20.2 - Porta Balcão de Vidro temperado em bom estado, de correr; com Fechadura, funcionando e com chave; com Batente de Alumínio, porém, com respingo de tinta.
20.3 - Parede de Azulejo, com cantoneiras de alumínio e com cano de pvc para escoamento de água, porém, com 01 furo, com leves trincas e com marca de cola.
20.4 - Piso de Granito, porém, com desgaste e com leve trinca; com Rodapé de Granito; com Soleira de Mármore; com Ralo, abre e fecha e com tampa de metal.
20.5 - 3 Pontos de tomadas, funcionando e com padrões diferentes; com 3 Interruptores.

20.6 - Armário de Aço, porém, com desgaste, com manchas e com danos de ferrugem; com 2 Portas.

20.7 - Registro de Metal, funcionando e oxidando.

20.8 - Tanque de Louça, com coluna, porém, com manchas; com Sifão de Plástico em bom estado; com 3 Torneiras de Metal, funcionando, porém, com vazamento no volante e faltando acabamento do parafuso; com Ralo, porém, com desgaste e sem tampa.
20.9 - Varal de Metal, com cordões e fixo na parede.

20.10 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas econômicas funcionando.

20.11 - Teto de Gesso; com Pintura, porém, com leves marcas e com pequenas bolhas.

21. Área Gourmet

21.1 - Parede de Alvenaria, com suporte, com 01 gancho, com 01 furo passante, com cabos para som e com 01 cabo de tv, porém, com trincas, com fiação exposta e com sinal de umidade; com Pintura nova; com Pilar de Alvenaria, com 02 ganchos; com Parte de Pastilha em bom estado; com Parte de Tijolo de Vidro; com Mureta de Pastilha, com tampo de granito.
21.2 - Piso de Cerâmica, porém, com manchas; com Rodapé; com Ralo, abre e fecha e com tampa de metal; com Soleira de Mármore.
21.3 - 10 Pontos de tomadas, funcionando; com 2 Tomadas alto para realizar teste; com 1 Ponto de tv, sem cabo de tv; com 5 Interruptores, com comando de ventilador.
21.4 - Pia de Granito, com 01 furo passante, porém, com mancha; com Cuba de Inox; com Torneira de Metal, funcionando, com 2 volantes e do tipo bica móvel; com Ralo, com tampa de metal; com Sifão de Plástico cromado em bom estado; com 2 Flexíveis de Aço, porém, com danos de ferrugem.
21.5 - Gabinete de Alumínio, porém, com marcas de ferrugem; com 6 Portas, de correr; com 4 Gavetas; com Prateleira de MDF, porém, com estufados.
21.6 - Cooktop de marca Brastemp, com acendedor elétrico funcionando, com 04 bocas completas sem teste e sem gás para testes de funcionamento.
21.7 - 2 Registros de Metal, funcionando.

21.8 - Churrasqueira com forno a lenha de Pastilha, com espeto, com 05 portas, Com objetos decorativos, com tampa de metal, com tampo de granito e com suporte de ferro para espetos, porém, suja; com 1 Gaveta de Inox; com Bocal, com 01 lâmpada led funcionando; com 2 Grelhas, porém, suja. Obs: Com 1 pá e 03 enfeites de gesso.
21.9 - 2 Portas Toalhas de Metal, oxidando e do tipo gancho.

21.10 - Ventilador de Teto, funcionando e com 03 pás.

21.11 - Suporte de Tv de Metal, fixo na parede, porém, com respingo de tinta.

21.12 - 9 Plafons embutido, com vidro fosco; com 18 Lâmpadas, econômica, funcionando e led.

21.13 - Teto de Gesso, com 04 caixas de som embutidas, porém, com trinca; com Pintura nova na cor Branco(a) com pintura Semi - Brilho.

22. Banheiro área churrasqueira

22.1 - Porta de Alumínio; com Fechadura, funcionando e com chave; com Maçaneta, porém, está frouxo(a); com Pintura na cor Branco(a), porém, com marcas de sujeira; com Batente de Alumínio.
22.2 - Parede de Azulejo em bom estado, com pastilhas, com 01 parafuso e com cantoneiras de alumínio, porém, com 01 furo.
22.3 - Piso de Porcelanato em bom estado, porém, com falha no rejunte; com Soleira de Granito; com Ralo, abre e fecha e com tampa de metal.
22.4 - 1 Ponto de tomada, funcionando e interruptor conjugado.

22.5 - Acessórios para banheiro; com 1 Saboneteira de Metal; com 1 Porta Shampoo de Metal, com acrílico, porém, com desgaste; com 1 Porta Papel Higiênico de Plástico cromado, com capa plástica; com 1 Escova sanitária; com 2 Portas Toalhas de Metal, do tipo argola e do tipo gancho duplo.
22.6 - Espelho, fixo.

22.7 - Pia de Mármore; com Cuba de Louça Deca; com Torneira de Metal, funcionando e do tipo 1/4 de volta; com Ralo, porém, com desgaste e sem tampa; com Sifão de Plástico cromado em bom estado; com Flexível de Aço, porém, com danos de ferrugem.
22.8 - Vaso Sanitário de Louça Icasa; com Assento de Plástico, com tampa e Modelo soft close; com Válvula de

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

marca Docol, funcionando e com acabamento cromado.

22.9 - Box de Vidro temperado em bom estado, com 02 puxadores, porém, com leves manchas.

22.10 - 4 Registros de Metal, funcionando.

22.11 - Chuveiro de marca Lorenzetti, funcionando e com chuveirinho. Obs: modelo ADVANCED.

22.12 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, basculante; com Trinco, funcionando e com corrente; com Estrutura de Alumínio.

22.13 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas econômicas funcionando.

22.14 - Teto de Alvenaria; com Moldura de Gesso; com Pintura, porém, com leves marcas.

23. Despejo

23.1 - Porta de Alumínio; com Fechadura, porém, sem chave; com Maçaneta, porém, está frouxo(a); com Pintura na cor Branco(a), porém, com marcas de sujeira; com Batente de Alumínio.

23.2 - Parede de Alvenaria, com suportes de ferro; com Pintura nova; com Parte de Tijolo de Vidro em bom estado, com soleira de granito.

23.3 - Piso de Cerâmica, porém, com manchas; com Soleira de Granito; com Rodapé de Cerâmica.

23.4 - 3 Pontos de tomadas, funcionando; com 1 Interruptor; com 1 Ponto de tv, com 01 cabo de tv; com 1 Ponto de telefone; com 1 Espelho cego, com cabos para som, porém, com 02 furos.

23.5 - 5 Banquetas de Madeira, porém, com riscos e com pequenos descascados.

23.6 - 3 Prateleiras de Madeira, porém, sujos.

23.7 - Aparelho de som com controle, porém, não testado. Obs: Com 1 aparelho de DVD com controle sem tampa.

23.8 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, basculante; com Trinco, funcionando e com corrente; com Estrutura de Alumínio.

23.9 - Plafon, com vidro fosco e com 02 lâmpadas led funcionando.

23.10 - Teto de Alvenaria; com Pintura nova.

24. Quintal e corredor

24.1 - Parede de Grafiato, com 01 gancho; com Pintura nova; com 2 Pilares, com 03 ganchos e com suporte de ferro, porém, com 01 furo.

24.2 - Muro de Grafiato, com suporte, com 03 ganchos e com canaletas plástica, porém, com trincas e com 03 furos; com Pintura nova; com Parte de Pastilha, porém, com manchas e com 01 furo.

24.3 - Piso de Revestido em pedras, com 01 gancho e com caixa de inspeção, porém, com manchas e com trincas; com Ralo, com tampa, com padrões diferentes e com tampa de metal; com Rodapé de Revestido em pedras; com Parte, com coqueiro, com mato seco, com pedriscos branco e com plantas em bom estado.

24.4 - 3 Espelho cego de Metal.

24.5 - 4 Ganchos para redes de Metal.

24.6 - 9 Vasos de cimento, com terra e com plantas em bom estado, porém, com trincas.

24.7 - Piscina de Pastilha em bom estado, limpa, com cascata e com acessórios em ordem; com Moto Bomba, funcionando; com Capa Térmica.

24.8 - Registro de Metal, funcionando.

24.9 - Ducha de Metal, funcionando e oxidando.

24.10 - Torneira de Metal, funcionando e com mangueira.

24.11 - 2 Caixas de som, porém, faltando parte e não testada.

24.12 - Toldo II de Lona em bom estado, fixo e com estruturas de ferro.

24.13 - 3 Toldos de Lona, com corrente, de enrolar e com estrutura de ferro, porém, sujos, com pequenos furos, com pedaço de fita e com sinais de ferrugem. Obs: 1 gancho solto.

24.14 - 3 Condensadores de ar condicionado, funcionando, com suportes de ferro e com tubulação e fiação para ar condicionado.

24.15 - 2 Espetos de jardim, porém, não acende e com 01 vidro trincado.

24.16 - 8 Arandelas de Metal, com vidro fosco; com 8 Lâmpadas, porém, com 01 não funcionando.

24.17 - 4 Luminárias, porém, com respingo de tinta; com 4 Lâmpadas, porém, não acende.

24.18 - Beiral de Alvenaria, com canaletas plástica e com 02 furos passantes, porém, com fiação exposta; com Pintura na cor Branco(a) com pintura Látex, porém, com leves marcas.

25. Casa de Máquina da Piscina

25.1 - Porta de Alumínio; com Fechadura, porém, sem chave; com Maçaneta, porém, está frouxo(a); com Batente de Alumínio; com Pintura na cor Branco(a), porém, com marcas.

25.2 - Parede de Alvenaria, com canaleta plástica e com barra de apoio de ferro, porém, com bolhas e com sinal de umidade; com Pintura, porém, com marcas.

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

25.3 - Piso de Revestido em pedras, porém, com manchas; com Soleira de Mármore. Obs: fica 1 vidro temperado.

25.4 - 1 Pontos de tomada, funcionando; com 5 Interruptores, sem espelho.

25.5 - Quadro de disjuntor, com tampa plástica, porém, com marcas de sujeira.

25.6 - Vitrô de Vidro temperado em bom estado, basculante; com Trinco, funcionando, porém, com corrente enferrujada; com Soleira de Granito; com Estrutura de Alumínio.

25.7 - 3 Prateleiras de Pedra ardósia, porém, com manchas. Obs: Com latas de tintas, telhas para reposição e objetos.

25.8 - Armário de Plástico, com prateleiras. Obs: Com produtos de limpeza de piscina e lata de tinta. 2 suportes de metal com vidro e rodinha.

25.9 - Plafon, com vidro fosco e com 01 lâmpada econômica funcionando.

25.10 - Bomba motor piscina, funcionando, com escada, com teclado, com disjuntor, com tomadas externas e com grade de ferro, porém, com ferrugens. Obs: Com termostato digital.

25.11 - Arandela, do tipo tartaruga e com 01 lâmpada led funcionando, porém, com 01 parte solta e com respingo de tinta.

25.12 - Teto de Alvenaria; com Pintura nova.

O LOCATÁRIO deverá comunicar a administradora por escrito através de link de acesso específico, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias corridos a contar do início de vigência do contrato, em caso de verificação de mau funcionamento de quaisquer itens que compõem o imóvel para ratificação pela administradora e posterior adequação se for o caso, deste laudo de vistoria, sem o que, ficarão mantidos os termos nele constantes.

Em havendo verificação de problemas estruturais no imóvel, tais como: umidade, infiltrações, vazamentos, rachaduras, ou mesmo cupim, dentre outros aqui não especificados, obriga-se o LOCATÁRIO, a qualquer tempo, a comunicar à ADMINISTRADORA para adoção das providências necessárias, respondendo civilmente em caso de silêncio, conforme estabelece a lei do Inquilinato.

Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei.

D4Sign 01a1895c-ef05-770e-9f97-c8209197fc7e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil