



Rapport d'expertise

MEDIPOST SCRL

Bien sis rue Ernest Solvay 27 à 4000 Liège

Janvier 2022



GEXHAM SCS

Siège d'exploitation : Place de Bronckart 25, 4000 Liège (B)

Siège social : Allée des Barbeaux 5, 4920 Aywaille (B)

Téléphone : +32 (0) 475/62.72.13 – +32 (0) 4/384.00.17

E-mail : expertises@gexham.be

Site Web : www.gexham.be

1. Mission :

1.1. Cadre de notre intervention :

Je soussigné **Luc Hamoir**, géomètre-expert légalement assermenté devant le tribunal de 1^{ère} Instance de Liège,

- formateur en dégâts-sinistres et expertises pratiques d'immeubles de tous types aux candidats experts-immobiliers à l'IFAPME de Liège,
- professeur en expertise immobilière aux candidats géomètres-experts à l'ITP de Liège,
- formateur spécialisé notamment dans la formation continue des notaires, avocats, architectes, géomètres-experts, ...
- expert judiciaire en valeurs immobilières (EXP2060541),
- expert agréé ING pour tous risques < ou > 1.000.000 €,
- expert des biens immobiliers de la Ville de Liège,

Assisté de Jessica Collard, expert immobilier auprès de GEXHAM.

Agissant à la requête de **MEDIPOST SCRL**, rue Ernest Solvay 27 à 4000 Sclessin (Liège),
TVA : BE 0429.783.244,

à l'effet d'évaluer, soit de visiter, décrire et estimer à la valeur locative au **1^{er} janvier 2022** le bien **sis rue Ernest Solvay 27 à 4000 Sclessin (Liège).**

Le bien à évaluer consiste en un site semi-industriel comprenant des entrepôts, des bureaux, une surface commerciale et une pharmacie en cours d'aménagement.

Il se situe à Sclessin, le long de la N617, dans une zone industrielle.

Le tout actuellement cadastré sous Liège, 27^{ème} division Ougrée 2^{ème} division, Section A, N°604G2 et N°606M2, pour une contenance approximative de **12.744m²**.

1.2. Visite des lieux :

Le bien à évaluer a été visité **le mardi 28 décembre 2021.**

1.3. Définitions afférentes à notre cadre d'intervention :

1.3.1. Définition de la valeur locative (VL) :

La **valeur locative** de marché correspond au montant pour lequel un bien pourrait raisonnablement être loué au moment de l'expertise.

Elle s'analyse comme la contrepartie financière annuelle de l'usage d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrat de bail.

La valeur locative de marché correspond donc au montant qui devrait être obtenu de la part d'un locataire pour qu'il puisse disposer de l'usage d'un bien, aux conditions usuelles d'occupation pour la catégorie d'immeuble concernée, les conditions suivantes étant supposées réunies :

- La libre volonté du locataire et du propriétaire.
- La conclusion d'un contrat à des conditions normales eu égard aux pratiques en vigueur sur le marché immobilier considéré.
- La disposition d'un délai raisonnable pour la négociation préalablement à la signature du contrat de location.
- La présentation préalable du bien aux conditions du marché, sans réserve, avec des moyens de commercialisation adéquats.
- L'absence de facteur de convenance personnelle.
- Une relation équilibrée et indépendante entre preneur et bailleur.

1.4. Facteurs conditionnels et limitatifs :

Sauf mention contraire explicitée dans le présent rapport :

- Les valeurs ont été déterminées notamment sur base des informations et des documents transmis et considérés comme exacts et sincères. La présente mission ne comporte en rien la vérification de ces informations et documents.
- Le présent rapport ne tient pas compte d'éventuelles infractions urbanistiques, ou toute autre infraction à un règlement quelconque.
- Il a été supposé qu'aucun matériau dangereux ou interdit n'est présent sur le site.
- L'expert décline toute responsabilité quant à d'éventuels éléments, dissimulés ou invisibles lors de sa visite, attirant à la propriété, au sous-sol, ou aux structures et qui pourraient influencer la valeur du bien.
- Aucune investigation n'a été faite au niveau du réseau d'égouttage, de la toiture, de la structure portante et des fondations.
- Sauf mention contraire, la présente expertise ne tient pas compte d'une éventuelle pollution du sol.

- En ce qui concerne les expertises qui dépendent d'un achèvement satisfaisant de la construction, de réparations ou de transformations, le rapport d'expertise et la détermination des valeurs qui en découle, sont basés sur l'achèvement des travaux de manière professionnelle et en concordance avec les plans et spécifications transmis.
- Les mesures des locaux ou des bâtiments prises par l'expert et exprimées dans le présent rapport sont approximatives.
- Enfin, la présente mission ne comportait pas la vérification du fonctionnement du réseau électrique, du système de chauffage, du réseau d'adduction d'eau, ou des éventuels systèmes de conditionnement d'air et équipements spécifiques.

2.2.2. Aléas d'inondation :

Ci-dessous, l'extrait correspondant de la cartographie wallonne des aléas d'inondation :



Le bien à évaluer n'y figure pas en zones d'aléas d'inondation.

2.2.3. Banque de Données de l'État des Sols (BDES) :

Ci-dessous, l'extrait correspondant de la BDES :



Parcelle concernée par des informations de nature strictement indicative ne menant à aucune obligation (Art. 12 §4 du Décret). Ces données ne génèrent pas d'obligation d'investigation ou d'assainissement des sols.

2.3. Situation générale :

Le bien à évaluer se situe en Province de Liège, sur le territoire de la commune de Liège, à Sclessin.

Il s'implante au nord de la N617, dans une zone d'activité économique.

Le site est accessible par la rue Ernest Solvay et par le Quai Timmermans.

Le bien se situe à environ 500 m de l'autoroute E25.

A environ 3 km du centre de Liège, 34 km de Verviers...

Arrêt de bus à +/- 200 m.

Accessibilité par route : très bonne.

Visibilité : bonne.

Situation locale (source : www.maps.google.be) :




2.4. Descriptions :

Ci-dessous, la vue aérienne du site en 2021 (extraite de WalOnMap) :



Ci-dessous, un plan lettré de A à E afin de faciliter la description du site :



Ci-dessous, les vues extérieures sur le site :



Vue sur la surface commerciale (Bât. A)




Vue sur la future pharmacie + garage (Bât. B)



Vue sur le bâtiment de bureaux (Bât. C)



Vues sur les entrepôts (Bât. D)



Vue sur les entrepôts et l'extension entrepôt (Bât D + E)



Vue sur le site du côté « Quai Timmermans »



Vue sur le site du côté du « Ernest Solvay »

2.4.1. Descriptions extérieures :

Toitures signalées rénovées sur la majeure partie des entrepôts et la surface commerciale.
Toiture plateforme sur le bâtiment de bureaux.

Maçonneries en briques/blocs ou bardage panneaux sandwich.

Châssis PVC double vitrage sur la surface commerciale ; châssis alu datant de 1986 sur le bâtiment de bureaux.

Pas de panneaux photovoltaïques.

Abords asphaltés.

Présence d'un terrain d'une superficie de 1.589m² situé en front de voirie du côté de la nationale.
Terrain en état de friche mais relativement plat.

Le terrain est également situé majoritairement en zone d'activité économique industrielle.
Largeur à rue de +/- 74m.



2.4.2. Généralités intérieures :

- Conformité électrique et conformité incendie.
- Eau de ville.
- Chauffage au gaz de ville ; aérothermes dans les entrepôts ; HVAC dans l'extension.
- Air conditionné dans les bureaux.
- Système de télésurveillance + éclairage extérieur.
- Demi-sous-sols uniquement sous le bâtiment de bureaux.

2.4.3. Bâtiment A : surface commerciale avec bureaux

Présence d'une surface commerciale entièrement rénovée/reconstruite vers 2018.

La surface commerciale comprend également des bureaux, une chaufferie et un espace de livraison marchandises.

Charpente métallique ; panneaux sandwich.


Système de chauffage via pompe à chaleur chaud/froid.




Climatisation.

Sols de type résineux ou lino.

Tous les bureaux sont vitrés côté surface commerciale.

Éclairage par TL.





2.4.4. Bâtiment B : pharmacie en cours d'aménagement + garage


Présence de deux anciens volumes de stockage.

Cette partie est en cours de rénovation et sera transformée en pharmacie avec laboratoire et espace de garde. Présence également d'un espace de stockage avec volet sectionnel.

La pharmacie sera entièrement indépendante du reste du site.

A la demande du client, nous considérons que les travaux sont déjà achevés.

A titre informatif, le garage situé à gauche de ces volumes ne fera pas partie de la pharmacie.



2.4.5. Bâtiment C : bâtiment de bureaux

Présence d'un bâtiment de bureaux datant de +/- 1986.

L'immeuble comprend un demi-sous-sols et deux niveaux hors sol.

Au sous-sols, présence de divers locaux d'archives, bureaux et locaux sociaux.

Au rez-de-chaussée, présence d'un ancien showroom avec bureaux.

Au 1er étage, présence d'anciens bureaux partiellement transformés en logements.


La conformité urbanistique n'a pas été vérifiée.

Généralement carrelé au sol.

Murs peints ou plafonnés peints.

Plafonds sans finitions, en lattage ou enduits peints.

A titre informatif, le bien est actuellement inoccupé.







2.4.6. Bâtiment D : entrepôts

Présence de divers entrepôts en enfilades.
Couverture en panneaux sandwich.
Maçonnerie en briques.
Structures métalliques.
Dalle béton au sol.
Éclairage par TL LED.
Présence de deux ponts roulants de 5T.


Présence également d'un volume bureaux et d'un double garage avec deux volets sectionnels.



2.4.7. Bâtiment E : entrepôt extension

Extension de l'entrepôt réalisée vers 2012/2013.
Poutres en lamellé-collé ; couverture et bardage en panneaux sandwich.
Dalle en béton lissé.

Présence d'un bloc bureaux.
Lino au sol.
Cloisons.
Plafonds de type rockfon.



2.4.8. État général :

Bon état général.

3. Analyse SWOT :

Points forts	Points faibles
- Bonne situation régionale et locale - Très bonne accessibilité - Site en partie rénové - Accès via deux rues - Terrain disponible ...	- Bâtiment de bureaux dans son état d'origine ...
Opportunités	Menaces
...	...

4. Valeur locative :

4.1. Points de comparaison (à titre confidentiel) :

Point de comparaison :

Boulevard Cuivre et Zinc – Boulevard Poincaré – Boulevard de Froidmont à 4000 Liège.
 Surface brute de 14.640 m².
 Loyer indexé de +/- 1.255.990 €/an.
 Soit +/- 86 €/m²/an.

Ci-dessous, à titre informatif, quelques données sur le marché semi-industriel en Belgique :

MARKET STATISTICS								
REGION	MARKET	BUILT STOCK (SQ M)	AVAILABILITY (SQ M)	VACANCY RATE	Q3 2021 TAKE-UP	2021-2024 PIPELINE (SQ M)	PRIME RENT (EUR/SQ M/YEAR)	PRIME YIELD
Flanders	Antwerp	2,210,000	232,000	10.50%	33,000	198,000	165	5.25%
	Ghent	1,103,000	44,000	3.95%	5,600	119,000	165	5.25%
	Leuven	564,000	n.a.	n.a.	1,300	36,000	150	6.50%
	Mechelen	324,000	n.a.	n.a.	700	39,000	150	6.50%
Wallonia	Liège	515,000	26,000	5.06%	2,000	110,000	160	6.75%
	Namur	528,000	36,000	6.79%	2,300	85,000	160	6.75%
	Charleroi	486,000	11,000	2.19%	3,200	95,000	145	7.00%

REGION	BUILT STOCK (SQ M)	Q3 2021 TAKE-UP (SQ M)	PRIME RENT (EUR/SQ M/YEAR)	PRIME YIELD (%)	LT PRIME YIELD (%)
Flanders	19,240,000 (L)	60,000 (L)	48 (L)	4.25 (L)	3.50 (L)
	10,138,000 (St)	185,000 (St)	63 (St)	6.00 (St)	
Brussels (incl. Brabant)	2,400,000 (L)	2,000 (L)	58 (L)	4.25 (L)	3.50 (L)
	3,269,000 (St)	34,000 (St)	57 (St)	6.00 (St)	
Wallonia	3,693,000 (L)	41,000 (L)	43 (L)	4.35 (L)	3.50 (L)
	2,527,000 (St)	37,000 (St)	45 (St)	6.40 (St)	

L: logistics
 St: semi-industrial

A Liège, les loyers primes en semi-industriel tournent autour de 45 €/m²/an.

A Liège, les loyers primes en logistique tournent autour de 43 €/m²/an.

Source : Cushman & Wakefield 2021

4.2. Calculs :

	Entité	Surface extr	VL/m2	VL/an
Bâtiment A	Surface commerciale	1050	95	99 750 €
	Bureaux RDC	100	80	8 000 €
	Bureaux 1er étage	100	80	8 000 €
Bâtiment B	Pharmacie	248	90	22 320 €
	Stockage pharmacie	152	35	5 320 €
	Garage	200	25	5 000 €
Bâtiment C	Bureaux sous-sols	286	40	11 440 €
	Bureaux rez-de-chaussée	286	70	20 020 €
	Bureaux 1er étage	286	70	20 020 €
Bâtiments D	Entrepôts	2740	33	90 420 €
	Bureaux	48	70	3 360 €
	Garages 2 voitures	ff	ff	900 €
Bâtiment E	Entrepôt extension	500	37	18 500 €
Terrain annexe	Parcelle 606 M2	1589	10	15 890 €
			Total =	328 940 €

La valeur locative est ainsi estimée à **328.940 €/an, soit 27.411 €/mois.**

5. Conclusions générales :

J'estime ainsi le bien décrit plus haut sis rue Ernest Solvay 27 à 4000 Sclessin (Liège), au 1^{er} janvier 2022, à la valeur locative suivante :

Valeur locative attendue :
328.940 €/an
(soit 27.411 €/mois)

En foi de quoi j'ai dressé le présent rapport en date du 15 janvier 2022, pour faire et valoir ce que de droit.

L'expert

