

# Check List Camionetas MDO

<b>Código:</b>	F-PR-020-CH01	<b>Fecha:</b>	27/11/2025 01:11
<b>Activo:</b>	Camioneta MDO 002	<b>Patente:</b>	STU-901
<b>Operador:</b>		<b>Estado:</b>	Rechazado
<b>Puntuación:</b>	72.00%	<b>Mínimo Requerido:</b>	80%

## I - Auto Evaluación del Operador

#	Pregunta	Respuesta	Observaciones
1	Cumplio con descanso suficiente y condiciones para manejo seguro	✓ Sí	-
2	Cumplio con condiciones físicas adecuadas	✓ Sí	-
3	Estoy consciente de mi responsabilidad al conducir	■ N/A	Desgaste normal por uso

## II - Documentación del Operador

#	Pregunta	Respuesta	Observaciones
4	Licencia Municipal	✓ Sí	-
5	Licencia interna de Faena	✓ Sí	-

## III - Requisitos

#	Pregunta	Respuesta	Observaciones
6	Permiso de Circulación	✓ Sí	Requiere limpieza menor
7	Revisión Técnica	✓ Sí	-
8	Seguro Obligatorio	✓ Sí	Sin novedades
9	Cinturones de Seguridad en buen estado	✓ Sí	Sin novedades
10	Espejos interior y exterior en condiciones y limpios	✓ Sí	-
11	Frenos (incluye freno de mano) en condiciones operativas	✗ No	-
12	Neumáticos en buen estado (incluye dos repuestos)	✗ No	-

#	Pregunta	Respuesta	Observaciones
13	Luces (Altas, Bajas, Frenos, intermitentes, retroceso)	<input checked="" type="checkbox"/> No	Desgaste normal por uso
14	Vidrios y parabrisas limpios	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	-
15	Gata y llave de rueda disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	-

#### IV - Condiciones Complementarias

#	Pregunta	Respuesta	Observaciones
16	Baliza y pértega (funcionando y en condiciones)	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	Requiere limpieza menor
17	Radio Base funciona en todos los canales	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	-
18	Limpiaparabrisas funciona correctamente	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	Requiere limpieza menor
19	Bocina en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/> No	-
20	Orden y Aseo (interior vehículo y pick up)	<input checked="" type="checkbox"/> No	-
21	Estado de carrocería, parachoques, portalón	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	-
22	Sello caja de operación invierno en buenas condiciones	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	-
23	Cuñas de seguridad disponibles (2)	<input checked="" type="checkbox"/> No	-
24	Aire acondicionado/calefacción	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	-

#### Firma Digital

Firmado digitalmente