

ANEXO "V"

PROTOCOLO PARA INFORME				N°: 0000285331	
Fecha de Expedición			11/11/2019		
Laboratorio Interviniente			ASOCIACION CIVIL I.D.E.A.H.		
Certificado de habilitación N°			114		
N° Certificado de Cadena de Custodia			0000347885		
Fecha de Extracción de la Muestra			27/06/2018		
Fecha de Recepción de la Muestra			27/06/2018		
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS					
CUIT	30-50211225/9	Razón Social	FIPLASTO S.A.		
Id Estab	00027308	Estab/Planta	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA N.C.P.		
Dirección		Calle: LELOIR Y VELAZQUEZ Nro: S/N			
Localidad		RAMALLO	Código Postal	2915	
Partido		RAMALLO	Telefono/Fax	03407 421650/3/03407 421650/3	
MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)					
Líquida			Sólida/Semisólida		
Emisión Gaseosa			Superficie		
Conservación de la muestra		REFRIGERADAS			
DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA					
SITIO 4					
RESULTADOS ANALÍTICOS PROPIOS					
Analito	Resultado Analítico	Método o Técnica Analítica	Límite de Detección del Método o Técnica	Límite de Cuantificación	
AMONIACO	No detectado	NIOSH 6015	0.01 mg/m3		
FENOL	No detectado	NIOSH 2546	0.042 mg/m3		
BENCENO	No detectado	ASTM D 3686 - 3687	9.0E-5 mg/m3		
ETILBENCENO	No detectado	ASTM D 3686 - 3687	0.01 mg/m3		
TOLUENO	No detectado	ASTM D 3686 - 3687	0.01 mg/m3		
XILENO TOTAL	No detectado	ASTM D 3687	0.06 mg/m3		
INSTRUMENTAL UTILIZADO					
Nombre		Marca/Modelo		N° serie	
Espectrofotometro UV/Vis		Espectrofotometro MERCK Merck DH			
CROMATOGRAFO GASEOSO (FID)		VARIAN MODEL 3700		923GC3700YH	
RESULTADOS ANALÍTICOS DERIVADOS PARA SU ANÁLISIS					
OBSERVACIONES					
-					
FIRMAS RESPONSABLES					
Firma y Sello del Prof. o Técnico a cargo del Ensayo		Firma y Sello Director Técnico o Co Director Técnico o Apoderado o Resp. Técnico			