

ANEXO "V"

PROTOCOLO PARA INFORME							N°: 0000404533						
Fecha de Expedición							11/11/2019						
Laboratorio Interviniente							ASOCIACION CIVIL I.D.E.A.H.						
Certificado de habilitación N°							114						
N° Certificado de Cadena de Custodia							0000456521						
Fecha de Extracción de la Muestra							26/06/2019						
Fecha de Recepción de la Muestra							27/06/2019						
			DAT	OS DE	L SO	LICITANTE	DEL ANAI	LISIS					
CUIT	CUIT 30-50211225/9 Razón Social					FIPLASTO S.A.							
Id Estab 00027308			Estab/Planta FABI			FABRICAC	RICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA N.C.P.						
Dirección Calle: LELOIR Y VELAZQUEZ Nro									S/N				
Localidad			RAMALLO				Código Postal		2915				
Partido			RAMALLO				Telefono/l	Telefono/Fax 03407 42165			0/3/03407 42	1650/3	
			MATR	IZ (MA	RCAF	R LO QUE	CORRESPO	ONDE)				
Líquida							da/Semisolida				Aire	Х	
Emisión Gaseosa Conservación de la mue							perficie				Aceites		
Cor	nservación	de la mue			NÓN DE L	REFRIGERADAS ON DE LA MUESTRA							
			L	JENOW	IINAC	SITIO 2	AINIUESIKA	4					
SITIO 2 RESULTADOS ANALÍTICOS PROPIOS													
Analito Result							o Técnica Analítica		Límite de		Límite de		
		Analítico					Detección del			Cuantificación			
							Método o Técnica						
AMONIACO			0.08 mg/m3		NIC	NIOSH 6015		0.01 mg/m3					
FENOL		No detectado		NIC	NIOSH 2546		0.042 mg/m3						
BENCENO		No detectado		AS	ASTM D 3686 - 3687		9.0E-5 mg/m3						
ETILBENCENO		No detectado		AS	ASTM D 3686 - 3687		0.01 mg/m3						
TOLUENO		No detectado			ASTM D 3686 - 3687		0.01 mg/m3						
XILENO TOTAL		No detectado			ASTM D 3687		0.06 mg/m3						
MATERIAL PARTICULADO		0.077 mg/m3		CFF	CFR 40 Part 50 Ap. J		0.01 mg/m3						
PM 10			INSTRIC		MENTAL UTILIZADO								
		Nombre	<u> </u>	IIN	SIKUI		ca/Modelo		l		N° serie		
Balanza A	nalitica				Balanza SARTORIOS Sarto		orios						
Espectrofotometro UV/Vis						Espectrofotor DH							
Estufa						FAC E4060			I-38/1035				
Peachime	tro				METROHM HERISAN E516		 S	131 (interna)					
						Tritiscop							
CROMATOGRAFO GASEOSO (FID) VARIA							AN MODEL 3700 923GC3700Y				Ή		
		F	RESULTA	OOS ANA	ALÍTIC	OS DERIVAD	OOS PARA SU	JANÁL	ISIS				
					ОВ	SERVACION	ES						
-					IDACA	e DECDONO	NDI EC						
				-	TRIVIA	S RESPONS	ABLES						
Firma y Se	ello del Prof.	o Técnico a	a cargo del E	nsayo	Firma	y Sello Director	Técnico o Co D	irector ⁻	Técnico d	o Apode	rado o Resp. T	écnico	

Página 1/1 PI N°404533