

ANEXO "V"

PROTOCOLO PARA INFORME				N°: 0000317952	
Fecha de Expedición			11/11/2019		
Laboratorio Interviniente			ASOCIACION CIVIL I.D.E.A.H.		
Certificado de habilitación N°			114		
N° Certificado de Cadena de Custodia			0000379051		
Fecha de Extracción de la Muestra			26/10/2018		
Fecha de Recepción de la Muestra			26/10/2018		
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS					
CUIT	30-50211225/9	Razón Social	FIPLASTO S.A.		
Id Estab	00027308	Estab/Planta	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA N.C.P.		
Dirección		Calle: LELOIR Y VELAZQUEZ Nro: S/N			
Localidad		RAMALLO	Código Postal	2915	
Partido		RAMALLO	Telefono/Fax	03407 421650/3/03407 421650/3	
MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)					
Líquida			Sólida/Semisólida		
Emisión Gaseosa		X	Superficie		
Conservación de la muestra		refrigerada y protegida de la luz			
DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA					
Conducto 75					
RESULTADOS ANALÍTICOS PROPIOS					
Analito	Resultado Analítico	Método o Técnica Analítica		Límite de Detección del Método o Técnica	Límite de Cuantificación
MONOXIDO DE CARBONO	26.4 mg/Nm3	EPA CTM 30		1 mg/Nm3	
OXIDOS DE NITROGENO (NOX)	36.1 mg/Nm3	EPA CTM 30		1 mg/Nm3	
DIOXIDO DE AZUFRE (SO2)	No detectado	EPA CTM 30		0.1 mg/Nm3	
INSTRUMENTAL UTILIZADO					
Nombre		Marca/Modelo		N° serie	
Espectrofotometro UV/Vis		Espectrofotometro MERCK Merck DH			
PH-Cond-Termómetro-Oxímetro		Water Quality Meter 850081		AC 51252	
ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN		TESTO TESTO 330		723-330-1-LL	
RESULTADOS ANALÍTICOS DERIVADOS PARA SU ANÁLISIS					
OBSERVACIONES					
-					
FIRMAS RESPONSABLES					
Firma y Sello del Prof. o Técnico a cargo del Ensayo		Firma y Sello Director Técnico o Co Director Técnico o Apoderado o Resp. Técnico			