

Relatório de Divergências — Página 1

Aqui está a análise comparativa detalhada entre o desenho original (Revisão Anterior) e o desenho revisado (Revisão Atual).

Tabela de Diferenças Encontradas

Item	Diferença Encontrada	Localização (Quadrante)	Tipo de Mudança	Impacto Potencial
1	Alteração da cota dimensional de "43,3" para o parâmetro variável "*" L *"	Quadrante E-7 (Centro da vista de corte A-A)	Dimensional / Parametrização	Transforma o desenho em um modelo parametrizado, permitindo que uma única geometria controle diferentes comprimentos de peça.
2	Inclusão de tabela de variantes de produtos	Quadrante B-1 / B-2 (Acima da legenda, lado direito das notas)	Estrutural / Tabela	Define os códigos de peça (13851056, 13851055, 13851054) com suas respectivas dimensões para "*" L *" (49.7, 46.3, 43.3) e identificações gravadas (B45, B44, B43).
3	Alteração de dimensão angular de referência de "(66,8°)" para "(36,1°)"	Quadrante B-10 / C-10 (No detalhe da Vista D-D)	Dimensional (Referência)	Corrige ou atualiza a informação geométrica de referência do canal interno do perfil para coincidir com o modelo 3D atualizado.
4	Atualização de metadados no bloco de legenda (Title Block)	Quadrante A-1 / B-1 (Canto inferior direito)	Metadados / Texto	Altera o projetista (para RODRIGO ANTONIO SANTIAGO); aprovador (para DIEGO SACOMORI); data (para 2026.MAR.26); número do desenho (para 13851054); e o número da ECM (para CR31818).
5	Atualização do bloco de histórico de revisões (Revision Block)	Quadrante A-12 / B-12 (Canto inferior esquerdo)	Metadados / Rastreabilidade	Atualiza o registro histórico das alterações realizadas para documentar formalmente a revisão atual sob a nova ECM.