CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019 CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR

CONVENCIONES	PERIODICIDAD						
MTTO. PREVENTIVO PROGRAMADO	CUATRIMESTRAL						
EQUIPO EN GARANTÍA O EN COMODATO	• 7						
EQUIPO FUERA DE SERVICIO	¥						
MTTO. CORRECTIVO							
MTTO. PREVENTIVO REALIZADO	Rehabilitación del Sur						

N°	EQUIPO BIOMÉDICO	SEDE	UBICACIÓN	χO	ENE	RO	FEBR	RERO	MARZ	0	ABRIL		MAYO	JUNI	Ю	JULIO	0	AGOSTO	SEF	PTIEMBRE	OCTU	BRE	NOVII	EMBRE	DICII	MBRE	ACTIVIDADES
N	EQUIPO BIOMEDICO	SEDE	OBICACION	ESTADO.	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2 3	4 1	2 3	4 1	2 3 4	1 2 3	3 4	1 2 3	3 4	1 2 3	4 1	2 3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	ACTIVIDADES
1	BÁSCULA	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan Real					1							1	Н		H			$\frac{1}{1}$		1			Limpieza integral externa e interna lubricación, verificación, pruebas de funcionamiento, ajuste y mediciones
2	ELECTROESTIMULADOR	NORTE	PRIMER PISO	Plan Real		H		\blacksquare	1	H		\blacksquare			\blacksquare	1	П		\prod			\prod		1			Limpieza integral externa e interna lubricación, verificación de tarjeta electrónica, pruebas de funcionamiento y ajuste.
3	ELECTROESTIMULADOR	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan Real		H			1							1	П		H			\prod		1			Limpieza integral externa e interna lubricación, verificación de tarjeta electrónica, pruebas de funcionamiento y ajuste.
4	HIDROCOLECTOR	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan Real		H		\blacksquare	1	H		\blacksquare			\blacksquare	1	П		\prod			\prod		1			Limpieza integral externa e interna, verificación de partes eléctricas, pruebas de funcionamiento, ajuste y mediciones
5	HIDROCOLECTOR	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan Real					1			\blacksquare				1			\prod		\blacksquare	$\frac{1}{1}$		1			Limpieza integral externa e interna, verificación de partes eléctricas, pruebas de funcionamiento, ajuste y mediciones
6	KIT TENSIÓMETRO	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan Real					1							1	П		H			H		1			Limpieza integral verificación de no fugas en peras y brazalete, pruebas de funcionamiento, ajuste a cero y mediciones.
7	KIT TENSIÓMETRO	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan Real	H	H			1			\blacksquare			\blacksquare	1			\blacksquare			\blacksquare		1			Limpieza integral verificación de no fugas en peras y brazalete, pruebas de funcionamiento, ajuste a cero y mediciones.
8	TANQUE DE PARAFINA	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan	H				1							1	П		H			H		1			Limpieza integrar externa e interna, veriricación de temperatura, parte eléctrica y estado de la parafina, pruebas de funcionamiento, ajuste y mediciones.
9	ULTRASONIDO	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan Real					1							1								1			Limpieza integral externa e interna, verificacion de partes electrónicas y eléctricas, transductor y control de mando, pruebas de funcionamiento, aiuste y mediciones.
10	ULTRASONIDO	NORTE	SEGUNDO PISO	Plan					1							1								1			Empieza integral externa e interna, verificación de partes electrónicas y eléctricas, transductor y control de mando, pruebas de funcionamiento, aiuste y mediciones.