

02095

A 100	Const.				DATOS DE S	IENTE						
DATOS DE CLII INSTITUCIÓN: CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR					CIUDAD:		CALI					
CONTACTO:	-			CARGO:		·	CALI  ADMINISTRADORA					
CONTACTO: MARY LUZ CHICA CARGO: ADMINISTRADORA  INFORMACIÓN DEL EQUIPO												
EQUIPO:						MODELO:	130KG		SERIE:	N.I		
•	N.I	CANCA	SEDE:	NORT			FISIOTERA		UBICACIÓN:			
ACTIVO FIJO:	Na			INFORMACIÓI		SERVICIO:  GENERAL	FISIOTERA	APIA	OBICACION.	SEGUND	J P130	
CONTRATO DE:		ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	✓ SERV	ICIO EVENTO				
SERVICIO DE:		VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	✓ MTT	O CORRECTIVO				
				R	EL CLIENTE							
NO ENCIENDE			CALENTAMIENTO	ACCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GAS	SES)		NINGUNA		<b>4</b>	
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA			RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS			
ERROR DE FUNCIONAMIENTO			ELEMENTO TRABA	DO $\square$		DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENCIA	A		OBSERVACIONES			
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA			ELEMENTO DEFEC	TUOSO		NO HAY COMUNICACIÓN						
				IÓN DE REVISIONE	S Y VERIFICACIONES							
		D.										
DETALLE	INSPECCIÓN TALLE BUENO REGULAR MALO N/A					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA  DETALLE BUENO REGULAR MALO N/A						
SISTEMA ELÉCTRICO	0	BUENU	REGULAR	WIALO	N/A	TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO		D	REGULAR	WIALU	J V	
SISTEMA NEUMÁTI					<b>✓</b>	SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑONE	ERÍA)					
SISTEMA HIDRÁULICO					<b>✓</b>	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTRA					7	
SISTEMA ELECTRÓNICO		H	H	H		RODAMIENTOS / POLEAS / CORREA	AS	Н	H	H	뇓	
SISTEMA MECÁNICO SISTEMA DE VACIO				H	<b>→</b>	RESISTENCIA  ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓN					Ä	
SISTEMA AUTOMÁTICO					<b>✓</b>	CIRCUITO TERMOREGULADOR					<u> </u>	
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL					<b>✓</b>	GENERADOR DE VAPOR					<b>7</b>	
SISTEMA ÓPTICO SOFTWARE / APLICA	ACIÓN	H	H		7	DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUES) PIEZAS MÓVILES	5)	H	H	H		
JOI TWARE / AI EIC		DE FUNCIONAMIEN	TO E INSPECCIÓN FÍS	SICA		BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)						
DETALLE BUENO REGULAR MALO				MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓN						
PREINSTALACIONES					<u> </u>	DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS					<u> </u>	
CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINES		$\vdash$				IMPRESORA	FAITE	H	H	H	띩	
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BANDEJA TERMINALES / CONECTORES		H	H	H	븕	ELEMENTO REGULADOR DE CORRIE SISTEMAS DE GASES	ENIE	H	H	Ħ	뷝	
CARCASA / PINTURA						CABLEADO ESTRUCTURAL					$\overline{\checkmark}$	
BATERÍA / CARGADOR					$\subseteq$	SISTEMA DE IMÁGENES					$\overline{\mathbf{Z}}$	
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC		H	H	H	7	AUTOTEST			H	H	7	
INTERRUPTORES / FUSIBLES TECLAS / BOTONES / MANDOS		<u> </u>		H		PROGRAMACIÓN / CONFIGURACIÓ	ON	H	H	H		
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS		<b>V</b>	H	H	H	ALARMAS SONORAS ALARMAS VISUALES			H	H	H	
ACCESORIOS					$\overline{\Box}$	MALTRATADO					v	
SENSORES					<b>☑</b>	ERROR DE MANEJO					<u></u>	
TRANSDUCTOR				님	<b>✓</b>	REPUESTO DAÑADO		H	Ц		실	
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO)			Η	H	<b>▽</b>	DESCONFIGURADO		H	H	H		
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO) LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)		H	Ħ	H		FALLA DE SOFTWARE DESCONEXIÓN		Ħ	H	H	<u> </u>	
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCULARES)					$\overline{\checkmark}$	OTRAS PRUEBAS		$\overline{\checkmark}$				
MOTOR (ROTOR / ESTA	ATOR / EMBOBINADO / EJE)			Ш	<b>✓</b>	OTROS		<b>✓</b>	Ш	Ш	Ш	
LABORES REALIZADAS						OBSERVACIONES GENERALES / PENDIENTES / RECOMENDACIONES						
DETALLE REALIZADO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD												
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICO			W COMPR									
INSTALACIÓN DE REPUESTOS				NO APLICA		OUE	OUEDA EN ÁRTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO					
AJUSTES / CALIBRACIÓN			MASAS PATRÓN DE 10 KG		G	QUEDA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.						
LUBRICACIÓN  RELIERAS DE ELINICIONAMIENTO				DODACIÓN DE ODEDATIVADAD								
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA		V	COMP	ROBACIÓN DE OPERATI	VIDAD							
OTROS	E EXTERNAL INTERNA	<b>✓</b>										
DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES									EQUIPO SE ENT	TREGA EN:		
CANTIDAD	DETALLE			SI COTIZAR NO COTIZAR			CODE	CONDICION RECTAS	NES FÍSICAS	CONDICIONES CORRECTAS	OPERATIVAS	
								TABLES	_	PARCIALES	Ĭ	
							DEFIC	CIENTES		NOPERANTES		
				10-	omera A			TECNOLOG MÉDICI Ingenforia al Squi	1 S.A.S. Hjor fo la Salud			
				Lina H Hormana A				(NII: 100923207-3				
Fecha Visita: 14 DE MAR		DE MARZO DE 2018	ARZO DE 2018		TE		Repre	Representante Tecnología Vital Médica S.A.S				
Hora Ingreso: 8:00 A.M		. Hora Salida: 5:00 P.M		Nombre : Lina Maria Hormaza			Nom	Nombre : Jefferson Alvarez V				
Hora Inicio:	Hora Inicio: 8:00 A.N		M. Hora Final: 5:00 P.M		a		Cargo	Cargo : Ing. De Soporte Clínico				
				<b>≕</b>								