02103

State of the Colons										
·	DATOS DE CLIE									
INSTITUCIÓN:	CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR			CIUDAD:			CALI			
CONTACTO:	MARY LUZ	CARGO:		ADMINIS	STRADORA					
				INFORMACIÓN DE						
EQUIPO: HI	IDROCOLECTOR	MARCA:	CHATTA		MODELO:		E-12102	SERIE:	T29207	С
ACTIVO FIJO:	N.I	SEDE:	NOF		SERVICIO:	FIS	IOTERAPIA	UBICACIÓN: _	SEGUNDO	PISO
				INFORMACIÓN O						
CONTRATO DE:	ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	✓	SERVICIO EVENTO			
SERVICIO DE:	VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	✓	MTTO CORRECTIVO			
		EL CLIENTE								
NO ENCIENDE		CALENTAMIENTO AC	CCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GA	ASES)		NINGUNA		✓
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA		RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS		
ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRABADO	0		DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENC	IA.		OBSERVACIONES		
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA		ELEMENTO DEFECTU	JOSO		NO HAY COMUNICACIÓN					
			DESCRIP	CIÓN DE REVISIONE	S Y VERIFICACIONES					
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA									
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A
SISTEMA ELÉCTRICO	<u> </u>				TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO					V
SISTEMA NEUMÁTICO				7	SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑON	,				4
SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA ELECTRÓNICO	\vdash	H	\vdash	7	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTR. RODAMIENTOS / POLEAS / CORRE		H	-		-
SISTEMA MECÁNICO	H	H	H	 	RESISTENCIA	EAS	H	H	H	Ħ
SISTEMA DE VACIO				7	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓN	N	V			
SISTEMA AUTOMÁTICO				✓	CIRCUITO TERMOREGULADOR		✓			
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUA	L _			<u> </u>	GENERADOR DE VAPOR					✓
SISTEMA ÓPTICO	H	H	H		DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUE	ES)		H	H	
SOFTWARE / APLICACIÓN	PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN	TO E INSPECCIÓN FÍSIC			PIEZAS MÓVILES		H	H	H	<u> </u>
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE) SISTEMA DE COMUNICACIÓN		H	H	Ħ	Ī
PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN	BUENU	REGULAR	IVIALO	N/A	DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS		Ħ	Ħ	Ħ	N
CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINE	s v	H	H	Ħ	IMPRESORA		П	П	П	
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BA	_			$\overline{\checkmark}$	ELEMENTO REGULADOR DE CORR	RIENTE				✓
TERMINALES / CONECTORES	✓				SISTEMAS DE GASES					✓
CARCASA / PINTURA	$\overline{\square}$	H	H	H	CABLEADO ESTRUCTURAL		H	H		<u> </u>
BATERÍA / CARGADOR	7	H	H		SISTEMA DE IMÁGENES		H	H	H	7
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC	✓	H	H	H	AUTOTEST	,	H	H	H	V
INTERRUPTORES / FUSIBLES		H	H		PROGRAMACIÓN / CONFIGURACIONAL CONTRACTOR DE LA CONTRACTO	ION	H	H	H	
TECLAS / BOTONES / MANDOS PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS		H	H	H	ALARMAS SONORAS		H	H	Ħ	Ž
ACCESORIOS	Ī	H	Ħ	H	ALARMAS VISUALES MALTRATADO		Ħ	H	Ħ	Ň
SENSORES				V	ERROR DE MANEJO					✓
TRANSDUCTOR				V	REPUESTO DAÑADO					V
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGI	ICO)			<u></u>	DESCONFIGURADO					✓
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO	0)		닏	$\overline{\mathbf{A}}$	FALLA DE SOFTWARE		\sqcup			<u> </u>
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)	H	Ц	Ц	▽	DESCONEXIÓN		\sqcup	\sqsubseteq	Ц	\leq
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCU		H	H	√	OTRAS PRUEBAS		✓ ✓	H	H	H
MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / EJ	LABORES REAL			<u> </u>	OTROS					
	OBSEF	RVACION	ES GENERALES / PEND	IENTES / RECOMENI	DACIONES					
DETALLE	REALIZADO	DESCR	IPCIÓN DE LA ACTIV	TIDAU						
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICO	✓	-								
INSTALACIÓN DE REPUESTOS		-	NO APLICA		EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDIC					
AJUSTES / CALIBRACIÓN	<u> </u>				SEMANA, YA QUE LOS RESIDUOS				OEN LA RESISTENCIA	acuática y se
LUBRICACIÓN		-	NO APLICA			R	EGISTRA UNA TEMPER	ATURA DE 76°C.		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	VA V	COMPR	OBACIÓN DE OPERAT	IVIDAD						
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERN	NA 🗸									
OTROS	✓									
				EQUIPO SE ENT	REGA EN:					
CANTIDAD	DETALLE		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONES OF	
							CORRECTAS ACEPTABLES		CORRECTAS PARCIALES	\vdash
							DEFICIENTES	_	NOPERANTES	
					•				h 6 "	_
	formera D	7	2							
Fecha Visita:	Visita: 14 DE MARZO DE 2018			Representante CLIENTE			Representante Tecnología Vital Médica S.A.S			
Hora Ingreso:			Nombre : Lina Maria Hormaza				Nombre : Jefferson Alvarez V			
Hora Inicio:	8:00 A.M. Hora Final:	5:00 P.M	Cargo: Fisioterapeu	ta			Cargo: Ing. De Sopor	rte Clínico		
<u> </u>			1				•			