

02174

	DATOS DE CLI									
INSTITUCIÓN:	SURGIR LTDA			CIUDAD:			SANTIAGO DE CALI			
CONTACTO:	CTO: DENNIS ÁNGULO CARGO: ADMINISTRADORA INFORMACIÓN DEL EQUIPO									
· ·	NDA TROTADORA	MARCA:	SPORT FI		MODELO:		JS5000B1	_ SERIE: _	2013060	
ACTIVO FIJO:	0846	SEDE:	SAN FERNA		SERVICIO:	FI	SIOTERAPIA	UBICACIÓN:	GIMNASIO /	ADULTOS
				INFORMACIÓN						
CONTRATO DE:	ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	✓	SERVICIO EVENTO			
SERVICIO DE:	VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	✓	MTTO CORRECTIVO			
				REPORTE INICIAL D	EL CLIENTE					
NO ENCIENDE		CALENTAMIENTO A	ACCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / C	GASES)		NINGUNA		Ш
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA	✓	RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS		✓
ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRABA	DO		DAÑO ESTRUCTURAL / APARIEN	ICIA		OBSERVACIONES		
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA		ELEMENTO DEFECT	TUOSO		NO HAY COMUNICACIÓN			DAÑO EN LA TARJE	TA PRINCIPAL	
MENO/GE BE EMION ENT/MINICEN		ELEMENTO DEL EG						1		
DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES										
INSPECCIÓN					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA					
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO 🗸	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A
SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA NEUMÁTICO	H	H	Ä		TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑO		H	H	H	H
SISTEMA HIDRÁULICO				V	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXT					
SISTEMA ELECTRÓNICO			_		RODAMIENTOS / POLEAS / COR	REAS				
SISTEMA MECÁNICO			4	H	RESISTENCIA	,		H	H	H
SISTEMA DE VACIO SISTEMA AUTOMÁTICO				Ī	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACI CIRCUITO TERMOREGULADOR	ON				
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUA	AL			✓	GENERADOR DE VAPOR					
SISTEMA ÓPTICO SOFTWARE / APLICACIÓN		Ц	<u> </u>	✓	DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQU	JES)		H	Ц	H
·	PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN	O F INSPECCIÓN FÍS			PIEZAS MÓVILES BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)		H	H	H	H
DETALLE	SISTEMA DE COMUNICACIÓN									
PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN					DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS					
CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINE				Ц	IMPRESORA			H	Н	H
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BA TERMINALES / CONECTORES	ANDEJA	H	H	H	ELEMENTO REGULADOR DE COI SISTEMAS DE GASES	RKIENTE	H	H	H	H
CARCASA / PINTURA					CABLEADO ESTRUCTURAL					
BATERÍA / CARGADOR					SISTEMA DE IMÁGENES					
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC	H	H	H	H	AUTOTEST	,	H	H	H	H
INTERRUPTORES / FUSIBLES TECLAS / BOTONES / MANDOS	H	H	H	H	PROGRAMACIÓN / CONFIGURA ALARMAS SONORAS	CION		H	H	
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS				H	ALARMAS VISUALES					
ACCESORIOS					MALTRATADO					
SENSORES	H	H	H	Ц	ERROR DE MANEJO		H	H	Н	H
TRANSDUCTOR	2100)	H	H	H	REPUESTO DAÑADO		H	H	H	H
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓG CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRIC					DESCONFIGURADO FALLA DE SOFTWARE					
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)					DESCONEXIÓN					
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCU		H	H	Ц	OTRAS PRUEBAS		H	H	Н	H
MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / EJ	LABORES REAL				OTROS					
DETAILE	OBSE	RVACION	IES GENERALES / PEND	IENTES / RECOMENI	DACIONES					
DETALLE	REALIZADO	DESC	RIPCIÓN DE LA ACTIVI	IVAU						
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICO		TAR	JETA PRINCIPAL DAÑA	DA						
INSTALACIÓN DE REPUESTOS			NO APLICA		EN EL INFORME N° 2024 DEL 27 DEL MISMO PARA REESTABLECE				, EN ESPERA DE LA	CONSECUCIÓN
AJUSTES / CALIBRACIÓN	H				EQUIPO TEMPORALMENTE FUE			PO TEL SERVICIO.		
LUBRICACIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO										
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTER										
OTROS		•								
				EQUIPO SE ENT	REGA EN:					
CANTIDAD	DETALLE		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONES	OPERATIVAS
1	TARJETA PRINCIPAL		X	-			CORRECTAS ACEPTABLES		ORRECTAS ARCIALES	H
							DEFICIENTES	_	NOPERANTES	\Box
					-			mondend) tarakeena c	
				<i>y</i>				TECNOLOGI MÉDICA Ingsplosia at Spirit	S.A.S.	61
			5	VIPY	1 Dale-	>	2	ngenforia at Sdess SVIT:\2009;	io fe la Salud 23207-3	
			7	110/	1-45		113 21 REPOSE 2501-3			
Fecha Visita:	21 DE MARZO DE 2018		Representante CLIEN				Representante Tecnología Vital Médica S.A.S			
Hora Ingreso:	8:00 A.M. Hora Salida: 1:00 P.M		Nombre : Sirley Puer	Nombre : Sirley Puentes			Nombre : Jefferson Alvarez V			
Hora Inicio:	8:00 A.M. Hora Final: 1:00 P.M		Cargo : AUXILIAR DE	Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES			Cargo: Ing. De Soporte Clínico			