

02183

- Sept. 1					DATOS DE CH	ENTE					
DATOS DE CLIE					CIUDAD:	SANTIAGO DE CALI					
INSTITUCIÓN: SURGIR LTDA										-	
CONTACTO: DENNIS ÁNGULO CARGO: ADMINISTRADORA INFORMACIÓN DEL EQUIPO											_
EQUIPO:	FONENDOS		HS-30C		CEDIE.						
	FONENDOS	COPIO	MARCA:	LOR		MODELO:			SERIE:	N	
ACTIVO FIJO:	O: N.I		SEDE:	SEDE: GUADALUPE INFORMACIÓN		SERVICIO:	FISIOTERAPIA		UBICACIÓN:	PRIMEROS	AUXILIOS
CONTRATO DE:		ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	V	SERVICIO EVENTO			
SERVICIO DE:		VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	V	MTTO CORRECTIVO			
				F	EL CLIENTE						
NO ENCIENDE			CALENTAMIENTO	ACCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GA	ASES)		NINGUNA		√
ENCIENDE PERO NO	O FUNCIONA		RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS		
ERROR DE FUNCIONAMIENTO			ELEMENTO TRABA	ADO		DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENCI	ΊΑ		OBSERVACIONES		
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA			ELEMENTO DEFEC	CTUOSO		NO HAY COMUNICACIÓN					
			DESCRIPC	IÓN DE REVISIONE	S Y VERIFICACIONES						
INSPECCIÓN						PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA					
DETALLE BUENO REGULAR			MALO				BUENO REGULAR MALO N/A				
SISTEMA ELÉCTRIC					<u> </u>	TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO					<u> </u>
SISTEMA NEUMÁTI						SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑON					✓
SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA ELECTRÓNICO		H	H	H	✓	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTR. RODAMIENTOS / POLEAS / CORRE		H	H	H	V
SISTEMA MECÁNICO						RESISTENCIA	LAS				
SISTEMA DE VACIO					\ \ \	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓN	4				\square
SISTEMA AUTOMÁTICO			Н	Н	✓	CIRCUITO TERMOREGULADOR		H	H	H	뇓
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL SISTEMA ÓPTICO		H	H	H	7	GENERADOR DE VAPOR DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUE	-S)	H	H	H	붉
SOFTWARE / APLIC	ACIÓN				✓	PIEZAS MÓVILES	-,				7
		DE FUNCIONAMIEN	ENTO E INSPECCIÓN FÍSICA			BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)					
DETALLE	- 4	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓN		님	H	H	
PREINSTALACIONES	S / INSTALACION ORTE / RODACHINES	H	H	H	✓ ✓	DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS IMPRESORA		H	H	H	
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BANDEJA					$\overline{\checkmark}$	ELEMENTO REGULADOR DE CORR	RIENTE				\Box
TERMINALES / CONECTORES					✓	SISTEMAS DE GASES					\square
CARCASA / PINTURA BATERÍA / CARGADOR		<u> </u>	H	H		CABLEADO ESTRUCTURAL		\vdash	H	H	
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC					V	SISTEMA DE IMÁGENES AUTOTEST					7
INTERRUPTORES / FUSIBLES					✓	PROGRAMACIÓN / CONFIGURACION	IÓN				7
TECLAS / BOTONES / MANDOS					✓	ALARMAS SONORAS					$\overline{\checkmark}$
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS		□	H			ALARMAS VISUALES		H	H	H	
ACCESORIOS SENSORES		ř	H	H	<u> </u>	MALTRATADO ERROR DE MANEJO		H	H	H	
TRANSDUCTOR						REPUESTO DAÑADO					777777
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO)					<u> </u>	DESCONFIGURADO					$\overline{\mathbf{A}}$
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO)		H	닏	H	✓	FALLA DE SOFTWARE		H	님	님	✓ ✓
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR) SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCULARES)		H	H	H	▽	DESCONEXIÓN OTRAS PRUEBAS		H	H	H	H
	ATOR / EMBOBINADO / EJE)				$\overline{\square}$	OTROS		$\overline{\checkmark}$			
LABORES REALIZADAS				OBSERVACIONES GENERALES / PENDIENTES / RECOMENDACIONES							
DETALLE REALIZADO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD											
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN		\ \ \									
DIAGNÓSTICO INSTALACIÓN DE REPUESTOS		Ä		NO APLICA		EQUIPO QUEDA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.					
AJUSTES / CALIBRACIÓN		₩.	-	NO ALLICA							
LUBRICACIÓN				NO APLICA							
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		<u> </u>	COMF	ROBACIÓN DE OPERATI	VIDAD						
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO											
OTROS	DESCR				EQUIPO SE ENT	REGA EN:					
CANTIDAD DETALLE SI COTIZAR				NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONES	OPERATIVAS	
								CORRECTAS	_	CORRECTAS	7
				_	-			ACEPTABLES DEFICIENTES		PARCIALES INOPERANTES	
TECNOTOGIA VITAL NACOTORIA Imporporia al Faligista fa la Salu FIT. 1200223207-3									A TITAL.	<u> </u>	
L		7					1	V			
		MARZO DE 2018		Representante CLIEN				Representante Tecnología Vital Médica S.A.S			
·				M Nombre : ARACELY L			Nombre : Jefferson Alvarez V				
Hora Inicio: 8:00 A.M		. Hora Final: 1:00 P.M		M Cargo : AUXILIAR DE	SERVICIOS GENER	ES Cargo: Ing. De Soporte Clínico					