

02201

| DISTRICT OF STREET | | | | D. 200 | I CALLE | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| INSTITUCIÓN | DATOS DE CLIE | | | | | | | 20.05.041: | | | |
| INSTITUCIÓN: | SURGIR LTDA DENINIS ÁNCILIO | | | | CIUDAD: | SANTIAGO DE CALI ADMINISTRADORA | | | | | |
| CONTACTO: | DE | NNIS ÁNGULO | | INFORMACIÓN DE | CARGO: | | ADMINI | STRADORA | | | |
| EQUIPO: | TENSIÓMETRO | MARCA: | LOI | | MODELO: | | HS-20C | SERIE: | 96498 | 21 | |
| ACTIVO FIJO: | N.I | SEDE: | GUAD | | SERVICIO: | F | ISIOTERAPIA | UBICACIÓN: | LAS PIL | | |
| | | | | INFORMACIÓN O | | | | | | | |
| CONTRATO DE: | ALQUILER | | GARANTÍA | | CONTRATO MTTO | 4 | SERVICIO EVENTO | | | | |
| SERVICIO DE: | VISITA CLII | ENTE | DIAGNÓSTICO | | MTTO PREVENTIVO | V | MTTO CORRECTIVO | | | | |
| | | | | REPORTE INICIAL D | EL CLIENTE | | | | | | |
| NO ENCIENDE | | CALENTAMIENTO | ACCESORIO / EQUIPO | | FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / | GASES) | | NINGUNA | | √ | |
| ENCIENDE PERO NO FUNCIONA | | RUIDO EXTRAÑO | | | EQUIPO GOLPEADO | | | OTROS | | | |
| ERROR DE FUNCIONAMIENTO | | ELEMENTO TRAB | ADO | | DAÑO ESTRUCTURAL / APARIE | NCIA | | OBSERVACIONES | | | |
| MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA | | ELEMENTO DEFE | CTUOSO | | NO HAY COMUNICACIÓN | | | - | | | |
| | | - | | _ | S Y VERIFICACIONES | | | | | | |
| | IN | SPECCIÓN | DESCRIPT | JON DE REVISIONE | 3 I VERIFICACIONES | PRIJERA | AS DE ELINCIONAMIEN | TO E INSPECCIÓN EÍ | SICA | | |
| DETALLE | INSPECCIÓN FALLE BUENO REGULAR MALO N/A | | | | | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA DETALLE BUENO REGULAR MALO N/A | | | | | |
| SISTEMA ELÉCTRICO | | | | J | TRANSMISIÓN DE MOVIMIENT | го | | | | J | |
| SISTEMA NEUMÁTICO | | | | ✓ | SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑ | ÍONERÍA) | | | | ✓ | |
| SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA ELECTRÓNICO | _ | | H | ✓ | SISTEMA DE VENTILACIÓN / EX RODAMIENTOS / POLEAS / CO | | | H | H | ✓ | |
| SISTEMA MECÁNICO | | | | Z | RESISTENCIA | TITLE | | | | V | |
| SISTEMA DE VACIO | | | | ▽ | ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERA | ACIÓN | | | | ✓ | |
| SISTEMA AUTOMÁTICO | | | H | - | CIRCUITO TERMOREGULADOR | t | | H | \sqcup | | |
| SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANI SISTEMA ÓPTICO | UAL 🗸 | H | H | 片 | GENERADOR DE VAPOR DEPÓSITO O CÁMARAS (TANO | OUFS) | H | H | Н | 7777 | |
| SOFTWARE / APLICACIÓN | | | | ▽ | PIEZAS MÓVILES | , | $\overline{\Box}$ | | | | |
| | | AMIENTO E INSPECCIÓN F | | | BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE) | | | | | | |
| DETALLE | BUE | NO REGULAR | MALO | N/A | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | | H | H | | | |
| PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN CARRO DE TRANSPORTE / RODACHII | NES | | H | ✓ | DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS IMPRESORA | | H | H | H | | |
| SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / | | | | \Box | ELEMENTO REGULADOR DE CO | ORRIENTE | | | | $\overline{\square}$ | |
| TERMINALES / CONECTORES | <u></u> | | | | SISTEMAS DE GASES | | | | | 4 | |
| CARCASA / PINTURA | <u>~</u> | | H | | CABLEADO ESTRUCTURAL | | H | H | H | | |
| BATERÍA / CARGADOR CABLE DE AC / ADAPTADOR AC | | | | 7 | SISTEMA DE IMÁGENES AUTOTEST | | | | | 7 | |
| INTERRUPTORES / FUSIBLES | | | | $\overline{\checkmark}$ | PROGRAMACIÓN / CONFIGUR. | ACIÓN | | | | ✓ | |
| TECLAS / BOTONES / MANDOS | | | | ✓ | ALARMAS SONORAS | | | | | ✓ | |
| PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS | s 🛂 | | H | H | ALARMAS VISUALES | | H | H | | | |
| ACCESORIOS SENSORES | V | H | H | | MALTRATADO ERROR DE MANEJO | | H | H | H | | |
| TRANSDUCTOR | | | | ▽ | REPUESTO DAÑADO | | | | | Ī | |
| FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓ | ógico) | | | | DESCONFIGURADO | | | | | $\overline{\checkmark}$ | |
| CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBR | ICO) | | H | <u> </u> | FALLA DE SOFTWARE | | | Ц | Ц | _ | |
| LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR) SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / O | CITI ARES) | H | H | ▽ | DESCONEXIÓN OTRAS PRUEBAS | | H | H | H | ✓ | |
| MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / | | | | 7 | OTROS | | $\overline{\checkmark}$ | | | | |
| LABORES REALIZADAS | | | | | OBSERVACIONES GENERALES / PENDIENTES / RECOMENDACIONES | | | | | | |
| DETALLE REALIZADO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICO | <u>√</u> | | | | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE REPUESTOS | | NO APLICA | | | | | | | | | |
| JUSTES / CALIBRACIÓN UBRICACIÓN | | | AJUSTADO A CERO | | | EQUIPO QUEDA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | | | | | |
| | | | NO APLICA | | | | | | | | |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 7 | | PROBACIÓN DE OPERAT | IVIDAD | | | | | | | |
| LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTE OTROS | ĸna | | | | | | | | | | |
| | | | | EQUIPO SE ENT | REGA EN: | | | | | | |
| CANTIDAD | DETALLE | | SI COTIZAR | NO COTIZAR | | | CONDICION | | CONDICIONES | PERATIVAS | |
| | | | | | | | CORRECTAS ACEPTABLES | | CORRECTAS PARCIALES | Ĭ | |
| | | | | | | | DEFICIENTES | | NOPERANTES | | |
| | | | | | | | | TECNOLOG | LA THITAC | | |
| | | | | | | | 1 | MEDICA Ingenjoria at Soci IVII: 2909 | tio to la Salud 23207-3 | | |
| Fecha Visita: | 21 DE MADZO DE | Representante CLIE | NTF | | | | | | | | |
| Hora Ingreso: | 21 DE MARZO DE 2018 8:00 A.M. Hora Salida: 1:00 P.N | | | | | | Representante Tecnología Vital Médica S.A.S Nombre : Jefferson Alvarez V | | | | |
| · | 8:00 A.M. Hora Final | | | | ALFS | | | | | | |
| Hora Inicio: | o.ou A.ivi. Hora Final: 1:00 P.M Carg | | | rgo : AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | | | | Cargo : Ing. De Soporte Clínico | | | |