

02196

Series Series	SAP.										
	DATOS DE CUE										
INSTITUCIÓN: SURGIR LTDA				CIUDAD:			SANTIAGO DE CALI				
CONTACTO: DENNIS ÁNGULO CARGO: ADMINISTRADORA											
					INFORMACIÓN DE	L EQUIPO					
EQUIPO:	TENSIÓME	TRO	MARCA:	N.	l .	MODELO:		N.I	SERIE:	N.I	
ACTIVO FIJO:	N.I		SEDE:	GUADA		SERVICIO:	FIS	SIOTERAPIA	UBICACIÓN:	LAS PILA	AS
					INFORMACIÓN G	ENERAL					
CONTRATO DE:		ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	✓	SERVICIO EVENTO			
SERVICIO DE:		VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	✓	MTTO CORRECTIVO			
					EL CLIENTE						
NO ENCIENDE			CALENTAMIENTO A	CCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / G	GASES)		NINGUNA		1
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA			RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS		
ERROR DE FUNCIONAMIENTO			ELEMENTO TRABAD	0 🗆		DAÑO ESTRUCTURAL / APARIEN	ICIA		OBSERVACIONES		
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA			ELEMENTO DEFECT	UOSO		NO HAY COMUNICACIÓN					
				DESCRIPO	CIÓN DE REVISIONE	S Y VERIFICACIONES					
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA										
DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A
SISTEMA ELÉCTRICO					4	TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO					7
SISTEMA NEUMÁTICO SISTEMA HIDRÁULICO		H	님	님		SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑO SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXT		님	\vdash	H	7
SISTEMA HIDRAULICO SISTEMA ELECTRÓNICO				H	▽	RODAMIENTOS / POLEAS / CORF					✓
SISTEMA MECÁNICO					7	RESISTENCIA					<u> </u>
SISTEMA DE VACIO		H	H	H	✓ ✓	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓ	ÓN	H	H	H	
SISTEMA AUTOMÁTICO SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL		7	H	H	Ä	CIRCUITO TERMOREGULADOR GENERADOR DE VAPOR		H	H	H	
SISTEMA ÓPTICO					V	DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQU	JES)				
SOFTWARE / APLICACIO						PIEZAS MÓVILES		<u> </u>	H	H	<u> </u>
DETALLE	PRUEBAS	BUENO	TO E INSPECCIÓN FÍSI REGULAR	MALO	N/A	BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)		H	H	H	√
PREINSTALACIONES / IN	NSTALACIÓN	BUENU	REGULAR	MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓN DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS					
CARRO DE TRANSPORT					✓	IMPRESORA					> >
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BANDEJA						ELEMENTO REGULADOR DE COR	RRIENTE				<u> </u>
TERMINALES / CONECTORES CARCASA / PINTURA		▽	\vdash	H	H	SISTEMAS DE GASES CABLEADO ESTRUCTURAL		H	H	\vdash	\ \ \
BATERÍA / CARGADOR		ä		H	J	SISTEMA DE IMÁGENES					Ž
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC					7	AUTOTEST					\ \
INTERRUPTORES / FUSIBLES		Ц	닐	Ц	<u> </u>	PROGRAMACIÓN / CONFIGURAC	CIÓN			님	
TECLAS / BOTONES / MANDOS			H	H	$\overline{\checkmark}$	ALARMAS SONORAS		H	H	H	
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS ACCESORIOS		7	H	H	H	ALARMAS VISUALES MALTRATADO		H	H	H	\ \ \ \
SENSORES					<u></u>	ERROR DE MANEJO					$\overline{\square}$
TRANSDUCTOR					$\overline{\checkmark}$	REPUESTO DAÑADO					\ \ \ \
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO)		H	Η	片	▽	DESCONFIGURADO		H	H	H	
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO) LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)		H	H	H		FALLA DE SOFTWARE DESCONEXIÓN		H	H	Ħ	
SISTEMA DE LENTES (O					<u></u>	OTRAS PRUEBAS					
MOTOR (ROTOR / ESTATOR	/ EMBOBINADO / EJE)				\checkmark	OTROS		✓			
	OBSERVACIONES GENERALES / PENDIENTES / RECOMENDACIONES										
DETALLE REALIZADO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD											
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN		<u> </u>									
DIAGNÓSTICO INSTALACIÓN DE REPUESTOS			PERA	PERA Y BRAZALETE DAÑADAOS		CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUCIONAMIENTO.					
AJUSTES / CALIBRACIÓN		PERA		AJUSTADO A CERO							
LUBRICACIÓN				NO APLICA							
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		COMPRO		OBACIÓN DE OPERATIVIDAD							
LIMPIEZA INTEGRAL EX OTROS	TERNA E INTERNA	√									
OTROS	DESCRI		ES Y VERIFICACIONES						EQUIPO SE EN	TREGA EN:	
CANTIDAD		DETALLE		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONES O	PERATIVAS
1		PERA		Х				CORRECTAS	4	CORRECTAS	4
1		BRAZALETE		Х	-			ACEPTABLES DEFICIENTES	200	PARCIALES -INOPERANTES	H
11				11	11 11				TECNOLOG MEDIC Ingenferia de Soli TIT: ABO	TA VITAL A S.A.S. Opporto la Salud 923207-3	
Fecha Visita:	21 DE MARZO DE 2018		Representante CLIEN	NTE		Representante Tecnología Vital Médica S.A.S					
Hora Ingreso:			Nombre :ARACELY LARGO				-	=	-		
			-	1		1150	Nombre : Jefferson Alvarez V				
Hora Inicio: 8:00 A.M		1. Hora Final: 1:00 P.M		Cargo : AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA		ALES Cargo : Ing. De Soporte Clínico					