02099

NAT 1 SE PT 1 SEC. 1										
	DATOS DE CLIE									
	CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR			CIUDAD:			CALI			
CONTACTO:	MARY LUZ	CARGO:		ADMINIS	STRADORA					
				INFORMACIÓN DE						
EQUIPO: ELECTROESTIN	MULADOR	MARCA:	CHATTAI	NOOGA	MODELO:	INTEL	ECT 2777	SERIE:	T6289	
ACTIVO FIJO: N.I		SEDE:	SU		SERVICIO:	FISIO	TERAPIA	UBICACIÓN:	PRIMER P	ISO
				INFORMACIÓN G						
CONTRATO DE:	ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	✓ <u>9</u>	SERVICIO EVENTO			
SERVICIO DE:	VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO			✓ I	MTTO CORRECTIVO			
	EL CLIENTE									
NO ENCIENDE		CALENTAMIENTO A	CCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GAS	SES)		NINGUNA		✓
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA		RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS		
ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRABAD	0		DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENCIA	IA		OBSERVACIONES		
	_						_			
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA		ELEMENTO DEFECTI	JOSO		NO HAY COMUNICACIÓN					
DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES										
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA									
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A
SISTEMA ELÉCTRICO	V			<u> </u>	TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO					V
SISTEMA NEUMÁTICO				✓	SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑONE	,				7
SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA ELECTRÓNICO	-	\vdash	H	✓	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTRA RODAMIENTOS / POLEAS / CORREA		~		H	
SISTEMA MECÁNICO	H	H	H		RESISTENCIA	EAS	H	H	H	H
SISTEMA DE VACIO				<u></u>	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓN	N				✓
SISTEMA AUTOMÁTICO				✓	CIRCUITO TERMOREGULADOR					✓
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL				$\overline{\checkmark}$	GENERADOR DE VAPOR					✓
SISTEMA ÓPTICO	片		H		DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUES	S)	H	H	H	
SOFTWARE / APLICACIÓN		TO E INSPECCIÓN FÍSIC	`^		PIEZAS MÓVILES BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)		H	H	H	✓
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓN		Ħ	H	H	Ī
PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN	BUENU	REGULAR	IVIALO	N/A √	DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS		Ħ	Ħ	Ħ	V
CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINES	H		H	√	IMPRESORA		Ħ	Ī	Ħ	<u> </u>
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BANDEJA				$\overline{\checkmark}$	ELEMENTO REGULADOR DE CORRI	RIENTE				$\overline{\checkmark}$
TERMINALES / CONECTORES	✓				SISTEMAS DE GASES					✓
CARCASA / PINTURA	$\overline{\checkmark}$	H	H	님	CABLEADO ESTRUCTURAL		H	H	H	<u> </u>
BATERÍA / CARGADOR	7	H	H	$\overline{\mathbf{A}}$	SISTEMA DE IMÁGENES		H	H	H	7
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC	7	H	H	H	AUTOTEST	,	片	H	H	ř
INTERRUPTORES / FUSIBLES		H	H	H	PROGRAMACIÓN / CONFIGURACIÓ	ON	Ä	H	H	
TECLAS / BOTONES / MANDOS PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS	V	H	H	H	ALARMAS SONORAS		Ħ	H	H	7
ACCESORIOS	Ž	H	H	Ħ	ALARMAS VISUALES MALTRATADO		Ħ	H	H	Ī
SENSORES				V	ERROR DE MANEJO					✓
TRANSDUCTOR				$\overline{\checkmark}$	REPUESTO DAÑADO					V
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO)				<u></u>	DESCONFIGURADO					✓
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO)	Ц	Ш			FALLA DE SOFTWARE		\vdash	Ц		<u> </u>
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)	H	\vdash	Ц	ママ	DESCONEXIÓN		H	\square	\vdash	\leq
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCULARES)	H	H	H		OTRAS PRUEBAS		<u> </u>	\vdash	H	H
MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / EJE)	LABORES REA			V	OTROS					
DETAILE	OBSER	RVACIONES	GENERALES / PEND	IENTES / RECOMEND	ACIONES					
DETALLE	REALIZADO ✓	DESCH	RIPCIÓN DE LA ACTIV	IDAU						
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICO	7									
INSTALACIÓN DE REPUESTOS			NO APLICA							
AJUSTES / CALIBRACIÓN	<u> </u>				QU	UEDA EN Ó	PTIMAS CONDICION	ES DE FUNCIONAMIE	NTO.	
LUBRICACIÓN			NO APLICA							
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	COMPR	OBACIÓN DE OPERAT	IVIDAD						
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA	\ \ \									
OTROS	✓									
DESCR				EQUIPO SE ENT	REGA EN:					
CANTIDAD	DETALLE		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONES O	PERATIVAS
			-				CORRECTAS ACEPTABLES		ORRECTAS ARCIALES	\forall
							DEFICIENTES	_	NOPERANTES	H
			"	"	1			TECNOLOG) /	
	OMERICA A September 1917. Supply of the Salud 1917. September 2017. September									
Fecha Visita: 14	a: 14 DE MARZO DE 2018			Representante CLIENTE			Representante Tecnología Vital Médica S.A.S			
-			Nombre : Lina Maria Hormaza			Nombre : Jefferson Alvarez V				
Hora Inicio: 8:00 A.f	8:00 A.M. Hora Final: 5:00 P.M		Cargo: Fisioterapeuta			(Cargo: Ing. De Soporte Clínico			