

02186

5-18-W-15-M											
	DATOS DE CLIE										
INSTITUCIÓN:	SURGIR LTDA DENNIS ÁNGULO							O DE CALI			
CONTACTO:	DENNIS AN	NGULO		INFORMACIÓN DE	CARGO:		ADMINIS	TRADORA			
FOLUDO	HIDBOCOLECTOR	MARCA	CHATTAN				F 2	CEDIE.	T207	10	
	HIDROCOLECTOR	MARCA:			MODELO:	F1/	E-2	SERIE:	T2874		
ACTIVO FIJO:	0757	SEDE:	SAN FERN	INFORMACIÓN G	SERVICIO:	FIS	SIOTERAPIA	UBICACIÓN:	GIMNASIO DE	MAQUINAS	
CONTRATO DE:	ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	V	SERVICIO EVENTO				
SERVICIO DE:	VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	√	MTTO CORRECTIVO				
		EL CLIENTE									
NO ENCIENDE		CALENTAMIENTO A	CCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GA	ASES)		NINGUNA		√	
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA		RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS			
ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRABAI	00		DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENO	CIA		OBSERVACIONES			
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA		ELEMENTO DEFECT	ruoso		NO HAY COMUNICACIÓN						
			DESCRIPC	IÓN DE REVISIONE	S Y VERIFICACIONES						
	INSPECCI		PRUEBA	S DE FUNCIONAMIENT	O E INSPECCIÓN FÍSI	CA					
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A	
SISTEMA ELÉCTRICO	7				TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO					4	
SISTEMA NEUMÁTICO				✓ ✓	SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑOI	,					
SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA ELECTRÓNICO				7	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTE RODAMIENTOS / POLEAS / CORR					\ \ \	
SISTEMA MECÁNICO				V	RESISTENCIA		\Box				
SISTEMA DE VACIO					ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓ)N			\sqcup	H	
SISTEMA AUTOMÁTICO SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANU	IAI	H		✓	CIRCUITO TERMOREGULADOR GENERADOR DE VAPOR			H	H	<u> </u>	
SISTEMA ÓPTICO	JAL	H	H	7	DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUI	ES)	片	H	H		
SOFTWARE / APLICACIÓN				✓	PIEZAS MÓVILES					\square	
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN				BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)		H	H	H	\ \ \	
PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓN DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS		H	H	H		
CARRO DE TRANSPORTE / RODACHIN	NES	H	H	✓ ✓	IMPRESORA						
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / I	BANDEJA				ELEMENTO REGULADOR DE COR	RIENTE				$\overline{\checkmark}$	
TERMINALES / CONECTORES				<u> </u>	SISTEMAS DE GASES		H		Ц	4	
CARCASA / PINTURA BATERÍA / CARGADOR		H	H	H	CABLEADO ESTRUCTURAL SISTEMA DE IMÁGENES		H	H	H	Ħ	
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC	<u> </u>				AUTOTEST					7	
INTERRUPTORES / FUSIBLES	✓				PROGRAMACIÓN / CONFIGURAC	CIÓN				✓	
TECLAS / BOTONES / MANDOS		닏	닏	\checkmark	ALARMAS SONORAS			\sqcup		<u> </u>	
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS	s	H	H	H	ALARMAS VISUALES MALTRATADO		H	H	H	□	
ACCESORIOS SENSORES				$\overline{\lor}$	ERROR DE MANEJO						
TRANSDUCTOR				✓	REPUESTO DAÑADO						
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓ				<u> </u>	DESCONFIGURADO		H	ᆜ	Ц	<u> </u>	
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBR	ICO)	H	片	▽	FALLA DE SOFTWARE		H	H	H	✓ ✓	
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR) SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OG	=			Ž	DESCONEXIÓN OTRAS PRUEBAS		 ✓			Ť	
MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO /				$\overline{\checkmark}$	OTROS		✓				
	OBSER	RVACION	ES GENERALES / PENDI	IENTES / RECOMEND	ACIONES						
DETALLE											
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN	\ - \ -										
DIAGNÓSTICO INSTALACIÓN DE REPUESTOS			NO APLICA								
AJUSTES / CALIBRACIÓN	<u> </u>		110 / 11 210/1		EQUIPO QUEDA EN ÓPTIN	AS CON	DICIONES DE FUNCIONA	AMIENTO. TEMPERA	TURA REGISTRAD	A : 62,9°C	
LUBRICACIÓN			NO APLICA								
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	COMPR	OBACIÓN DE OPERATI	VIDAD							
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTE	ERNA V	-									
OTROS	DESCRIPCIÓN DE REVISION	ES Y VERIFICACIONES						EQUIPO SE ENTR	FGA FN:		
CANTIDAD	DETALLE		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICIONI		CONDICIONES	OPERATIVAS	
							CORRECTAS		ORRECTAS	1	
			-	-			ACEPTABLES DEFICIENTES		ARCIALES IOPERANTES		
			"						/	<u> </u>	
				Sirley Paez			TESNOLOGIA VITAL. 94EOLOGIA S.A.S. Ingerferie al Efficie fo la Salut INTE: 290923207-3				
Fecha Visita:	a Visita: 21 DE MARZO DE 2018			ITE			Representante Tecnología Vital Médica S.A.S				
Hora Ingreso:	8:00 A.M. Hora Salida: 1:00 P.N		Nombre : SHIRLEY PA				Nombre : Jefferson Alvarez V				
Hora Inicio:	8:00 A.M. Hora Final:		Cargo : AUXILIAR DE	SERVICIOS GENER	ALES		Cargo: Ing. De Sopor	rte Clínico			