

**CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR LTDA****HOJA DE VIDA EQUIPOS (F-GIT-08)**

Equipo	FONENDOSCOPIO	Activo	NO IDENTIFICADO
Marca	SPRAGUE-RAPPAPORT	Ubicación	LAS PILAS
Modelo	NO IDENTIFICADO	Sede	GUADALUPE
Serie	NO IDENTIFICADO	Clasificación	DIAGNÓSTICO
Reg. Sanitario	NO IDENTIFICADO	Riesgo	BAJO - CLASE I
Adquisición			

Planificación de mantenimiento preventivo:	TRIMESTRAL
Planificación de calibración:	NO APLICA
Personal especializado para su operación:	PERSONAL ASISTENCIAL
Personal responsable del mantenimiento:	ELECTROMÉDICO

DEFINICIÓN			
DISPOSITIVO PARA LA AUSCULTACIÓN			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
VARIABLE	MEDIDA	OTROS	MEDIDA
Tensión	NA V	Fuente	NA V
Corriente	NA A	Batería	NA V
Potencia	NA W	Fusible Int	NA A
Resistencia	NA Ω	Fusible Ext	NA A
Frecuencia	NA Hz		
N° de Fases	NA		
OTROS SUMINO IDENTIFICADOS		OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Agua	NA Lts	Temperatura	NA °C
Aire	NA Lts	Humedad	NA % Relativa
O2	NA Libras	Peso	NA Kg
Vacio	NA CmH2O	Presión	NA PSI
		Velocidad	NA RPM
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
Eléctrico	NA	Hidráulico	NA
Mecánico	NA	Neumático	NA
Electrónico	NA	Auto/Semiauto	NA
Software	NA	Otros	NA
ACCESORIOS Y/O COMPONENTES			
Descripción	Observaciones		
OLIVAS			
CAMPANA			
DIAFRAGMA			
MANGUITO EN Y			
OBSERVACIONES			
Incluir un equipo en un programa de mantenimiento preventivo y planificado, es de suma importancia para el bienestar del paciente y de la vida útil del equipo.			