

03723

See Line See Line											
	DATOS DE CLIEN										
INSTITUCIÓN:	CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR				CIUDAD:		SANTIAGO DE CALI				
CONTACTO:	MARY LU	Z CHICA			CARGO:		ADMINIS	TRADORA			
				INFORMACIÓN DEL I							
EQUIPO:	TENS	S MARCA:		NOOGA	MODELO:		INTELECT	SERIE:	B7220	069	
ACTIVO FIJO:	N.I	SEDE:			SERVICIO:	FI:	SIOTERAPIA	UBICACIÓN:	SEGUND	O PISO	
				INFORMACIÓN GE							
CONTRATO DE:	ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	✓	SERVICIO EVENTO				
SERVICIO DE:	VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	√	MTTO CORRECTIVO				
NO ENCIENDE	NCIENDE CALENTAMIENTO ACCESO		CCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE /	GASES)		NINGUNA			
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA		RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS			
ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRABADO			DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENCIA		OBSERVACIONES				
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA		ELEMENTO DEFECTUOSO			_		Canal 1 no funciona				
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA	uoso		NO HAY COMUNICACIÓN								
DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES											
	INSPE	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA									
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A	
SISTEMA ELÉCTRICO				4	TRANSMISIÓN DE MOVIMIENT	го				4	
SISTEMA NEUMÁTICO					SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑ						
SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA ELECTRÓNICO		H	H	✓	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EX RODAMIENTOS / POLEAS / CO		H	H	H	\ <u>\</u>	
SISTEMA MECÁNICO	ä	H	H		RESISTENCIA	INICAS	H	H	H		
SISTEMA DE VACIO				✓	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERA	KCIÓN				<u></u>	
SISTEMA AUTOMÁTICO				$\overline{\checkmark}$	CIRCUITO TERMOREGULADOR					$\overline{\mathbf{A}}$	
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUA	AL			✓	GENERADOR DE VAPOR				Ц	~	
SISTEMA ÓPTICO SOFTWARE / APLICACIÓN	H	H	H	✓	DEPÓSITO O CÁMARAS (TANC PIEZAS MÓVILES	(UES)	H	H	H	7	
301 TWARE / AFEICACION	PRUEBAS DE FUNCIONAMI	ENTO E INSPECCIÓN E	ÍSICA	<u> </u>	BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)		Ħ	H	H	Ħ	
DETALLE	SISTEMA DE COMUNICACIÓN					<u></u>					
PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN				✓	DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS					✓	
CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINI	ES 🔲			ightharpoons	IMPRESORA					<u> </u>	
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BA			\sqcup		ELEMENTO REGULADOR DE CO	ORRIENTE	H			<u> </u>	
TERMINALES / CONECTORES CARCASA / PINTURA	\ \	H	H	H	SISTEMAS DE GASES CABLEADO ESTRUCTURAL		H	H	H		
BATERÍA / CARGADOR	7	H	Ħ	H	SISTEMA DE IMÁGENES		Ħ	H	H	Ħ	
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC				<u> </u>	AUTOTEST					<u> </u>	
INTERRUPTORES / FUSIBLES				✓	PROGRAMACIÓN / CONFIGURA	ACIÓN				✓	
TECLAS / BOTONES / MANDOS	✓				ALARMAS SONORAS					✓	
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS	<u> </u>	닏			ALARMAS VISUALES			Ц		<u> </u>	
ACCESORIOS		H	H		MALTRATADO		H	H	H	뇓	
SENSORES	H	H	H	[7]	ERROR DE MANEJO		H	H	H		
TRANSDUCTOR FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓO	=100)	Ħ	H	Ī	REPUESTO DAÑADO DESCONFIGURADO		Ħ	H	H	Ä	
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRIC				$\overline{\square}$	FALLA DE SOFTWARE					$\overline{\Box}$	
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)				✓	DESCONEXIÓN					✓	
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OC	ULARES)				OTRAS PRUEBAS		$\overline{\checkmark}$				
MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / E.	IE)		Ш	<u> </u>	OTROS		V	Ш		Ш	
	OBS	ERVACION	IES GENERALES / PEND	IENTES / RECOMENDA	CIONES						
DETALLE											
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN	√		funcionamiento de los								
DIAGNÓSTICO		Punto de so	oldadura de bobina de	canal 1 suelto	Se realizó la limpieza y des				-		
			No aplica		frecuencia de la corriente		emitida por ambos can: n de punto de soldadu:			se realizó la	
AJUSTES / CALIBRACIÓN LUBRICACIÓN		Rectif	icación de punto de so No aplica	ldadura.	1		o en óptimas condicion		11 1.		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	.va	Cor	nprobación de Operati	vidad.							
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTER	:NA										
OTROS	✓										
				EQUIPO SE ENTRE							
CANTIDAD	DETALLE		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONES	OPERATIVAS	
			1				CORRECTAS ACEPTABLES		RRECTAS RCIALES		
							DEFICIENTES		PERANTES		
							_	monte od a	a hera c		
						21	•	TECNOLOGÍA MÉDICA S	A.S.		
				\ P_	1) Horneso	A.F	9	MEDICA S ngugara d Shiftis SV17: 200923	te la Salut 207-2		
				L'na M Hormana A			- 112 21 REGISTA 2501-3				
Fecha Visita:	15 DE MARZO DE 2019		Representante CLIEN	TE			Representante Tecno	ología Vital Médica S.A	S		
Hora Ingreso: (07:00 a.m. Hora Salida:		. Nombre : Lina María	Hormaza			Nombre : Jefferson Alvarez V				
Hora Inicio:	07:00 a.m. Hora Final:	09:45 a m	. Cargo: Fisioterapeuta	1			Cargo : Ing. De Sopo	rte Clínico			
	or.co u.m. nora i mai.	U3.45 d.III	- I Sioterapeute	•			cuiso . mg. De 30po	ic cinico			