02110

Self-Miles				DATOS DE	IENTE						
INSTITUCIÓN	DATOS DE CLIE							ALL			
INSTITUCIÓN:	CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR  MARY LUZ CHICA				CIUDAD:		CALI  ADMINISTRADORA				
CONTACTO:	MARY LUZ	CHICA		INFORMACIÓN D	CARGO:		ADMINIS	TRADORA			
EQUIPO: TEI	NC	MARCA:	CHATTAN		MODELO:	INITE	ELECT	SERIE:	B7220	.co	
·		_			-			_			
ACTIVO FIJO: N	.1	SEDE:	NOR	INFORMACIÓN	SERVICIO:  GENERAL	FISIOT	TERAPIA	UBICACIÓN:	PRIMER	PISO	
CONTRATO DE:	ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	✓ SE	ERVICIO EVENTO				
SERVICIO DE:	VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	✓ M	ITTO CORRECTIVO				
				REPORTE INICIAL D	DEL CLIENTE						
NO ENCIENDE		CALENTAMIENTO	ACCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GASE	SES)		NINGUNA		~	
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA		RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS			
ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRABA	ADO		DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENCIA	Α.		OBSERVACIONES			
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA		ELEMENTO DEFEC	TUOSO		NO HAY COMUNICACIÓN						
			DESCRIPC	IÓN DE REVISIONI	ES Y VERIFICACIONES						
	INSPECC	IÓN	<u> </u>	T. VISION		PRUEBAS DE	E FUNCIONAMIENT	O E INSPECCIÓN F	SICA		
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A	
SISTEMA ELÉCTRICO				<b>V</b>	TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO					<b>V</b>	
SISTEMA NEUMÁTICO				<b>✓</b>	SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑONEI					<u></u>	
SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA ELECTRÓNICO	$\vdash$	H		<b>√</b>	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTRAC RODAMIENTOS / POLEAS / CORREA		H	$\vdash$	$\vdash$	7	
SISTEMA MECÁNICO	Ħ	H	Ħ	7	RESISTENCIA		Ħ	Ħ	Ħ	Ä	
SISTEMA DE VACIO				<b>✓</b>	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓN					$\overline{\checkmark}$	
SISTEMA AUTOMÁTICO					CIRCUITO TERMOREGULADOR					$\overline{\mathbf{A}}$	
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL SISTEMA ÓPTICO	H	H	H	<b>▽</b>	GENERADOR DE VAPOR DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUES)	:)	H	H	H	<b>✓</b>	
SOFTWARE / APLICACIÓN					PIEZAS MÓVILES	,,				Ī	
PRUEB	AS DE FUNCIONAMIEN	ITO E INSPECCIÓN FÍS	SICA		BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)					$\overline{\checkmark}$	
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓN		H	H	H	<b>✓</b>	
PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINES	$\vdash$	H	$\vdash$	<b>✓</b>	DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS IMPRESORA		H	H	H		
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BANDEJA				V	ELEMENTO REGULADOR DE CORRIE	ENTE				V	
TERMINALES / CONECTORES	$\overline{\checkmark}$				SISTEMAS DE GASES					$\overline{\checkmark}$	
CARCASA / PINTURA	<b>✓</b>	H		H	CABLEADO ESTRUCTURAL		H	H	H	\ \ \	
BATERÍA / CARGADOR	Ħ	H	H	7	SISTEMA DE IMÁGENES		H	H	H		
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC INTERRUPTORES / FUSIBLES	V			Ħ	AUTOTEST PROGRAMACIÓN / CONFIGURACIÓI	İN	V				
TECLAS / BOTONES / MANDOS	$\checkmark$				ALARMAS SONORAS					<b>V</b>	
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS	$\square$				ALARMAS VISUALES					$\overline{\checkmark}$	
ACCESORIOS		H	H	7	MALTRATADO		H	H	H	<b>▽</b>	
SENSORES TRANSDUCTOR	H	H	H	<b>✓</b>	ERROR DE MANEJO REPUESTO DAÑADO		Ħ	H	H		
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO)				<b>✓</b>	DESCONFIGURADO					$\overline{\checkmark}$	
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO)				$\overline{\checkmark}$	FALLA DE SOFTWARE					$\overline{\checkmark}$	
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)		$\vdash$	$\vdash$	<b>▽</b>	DESCONEXIÓN		<u> </u>	H	$\vdash$	$\vdash$	
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCULARES) MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / EJE)	) H	H	H	7	OTRAS PRUEBAS OTROS		No.	H	H	H	
WIOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / EJE)	LABORES REA	LIZADAS				VACIONES O	GENERALES / PEND	IENTES / RECOMEN	IDACIONES		
LABORES REALIZADAS  DETALLE REALIZADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD					033111	1710101120	02.12.10.1220 / 1 2.110				
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN	<b>~</b>										
DIAGNÓSTICO	<b>7</b>										
INSTALACIÓN DE REPUESTOS AJUSTES / CALIBRACIÓN	☐ ✓	-	NO APLICA		QUEDA EN ÓPTIMAS COND	DICIONES D	E FUNCIONAMIENT	TO. SE RECOMIENDA	A CAMBIAR LOS ELECT	RODOS.	
LUBRICACIÓN		-	NO APLICA		-						
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	$\overline{\checkmark}$	COME	PROBACIÓN DE OPERATI	VIDAD	<b>:</b> [						
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA	\ \ \										
OTROS		IES V VEDIEICA CIONE						FOLUNG	TDECA EN		
DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES  CANTIDAD DETALLE SI COTIZAR NO COTIZAR							CONDICION	EQUIPO SE EN ES FÍSICAS	TREGA EN: CONDICIONES (	OPERATIVAS	
CARTINAN	- STALL		JI CO IIZAR	NOCOTIZAR			ORRECTAS	∠ risicas	CORRECTAS	✓	
				-			CEPTABLES EFICIENTES		PARCIALES UNOPERANTES		
II				II	Ц			TECNOLOG	LA WITAC	\$F	
LinaHH					OF MORA A SPECIAL SOCIAL STREET STREE						
Fecha Visita: 1	14 DE MARZO DE 2018			Representante CLIENTE			Representante Tecnología Vital Médica S.A.S				
			<b>-</b>	Nombre : Lina Maria Hormaza			Nombre : Jefferson Alvarez V				
<u></u>				Cargo: Fisioterapeuta				Cargo : Ing. De Soporte Clínico			
	<del>_</del>		<b>=</b>				- "				