

03739



See Land Million											
	DATOS DE CLIEN										
INSTITUCIÓN:	CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR			CIUDAD:		SANTIAGO DE CALI					
CONTACTO:	MARY LUZ	CHICA		INFORMACIÓN DEL I	CARGO:		ADMINIS	TRADORA			
FOLUDO TO	-110	******	CDAT				CF 3T	CERVE	14# P2054	167220	
	ENS	MARCA:	GRAF		MODELO:	-	GF-3T	SERIE:	WLP205N		
ACTIVO FIJO:	N.I	SEDE:	DE: SUR INFORMACIÓN GE		SERVICIO:	FISIOTERAPIA		UBICACIÓN:	PRIMER	PISO	
CONTRATO DE:	ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	V	SERVICIO EVENTO				
SERVICIO DE:	VISITA CLIENTE	П	DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	4	MTTO CORRECTIVO				
REPORTE INICIAL DEL CLIENTE											
NO ENCIENDE		CALENTAMIENTO A	CCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE /	/ GASES)		NINGUNA		4	
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA	П	RUIDO EXTRAÑO	•		EQUIPO GOLPEADO	,		OTROS			
		ELEMENTO TRABAL	20			ENICIA				_	
ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRABAL	50	_	DAÑO ESTRUCTURAL / APARII	ENCIA		OBSERVACIONES			
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA		ELEMENTO DEFECT	ruoso		NO HAY COMUNICACIÓN						
DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES											
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA										
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A	
SISTEMA ELÉCTRICO				$\overline{\mathbf{Z}}$	TRANSMISIÓN DE MOVIMIEN					7	
SISTEMA NEUMÁTICO SISTEMA HIDRÁULICO	H	H	H	\ \ \	SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÉ SISTEMA DE VENTILACIÓN / E			H	H	7	
SISTEMA HIDRAULICO SISTEMA ELECTRÓNICO	7				RODAMIENTOS / POLEAS / CO					Ž	
SISTEMA MECÁNICO				\Box	RESISTENCIA					$\overline{\square}$	
SISTEMA DE VACIO	닏			Z .	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERA		Ц		H	실	
SISTEMA AUTOMÁTICO SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL	H	H	H	✓	CIRCUITO TERMOREGULADOR GENERADOR DE VAPOR	₹	H	H	H	7	
SISTEMA ÓPTICO	H	H	Ħ	Ŋ	DEPÓSITO O CÁMARAS (TANO	QUES)	H	H	H	Ä	
SOFTWARE / APLICACIÓN				7	PIEZAS MÓVILES					<u> </u>	
PRUI	BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)		Ц	H	Н	7					
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓN		H	H	H		
PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINES	H		H	✓	DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS IMPRESORA			H	Ħ	V	
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BANDEJ	IA 🗏			<u> </u>	ELEMENTO REGULADOR DE C	ORRIENTE				$\overline{\checkmark}$	
TERMINALES / CONECTORES	<u> </u>				SISTEMAS DE GASES					<u> </u>	
CARCASA / PINTURA	▽	H	H	H	CABLEADO ESTRUCTURAL		H	H	H	7	
BATERÍA / CARGADOR CABLE DE AC / ADAPTADOR AC	Ä	H	H	Ŋ	SISTEMA DE IMÁGENES AUTOTEST		H	H	Ħ		
INTERRUPTORES / FUSIBLES	<u></u>				PROGRAMACIÓN / CONFIGUR	RACIÓN				<u></u>	
TECLAS / BOTONES / MANDOS	✓				ALARMAS SONORAS					<u> </u>	
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS	▽				ALARMAS VISUALES				H	7	
ACCESORIOS SENSORES		H		占	MALTRATADO ERROR DE MANEJO		H	H	H		
TRANSDUCTOR	H	Ħ	H	Ä	REPUESTO DAÑADO			H	Ħ	Ä	
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO)					DESCONFIGURADO					$\overline{\checkmark}$	
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO)				$\overline{\mathbf{A}}$	FALLA DE SOFTWARE		H			$\overline{\mathbf{A}}$	
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)		H	H	▽	DESCONEXIÓN			H	H	뇓	
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCULARE MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / EJE)	(5)	H	H		OTRAS PRUEBAS OTROS		7	H	H		
WOTON (NOTON) ESTATON, EMBODINADO, ELEJ	LABORES RE	-ALIZADAS				SERVACION	IES GENERALES / PEND	IENTES / RECOMEND	ACIONES	_	
DETALLE REALIZADO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						JEN 17 NOI 011			10.01120		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN	✓ ✓	Revisión de	e funcionamiento de los	dos canales							
DIAGNÓSTICO					Se realizó la limpieza y de	ocinfocción	externa e interna del d	inositivo, se verifica la	regulación de la í	ntensidad v	
INSTALACIÓN DE REPUESTOS	H		No aplica		Se realizo la lillipieza y ul		ecuencia, se mide el est		regulación de la i	intensidad y	
AJUSTES / CALIBRACIÓN LUBRICACIÓN		-	No aplica			Equipo	en condiciones óptima	as de funcionamiento			
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	<u></u>	Con	nprobación de Operativ	ridad.							
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA	_	•									
OTROS	✓										
DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES							001/2/2/2	EQUIPO SE ENTR		ODEDATIVE	
CANTIDAD	DETALLE		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONES (DRRECTAS	OPERATIVAS ✓	
							ACEPTABLES		ARCIALES		
							DEFICIENTES		OPERANTES		
TECHNOCOGIA VITAL											
							9	NEDICA S nganfyria at Shifti	LA.S. rfe la Salud		
EDU					vige	>		(NTT: \20092.	207-3		
Fecha Visita:	Visita: 15 DE MARZO DE 2019 Representante CLIENTE				2	Representante Tecnología Vital Médica S.A.S					
-			1 '				Nombre : Jefferson Alvarez V				
-											
Hora Inicio: 10:00	10:00 a.m. Hora Final: 1:		. Cargo :Auxiliar de fisio	oterapia		Cargo : Ing. De Soporte Clínico					