

02859

A	Control of the Contro				24-24						
INCOME INCOME	DATOS DE CLI										
INSTITUCIÓN:				CIUDAD:			SANTIAGO DE CALI				
CONTACTO:		DENNIS ÁI	NGULO		INFORMACIÓN DE	CARGO:		ADMINI	STRADORA		
FOURD	DUI COVINA	FTDO	******	DIECE				DI FOY	CERIE	400	5254
EQUIPO:	PULSOXIMI	EIRO	MARCA:	RIEST		MODELO:	-	RI-FOX	SERIE:		5351
ACTIVO FIJO:	N.I		SEDE: SAN FERNANDO 1 INFORMA		INFORMACIÓN G	SERVICIO:			UBICACIÓN:	PRIMERO	S AUXILIOS
CONTRATO DE:		ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	V	SERVICIO EVENTO			
SERVICIO DE:		VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO		MTTO PREVENTIVO	V	MTTO CORRECTIVO			
					EL CLIENTE						
NO ENCIENDE			CALENTAMIENTO	O ACCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE	/ GASES)		NINGUNA		V
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA			RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS		
	ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRAE			DAÑO ESTRUCTURAL / APARI	IENCIA		OBSERVACIONES		
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA						NO HAY COMUNICACIÓN		П ———			
_					NÁN DE BENGONE						
	S Y VERIFICACIONES DDITERAS DE ELINCIONAMIENTO E INSECCIÓN EÍSICA										
DETALLE	INSPECCIÓN LE BUENO REGULAR MALO N/A					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA DETALLE BUENO REGULAR MALO N/A					
SISTEMA ELÉCTRICO)	BOENO	REGULAR	IVIALO	N/A	TRANSMISIÓN DE MOVIMIEN	ITO	DOENO-	REGULAR	MALO	J N/A
SISTEMA NEUMÁTI				Ī	✓	SISTEMA DE ENGRANAJE (PI					
SISTEMA HIDRÁULI					<u>~</u>	SISTEMA DE VENTILACIÓN / E					\ \ \
SISTEMA ELECTRÓN SISTEMA MECÁNICO		✓	片	H		RODAMIENTOS / POLEAS / CO RESISTENCIA	ORREAS	H	H	H	4
SISTEMA DE VACIO					Ž	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGER	RACIÓN				7 7 7
SISTEMA AUTOMÁT					V	CIRCUITO TERMOREGULADO					
	OMÁTICO / MANUAL				✓	GENERADOR DE VAPOR					✓
SISTEMA ÓPTICO SOFTWARE / APLICA	ACIÓN	H	H	H	▽	DEPÓSITO O CÁMARAS (TAN PIEZAS MÓVILES	QUES)	H	H	H	7
		DE FUNCIONAMIEN	TO E INSPECCIÓN F	ÍSICA		BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)					7777
DETALLE BUENO REGULAR MALO N/A					SISTEMA DE COMUNICACIÓN	ı				7	
PREINSTALACIONES					✓	DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS				H	
	ORTE / RODACHINES	H	H	H	<u> </u>	IMPRESORA ELEMENTO REGULADOR DE O	ODDIENTE	H	H	H	
TERMINALES / CON	OS / BARANDAS / BANDEJA JECTORES	H	H	H		SISTEMAS DE GASES	ORRIENTE	H	H	Ħ	
CARCASA / PINTURA		V				CABLEADO ESTRUCTURAL					$\overline{\checkmark}$
BATERÍA / CARGADOR		$\overline{\mathbf{v}}$	님	님		SISTEMA DE IMÁGENES			H	H	<u> </u>
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC		H	H	H	✓	AUTOTEST	4	H	H	H	7
INTERRUPTORES / FUSIBLES TECLAS / BOTONES / MANDOS		<u> </u>	H	H		PROGRAMACIÓN / CONFIGUE ALARMAS SONORAS	RACION		H	H	
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS		\ <u>\</u>		□		ALARMAS VISUALES		<u> </u>			
ACCESORIOS		$\overline{\checkmark}$				MALTRATADO					V
SENSORES		$\overline{\mathbf{A}}$	H	H		ERROR DE MANEJO		H		H	\forall
TRANSDUCTOR		H	H	H	√	REPUESTO DAÑADO		H	H	H	7
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO) CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO)					Ī	DESCONFIGURADO FALLA DE SOFTWARE					\ \ \
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)					<u> </u>	DESCONEXIÓN					$\overline{\checkmark}$
SISTEMA DE LENTES	S (OBJETIVOS / OCULARES)					OTRAS PRUEBAS		실			
MOTOR (ROTOR / ESTA	ATOR / EMBOBINADO / EJE)				V	OTROS		<u> </u>			
LABORES REALIZADAS DETALLE REALIZADO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						OB	SERVACION	IES GENERALES / PENE	DIENTES / RECOMEND	PACIONES	
											
DIAGNÓSTICO											
INSTALACIÓN DE REPUESTOS		片	NO APLICA		EQUIPO QUEDA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.						
AJUSTES / CALIBRACIÓN LUBRICACIÓN			NO APLICA								
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		<u></u>	COMPROBACIÓN DE OPERATIVIDA		IVIDAD						
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA		✓									
OTROS		V									
				EQUIPO SE ENTI							
CANTIDAD		DETALLE		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONE ORRECTAS	S OPERATIVAS
								ACEPTABLES	=	ARCIALES	ä
								DEFICIENTES		NOPERANTES	
						~			TECNOLOGI		
						moral Com	Ma	1	MEDICA Ingenforia al Soluti NIT: 9009	S.A.S. po fo la Salud 3207-3	
				<u> </u>	MICH CHOCK	y V			V		
Fecha Visita:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Representante CLIENTE			9/0/5/9		•	ología Vital Médica S	.A.S			
		M. Hora Salida:	-	.M Nombre : Jairo Esco		- 10) 15 6	Nombre : Jefferson Alvarez V				
Hora Inicio:	8:00 A.N	1. Hora Final:	1:00 F	Cargo : Aux Manten	nimiento)	Cargo: Ing. De Sopo	orte Clinico		