

03287

Series in Victoria					DATOS DE	IENTE							
INSTITUCIÓN	DATOS DE CLI SURGIR LTDA						Santiago de Cali						
INSTITUCIÓN:					CIUDAD:								
CONTACTO:		DENNIS ÁN	IGULO		INFORMACIÓN D	CARGO:		ADMINIS	TRADORA				
FOLUDO	CDÚA		****	14.61				UD350	CEDIE				
EQUIPO:	GRÚA		MARCA:	JAGL		MODELO:		HR250	_ SERIE: _	N.I			
ACTIVO FIJO:	0758		SEDE:	SAN FERN	IANDO 2 INFORMACIÓN (SERVICIO:	FISI	OTERAPIA	UBICACIÓN:	GIMNASIO DE	MÁQUINAS		
CONTRATO DE:		ALQUILER	П	GARANTÍA	INFORMACION		V	SERVICIO EVENTO	П				
SERVICIO DE:		VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO			<u> </u>	MTTO CORRECTIVO					
REPORTE INICIAL DEL CLIENTE													
NO ENCIENDE		П	CALENTAMIENTO	ACCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GAS	ASES)		NINGUNA		$\overline{}$		
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA		RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO	,		OTROS		П			
ERROR DE FUNCIONAMIENTO		ELEMENTO TRABADO			DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENCI.	ΊΔ		OBSERVACIONES					
		ELEMENTO DEFECTUOSO			NO HAY COMUNICACIÓN			DAÑO DE MOTOR					
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA													
	S Y VERIFICACIONES												
DETAILE		INSPECCIO		MALG	N/A	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA							
DETALLE CISTEMA ELÉCTRICO		BUENO	REGULAR	MALO 🗸	N/A	DETALLE TRANSMISSIÓN DE MOVIMIENTO		BUENO	REGULAR	MALO	N/A		
SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA NEUMÁTICO			H		□	TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑONI	NERÍA)	H	H	H	H		
SISTEMA HIDRÁULICO					V	SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTRA							
SISTEMA ELECTRÓNICO					4	RODAMIENTOS / POLEAS / CORRE							
SISTEMA MECÁNICO				✓		RESISTENCIA							
SISTEMA DE VACIO		H	H	H	▽	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓN	4	H	H	H	H		
SISTEMA AUTOMÁTICO SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / M	1ΔΝΙΙΔΙ	H	H	H	√	CIRCUITO TERMOREGULADOR GENERADOR DE VAPOR		H	H	H	H		
SISTEMA ÓPTICO	IANOAL	H	H	H	Ħ	DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUES	ES)	H	H	H	H		
SOFTWARE / APLICACIÓN					7	PIEZAS MÓVILES							
	PRUEBAS E	DE FUNCIONAMIENT	O E INSPECCIÓN F	ÍSICA		BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE)							
DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓN		\sqcup	닏	H	Ц		
PREINSTALACIONES / INSTALACION						DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS		님	님	H	님		
CARRO DE TRANSPORTE / RODA		\vdash	\vdash	\vdash	H	IMPRESORA	DIENTE	H	H	H			
SOPORTES / PLANOS / BARANDA TERMINALES / CONECTORES	AS / BANDEJA	H	H	H	H	ELEMENTO REGULADOR DE CORRI SISTEMAS DE GASES	KIENTE	H	H	H	H		
CARCASA / PINTURA		H	H	H	H	CABLEADO ESTRUCTURAL		H	H		H		
BATERÍA / CARGADOR						SISTEMA DE IMÁGENES							
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC						AUTOTEST							
INTERRUPTORES / FUSIBLES						PROGRAMACIÓN / CONFIGURACIO	IÓN						
TECLAS / BOTONES / MANDOS						ALARMAS SONORAS							
PANTALLA / INDICADORES / PILO	OTOS					ALARMAS VISUALES							
ACCESORIOS			닏	H	닏	MALTRATADO		H	닏	님	닏		
SENSORES		\vdash	H	H	H	ERROR DE MANEJO		H	H	H	H		
TRANSDUCTOR	40.00	H	H	H	H	REPUESTO DAÑADO		H	H		H		
FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERI		H	H		Ħ	DESCONFIGURADO		H	H	Ħ	Ħ		
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁN LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)	VIBRICO)	H	H	Ä	H	FALLA DE SOFTWARE DESCONEXIÓN		Ħ	H	Ħ	Ħ		
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS	(OCULARES)	Ħ	Ħ	П	Ħ	OTRAS PRUEBAS			Ħ	Ħ	Ħ		
MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINA				<u></u>		OTROS							
		LABORES REAL	ΙΖΔΠΔς			II.	VACIONE	S GENERALES / PEND	IENTES / RECOMENT	ACIONES			
DETALLE REALIZADO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD													
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN													
DIAGNÓSTICO			MOTOR	TARJETA DE CONTROL	AVERIADOS	FOLUDO SE ENGLIENTO A TELADO	~						
INSTALACIÓN DE REPUESTOS						EQUIPO SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO POR DAÑO DE MOTOR Y TARJETA DE CONTROL. EN ESPERA DE LA CONSECUCIÓN DE LOS COMPONENTES PARA REESTABLECER LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y EL							
AJUSTES / CALIBRACIÓN		H				- I	DE 203 C	SERVICIO		NCIONALIDAD DEL	EQUII O 1 EE		
LUBRICACIÓN						-							
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO						-							
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E I OTROS	INTERNA												
OTROS	DESCRI	PCIÓN DE REVISION	ES Y VERIFICACION	FS					EQUIPO SE ENTE	REGA EN:			
DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES CANTIDAD DETALLE SI COTIZAR NO COTIZAR							-	CONDICION		CONDICIONES	OPERATIVAS		
1		MOTOR		X				CORRECTAS		ORRECTAS			
1	TAR	IETA DE CONTROL		Х				ACEPTABLES DEFICIENTES		ARCIALES NOPERANTES	H		
II						Ш			_/) /	(
									TECNOLOGI MÉDICA	S.A.S.	ē.		
t.l.						54 Malma Superferio de Salut (SVII: 200923207-3							
Fecha Visita:	a: 11 DE DICIEMBRE DE 2018		Representante CLIEN		7		Representante Tecnología Vital Médica S.A.S						
	·			.M Nombre : Elisa Mai				Nombre : Jefferson A	=				
<u> </u>				LIIIC2									
Hora Inicio: 8:00 A.M. Hora Final:			1:00 F	1:00 P.M Cargo : Secretaria				Cargo : Ing. De Soporte Clínico					