

03624

Seed in the Silving											
	DATOS DE CLIEN										
INSTITUCIÓN:	SURGIR LTDA				CIUDAD:			SANTIAGO DE CALI			
CONTACTO:	DENNIS ÁNGULO				CARGO:	ADMINISTRADORA					
				INFORMACIÓN DEL	EQUIPO						
EQUIPO: BAN	NDA TROTADORA	MARCA:	SPORT F	ITNESS	MODELO:		JS5000B1	SERIE:	2013060	28817	
ACTIVO FIJO:	0846	SEDE:	SAN FERN	IANDO 2	SERVICIO:	FI	SIOTERAPIA	UBICACIÓN:	GIMNASIO A	ADULTOS	
				INFORMACIÓN GI	ENERAL						
CONTRATO DE:	ALQUILER		GARANTÍA		CONTRATO MTTO	V	SERVICIO EVENTO				
SERVICIO DE:	VISITA CLIENTE		DIAGNÓSTICO	П	MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO	√			
SERVICIO DEI	VIOITY CEIEITIE			REPORTE INICIAL DE			Will be confidented				
NO ENCIENDE		CALENTAMIENTO	ACCESORIO / EQUIPO		FUGA (AGUA / AIRE / ACEIT	E / CASES)		NINGUNA		$\overline{}$	
			ACCESORIO / EQUIPO			E / GASES)					
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA		RUIDO EXTRAÑO			EQUIPO GOLPEADO			OTROS		√	
ERROR DE FUNCIONAMIENTO	√	ELEMENTO TRABA	DO		DAÑO ESTRUCTURAL / APA	RIENCIA		OBSERVACIONES			
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA	4	ELEMENTO DEFEC	ruoso		NO HAY COMUNICACIÓN			ERROR E 1: SENSO		ANADO	
			DESCRIP	CIÓN DE REVISIONES	Y VERIFICACIONES						
	INSPEC	CIÓN				PRUEBA	S DE FUNCIONAMIENT	O E INSPECCIÓN FÍS	CA		
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	DETALLE		BUENO	REGULAR	MALO	N/A	
SISTEMA ELÉCTRICO		H	片		TRANSMISIÓN DE MOVIMII		7	H	H	님	
SISTEMA NEUMÁTICO SISTEMA HIDRÁULICO	H	H	H	닭	SISTEMA DE ENGRANAJE (SISTEMA DE VENTILACIÓN)			H	H	H	
SISTEMA ELECTRÓNICO	7				RODAMIENTOS / POLEAS /		V				
SISTEMA MECÁNICO	<u> </u>				RESISTENCIA					4	
SISTEMA DE VACIO SISTEMA AUTOMÁTICO	H	H	H	✓ ✓	ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRI CIRCUITO TERMOREGULAD			H	H		
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUA	AL 🗒			V	GENERADOR DE VAPOR	OK				V	
SISTEMA ÓPTICO				<u> </u>	DEPÓSITO O CÁMARAS (TA	NQUES)					
SOFTWARE / APLICACIÓN	PRUEBAS DE FUNCIONAMIE	NTO F INSPECCIÓN I	-ÍSICA	✓	PIEZAS MÓVILES BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE	١	H	H	H	7	
DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	SISTEMA DE COMUNICACIÓ					$\overline{\checkmark}$	
PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN				✓	DISPOSITIVOS PERISFÉRICO					<u> </u>	
CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINI					IMPRESORA		H	H	Н	<u> </u>	
SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BA	ANDEJA 🔽		H	H	ELEMENTO REGULADOR DE SISTEMAS DE GASES	CORRIENTE	H	H	H	H	
CARCASA / PINTURA	<u> </u>				CABLEADO ESTRUCTURAL					Ż	
BATERÍA / CARGADOR					SISTEMA DE IMÁGENES					V	
CABLE DE AC / ADAPTADOR AC	✓ ✓	H	H	H	AUTOTEST		H	H	H	\ \ \	
INTERRUPTORES / FUSIBLES TECLAS / BOTONES / MANDOS		H	H	H	PROGRAMACIÓN / CONFIG ALARMAS SONORAS	URACION	H	H	H		
PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS	<u></u>				ALARMAS VISUALES					$\overline{\square}$	
ACCESORIOS					MALTRATADO						
SENSORES	H	H	7	片	ERROR DE MANEJO			H	H		
TRANSDUCTOR FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓO	3(0)				REPUESTO DAÑADO DESCONFIGURADO					Ž	
CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRIC				$\overline{\checkmark}$	FALLA DE SOFTWARE					$\overline{\checkmark}$	
LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR)					DESCONEXIÓN					\checkmark	
SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCI	4		H		OTRAS PRUEBAS OTROS		\[\frac{1}{2}\]	H	H	H	
MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / E.						20000				_	
DETALLE	LABORES RI REALIZADO		SCRIPCIÓN DE LA ACTIV	/IDAD		DBSERVACION	IES GENERALES / PEND	IENTES / RECOMENL	ACIONES		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN		<u> </u>	Jenn clon De LA Activ	NOAD	4						
DIAGNÓSTICO	√	Sensor de	velocidad dañado y lona	a desgastada	- Se ir	nstala lona y s	ensor de velocidad, se i	ealiza limpieza exter	na e interna.		
INSTALACIÓN DE REPUESTOS	✓		Sensor de velocidad y lo	na	Recomendación: se sugier	e la instalació			proteger el circuit	o electrónico de	
AJUSTES / CALIBRACIÓN	□		No Aplica		-	Equipo qu	variaciones de Jeda en óptimas condic	•	onto		
LUBRICACIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO			bricación piezas y engra mprobación de Operativ		-	Equipo qu	ieua en optimas condic	iones de funcionamie	anto.		
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTER	RNA				-						
OTROS	✓				- I L						
	DESCRIPCIÓN DE REVISIO	ONES Y VERIFICACION	IES					EQUIPO SE ENTI			
CANTIDAD	DETALLE Conserve de manimiento		SI COTIZAR	NO COTIZAR			CONDICION		CONDICIONES	_	
1	Sensor de movimiento Lona		X				CORRECTAS ACEPTABLES	=	ORRECTAS ARCIALES		
							DEFICIENTES		NOPERANTES		
				:()	A. LA		9	NEDICA ngenleúa at 8 ligh 9877: 20092	S.A.S. io de la Salud		
					THE WAY	}_			V		
Fecha Visita:	25 DE FEBRERO DE 2019 Representante CLIENTE					2	Representante Tecno	ología Vital Médica S	.A.S		
Hora Ingreso:	10:30 A.M. Hora Salida: 12:30 P.M Nombre : Dennis Angulo				•		Nombre : Jefferson A	Alvarez V			
Hora Inicio:	10:30 A.M. Hora Final:	12:30 P.N	Cargo: Administrador	ra			Cargo : Ing. De Sopo	rte Clínico			
			킈								