

02663

| Sport St. ModS | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| | DATOS DE CLIEN | | | | | | | | | |
| INSTITUCIÓN: | CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR | | | | CIUDAD: | | CALI | | | |
| CONTACTO: | MARY LUZ | CHICA | | INFORMACIÓN DEL | CARGO: | ADMINI | STRADORA | | | |
| | | | | INFORMACIÓN DEL | | | | | | |
| EQUIPO: TEN | S | MARCA: | HAPPY | LIFE | MODELO: | AD-2021 | SERIE: | 016 | 60 | |
| ACTIVO FIJO: N.I | | SEDE: | SUI | | SERVICIO: | FISIOTERAPIA | UBICACIÓN: | PRIME | ₹ PISO | |
| | | | | INFORMACIÓN GE | | - | | | | |
| CONTRATO DE: | ALQUILER | | GARANTÍA | | CONTRATO MTTO | SERVICIO EVENTO | | | | |
| SERVICIO DE: | VISITA CLIENTE | | DIAGNÓSTICO | | MTTO PREVENTIVO | MTTO CORRECTIVO | | | | |
| | | | | REPORTE INICIAL DE | L CLIENTE | | | | | |
| NO ENCIENDE | Ш | CALENTAMIENTO A | ACCESORIO / EQUIPO | Ш | FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GASES | 5) | NINGUNA | | √ | |
| ENCIENDE PERO NO FUNCIONA | | RUIDO EXTRAÑO | | | EQUIPO GOLPEADO | | OTROS | | | |
| ERROR DE FUNCIONAMIENTO | | ELEMENTO TRABAI | 00 | | DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENCIA | | OBSERVACIONES | | | |
| MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA | | ELEMENTO DEFECT | TUOSO | | NO HAY COMUNICACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES | | | | | | | | | | |
| | INSPECCIÓN | | | | | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA | | | | |
| DETALLE | BUENO | REGULAR | MALO | N/A | DETALLE | BUENO | REGULAR | MALO | N/A | |
| SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA NEUMÁTICO | | 님 | H | ✓ ✓ | TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑONER | ία) | H | | ✓ | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | H | H | H | 7 | SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTRAC | _ | H | H | 7 | |
| SISTEMA ELECTRÓNICO | 7 | П | | | RODAMIENTOS / POLEAS / CORREAS | | | | <u></u> | |
| SISTEMA MECÁNICO | | | | | RESISTENCIA | | | | 7 | |
| SISTEMA DE VACIO | | | | 7777 | ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓN | | | | | |
| SISTEMA AUTOMÁTICO | | | | \checkmark | CIRCUITO TERMOREGULADOR | | | | \checkmark | |
| SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL | | | | ✓ | GENERADOR DE VAPOR | | | | $\overline{\checkmark}$ | |
| SISTEMA ÓPTICO | H | H | | | DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUES) | 닏 | | | \square | |
| SOFTWARE / APLICACIÓN | | | <u> </u> | ✓ | PIEZAS MÓVILES | <u> </u> | H | H | 7 | |
| | BAS DE FUNCIONAMIE | | | | BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE) | H | H | H | V | |
| DETALLE | BUENO | REGULAR | MALO | N/A | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | H | H | H | √ | |
| PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN | \vdash | \vdash | | ✓ ✓ | DISPOSITIVOS PERISFÉRICOS | H | H | H | ✓ | |
| CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINES SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BANDEJA | H | H | H | 7 | IMPRESORA ELEMENTO REGULADOR DE CORRIEN | , H | H | H | V | |
| TERMINALES / CONECTORES | H | H | H | Ä | SISTEMAS DE GASES | ''' H | H | H | H | |
| CARCASA / PINTURA | Ĭ | \vdash | - | H | CABLEADO ESTRUCTURAL | H | H | H | 7 | |
| BATERÍA / CARGADOR | 7 | П | | П | SISTEMA DE IMÁGENES | Ħ | Ħ | П | V | |
| CABLE DE AC / ADAPTADOR AC | | | | | AUTOTEST | | | | ✓ | |
| INTERRUPTORES / FUSIBLES | ✓ | | | | PROGRAMACIÓN / CONFIGURACIÓN | ✓ | | | | |
| TECLAS / BOTONES / MANDOS | ~ | | | | ALARMAS SONORAS | | | | V | |
| PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS | $\overline{\checkmark}$ | | | | ALARMAS VISUALES | | | | $\overline{\checkmark}$ | |
| ACCESORIOS | $\overline{\checkmark}$ | | | | MALTRATADO | | | | $\overline{\checkmark}$ | |
| SENSORES | | | | ✓ ✓ ✓ ✓ | ERROR DE MANEJO | | | | ✓ | |
| TRANSDUCTOR | | | | \checkmark | REPUESTO DAÑADO | | | | ✓ | |
| FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO) | | | | ✓ | DESCONFIGURADO | | | | ✓ | |
| CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO) | | | | <u> </u> | FALLA DE SOFTWARE | | | | $\overline{\checkmark}$ | |
| LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR) | | | | ✓ | DESCONEXIÓN | | | | ✓ | |
| SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCULARES) | Щ | | | | OTRAS PRUEBAS | _ | | Ш | Ц | |
| MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / EJE) | Ш | | Ш | <u> </u> | OTROS | ✓ | Ш | | | |
| | OBSERVACIONES GENERALES / PENDIENTES / RECOMENDACIONES | | | | | | | | | |
| DETALLE | REALIZADO | DE | SCRIPCION DE LA ACTIVI | DAD | | | | | | |
| REVISIÓN Y VERIFICACIÓN | ✓ ✓ | | | | | | | | | |
| DIAGNÓSTICO | | | | | . | | | | | |
| INSTALACIÓN DE REPUESTOS | 7 | | NO APLICA | | EQUIPO | QUEDA EN ÓPTIMAS CONDI | CIONES DE FUNCIONA | AMIENTO. | | |
| AJUSTES / CALIBRACIÓN | Ħ | | | | . | | | | | |
| LUBRICACIÓN | V | | NO APLICA | | . | | | | | |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | Ž | СОМ | PROBACIÓN DE OPERATI | VIDAD | | | | | | |
| LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA | | | | | . | | | | | |
| OTROS | CRIPCIÓN DE REVISIO | NES Y VERIFICACION | FS | | | | EQUIPO SE ENT | DEGA EN: | | |
| DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES CANTIDAD DETALLE SI COTIZAR NO COTIZAR | | | | | | CONDICIO | NES FISICAS | CONDICIONES | OPERATIVAS | |
| | | | | | | CORRECTAS | <u> </u> | CORRECTAS | ✓ | |
| | | | | | | ACEPTABLES DEFICIENTES | — | PARCIALES NOPERANTES | H | |
| | | | | | | DEFICIENTES | | 1 / | £2 | |
| | | | | | MEDICA KAS. | | | | | |
| | | | | | teiss. | | Ingentoria al Sduff | tja je la Salud 23207-3 | | |
| L | 26 DE JULIO DE 2018 Representante CLIENTE | | | - | HULL - | 12 | | | | |
| - | 26 DE JULIO DE 2018 | | | | 38029,70 | | Representante Tecnología Vital Médica S.A.S | | | |
| - | eso: 8:00 A.M. Hora Salida: | | Nombre : Lida Sanchez | | (am | Nombre : Jefferson | | | | |
| Hora Inicio: 8:00 A. | icio: 8:00 A.M. Hora Final: | | (Cargo: Calidad | | | Cargo : Ing. De Sopo | rte Clínico | | | |