

RELATORIO VEICULAR - AAA0000

Consulta em: 2026-02-27 06:48

DADOS DO VEICULO

Marca / Modelo:	HYUNDAI / HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR / AU - HATCH PEQUENO
Ano Fab / Modelo:	2014 / 2015
Cor:	Branca
Combustivel:	Álcool / Gasolina
Segmento:	Auto
Procedencia:	Nacional
Chassi:	00AAA00A00A000000
Motor:	A99999999
Cambio:	C99999999
Potencia / Cilind.:	80 CV / 998
Municipio:	MARINGA - PR

ROUBO / FURTO

Status:	CONSTA - ALERTA
Ocorrencia #1:	BO 9996 02/09/2019 Declaração de Roubo UF: PR
Ocorrencia #2:	BO 9997 05/09/2019 Achado UF: PR
Ocorrencia #3:	BO 9998 06/09/2019 Devolvido UF: PR

GRAVAME / ALIENACAO FIDUCIARIA

Gravame / Alienacao:	CONSTA - ALERTA
Agente Financeiro:	BANCO SANTANDER SA
CNPJ:	90400888000142
Data Registro:	07/07/2022
Situacao:	CONSTA REGISTRO DE GRAVAME

SINISTRO COM PERDA TOTAL

Sinistro com Perda Total:	CONSTA - ALERTA
Descricao:	CONSTA INDENIZAÇÃO INTEGRAL

LEILAO - REGISTRO ENCONTRADO

Registro de Leilao:	CONSTA - ALERTA
Classificacao:	B - Batida moderada
Parecer Tecnico:	FAVORAVEL
Vistorias Negadas:	NAO
Frota Locadora:	NAO
Indicios Acidentes:	NAO

Registros de Leilao:

#	Comitente	Data	Lote	Classi.	Segmento
1	-	16/11/2016	2209	00AAA00A00A000000	-
2	-	22/11/2016	2209	00AAA00A00A000000	-

Remarketing:

Data	Organizador	Item	Cond. Geral	Motor	Cambio
16/11/2016	Organizador	26	-	-	-
22/11/2016	Organizador	151	-	-	-

Danos Detectados por IA:

Local / Peca	Probabilidade
Capô - Pequenos arranhões na pintura	41%
Para brisa dianteiro - Amassados médios	46%
Capô - Amassados severos	65%
Forro do capô	100%
Capô	100%
Tinta e acabamento	100%
Parafusos e fixadores do capô	80%
Amortecedores do capô	70%
Borracha de vedação do capô	70%
Limpadores de pára brisa	60%
Tiras decorativas	60%
Sensor de proximidade park assist	60%
Grade frontal	60%
Pára brisa vidro frontal	50%
Emblema do fabricante	50%
Faróis	50%
Sinalizadores indicadores de direção	50%
Conectores e terminais elétricos	40%
Alternador	40%
Correias do motor	40%
Isolamento acústico	40%
Airbags	40%
Bateria	40%
Fios e cabos	40%
Ventilador do radiador	40%
Motor	40%
Hoses e tubulações	40%
Sistema de entrada de ar	40%
Reservatórios de fluidos	40%
Radiador	40%
Sistema de arrefecimento	40%
Braçadeiras e grampos	40%
Unidade de controle de airbag ECU	40%
Fusíveis	40%
Caixa de fusíveis	40%
Mangueiras de combustível	40%
Sensor de temperatura do motor	40%

PROPRIETARIO ATUAL

Nome / Razao Social: LUKE
Documento: 99*****9
Tipo: FISICA

INFRACOES RENAINF

Resumo: 2 infracao(oes) - Total: R\$ 378,59

Infracao	Valor	Orgao	Data/Hora	Local
6050 - AVANCAR SINAL VERMELHO DO SEMAFORO OU DE PARADA OBRIGATORIA	R\$ 293,47	281790 - JOINVILLE	16/03/2020 20:50	RUA DAS CEGONHAS X RUA FRONTIN
7455 - TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA	R\$ 85,12	121200 - DER	02/04/2008 09:19	RODOVIA RS 389 KM 9 970 OSOR