

## INTRODUCCION

Historial de permisos de trabajo y analisis de seguridad realizados en Constructora del Oeste S.A. - Casa Central. Estas autorizaciones formales documentan la evaluacion previa de riesgos y las medidas de control establecidas antes de ejecutar tareas criticas o no rutinarias.

## RESUMEN DE PERMISOS EMITIDOS

Se han emitido 10 permisos de trabajo, distribuidos por tipo:

- Trabajo en Altura: 2 permiso(s)
- Trabajo en Caliente: 2 permiso(s)
- Trabajo Eléctrico: 2 permiso(s)
- Espacio Confinado: 1 permiso(s)
- Excavación: 1 permiso(s)
- General: 2 permiso(s)

## REGISTRO DETALLADO

Fecha	Tarea	Ubicacion	Tipo	Supervisor
2025-11-10	Reemplazo de luminarias LED en techo del depósito	Depósito de materiales - Techo a 6m de altura	Trabajo en Altura	Gastón Morales
2025-11-12	Soldadura de soporte metálico para estantería nueva	Taller de mantenimiento - Área de soldadura	Trabajo en Caliente	Gastón Morales
2025-08-20	Ajuste de conexiones y termografía en tablero principal	Sala eléctrica - Tablero principal 380V	Trabajo Eléctrico	Gastón Morales
2025-10-25	Limpieza de tanque de combustible	Patio - Tanque de gasoil 5000L	Espacio Confinado	Gastón Morales
2025-09-05	Excavación para instalación de cámara de inspección	Patio de maniobras - Sector Este	Excavación	López, Juan Carlos
2025-11-05	Descarga de contenedor con encofrados metálicos	Patio de maniobras - Zona de descarga	General	López, Juan Carlos
2025-04-15	Limpieza de canaletas pluviales en techo de oficinas	Edificio administrativo - Techo plano	Trabajo en Altura	Gastón Morales
2025-07-20	Corte de estructura metálica obsoleta con oxicorte	Patio trasero - Zona de chatarra	Trabajo en Caliente	Gastón Morales
2025-06-10	Instalación de tomacorrientes industriales en taller	Taller de mantenimiento - Pared norte	Trabajo Eléctrico	Gastón Morales
2025-10-08	Recepción y almacenamiento de productos químicos	Depósito de pinturas y solventes	General	Gastón Morales

