

Constructora del Oeste S.A. - Casa Central

CUIT: 30-70891234-5

Dirección: Av. Libertador General San Martín 2450, Capital, San Juan

Superficie: 2800 m2

Teléfono: 264-4215890

Actividad: Empresa Constructora - Administración y Logística

Empleados: 45

Email: seguridad@constructoradeloeste.com.ar

ESTADO GENERAL: REQUIERE MEJORAS

INDICADORES CLAVE DE GESTION

100.0%

Cumplimiento

0

Riesgos Críticos

0

Acciones Pend.

0

Extintores Venc.

0

Accidentes

12

Capacitaciones

RESUMEN EJECUTIVO

El establecimiento Constructora del Oeste S.A. - Casa Central presenta un nivel de cumplimiento del 100.0% basado en 21 ítems evaluados en 4 inspecciones. Se han identificado 15 riesgos (0 críticos, 8 altos). Existen 0 acciones correctivas pendientes. Se registraron 1 incidentes (0 accidentes). Se realizaron 12 capacitaciones con 58 participantes.

INSPECCIONES Y CUMPLIMIENTO

Total de inspecciones realizadas: 4

Items evaluados: 21 (OK: 21, NOK: 0)

Porcentaje de cumplimiento: 100.0%

Ultimas 5 Inspecciones

- 2025-11-26 | Patio de Maniobras | 4 OK, 0 NOK | Gastón Alejandro Morales
- 2025-11-19 | Depósito de Materiales | 4 OK, 0 NOK | Gastón Alejandro Morales
- 2025-11-12 | Taller de Mantenimiento | 6 OK, 0 NOK | Gastón Alejandro Morales
- 2025-11-05 | Oficinas Administrativas | 7 OK, 0 NOK | Gastón Alejandro Morales

MATRIZ DE RIESGOS

Total de riesgos identificados: 15

Críticos: 0

Altos: 8

Moderados: 4

Bajos: 3

ACCIONES CORRECTIVAS

Total de acciones: 3

Pendientes: 0

En progreso: 0

Cerradas: 3

Tasa de cierre: 100.0%

REGISTRO DE INCIDENTES

Total de incidentes: 1

Accidentes: 0

Cuasi-accidentes: 0

Incidentes menores: 1

PREVENCION DE INCENDIOS

Extintores registrados: 13

Vigentes: 13

Vencidos: 0

Ultima Evaluacion de Carga de Fuego

Fecha: N/D

Carga de fuego: 106 MJ/m2

Clasificacion: R4 - Riesgo bajo-medio

PROGRAMA DE CAPACITACION

Total de capacitaciones: 12

Personas capacitadas: 58

Horas de formacion: 39.0 hs

Ultimas Capacitaciones

- 2025-11-20 | Gestión de Residuos y Medio Ambiente | 4 part. | 2hs
- 2025-11-05 | Trabajos en Caliente - Soldadura Segura | 2 part. | 4hs
- 2025-10-15 | Primeros Auxilios y RCP | 5 part. | 4hs
- 2025-09-18 | Manejo de Sustancias Químicas y FDS | 4 part. | 3hs
- 2025-08-12 | Plan de Evacuación y Simulacro | 10 part. | 2hs

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Registros de entrega: 20

Entregas ultimo mes: 0

JSA / PERMISOS DE TRABAJO

Permisos emitidos: 10

- Trabajo en Altura: 2
- Trabajo en Caliente: 2
- Trabajo Eléctrico: 2
- Espacio Confinado: 1
- Excavación: 1
- General: 2

FLOTA VEHICULAR

Total de vehiculos: 3

Activos: 3

Con vencimientos proximos: 3

GESTION DE MAQUINARIAS

Total de maquinarias: 6

Operativas: 6
En mantenimiento: 0
Fuera de servicio: 0

GESTION DE CONTRATISTAS

Total de contratistas: 5

ART Vigentes: 5

GESTION DOCUMENTAL

Total de documentos: 22

Vigentes: 20

Vencidos/Faltantes: 2 - REQUIERE ATENCION

ALERTAS Y OBSERVACIONES

[ALERTA] 2 documento(s) vencido(s) o faltante(s)

[ALERTA] 3 vehiculo(s) con vencimientos proximos

RECOMENDACIONES

1. Aumentar frecuencia de inspecciones (actualmente 4)

NORMATIVA APLICABLE

- Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo
- Decreto 351/79 - Reglamentacion de la Ley 19.587
- Ley 24.557 - Riesgos del Trabajo
- Resolucion SRT 905/2015 - Relevamiento de Riesgos
- Resolucion SRT 299/11 - EPP
- Resolucion SRT 295/03 - Ergonomia
- IRAM 3517 - Extintores portatiles
- IRAM 10005 - Senalizacion de seguridad

DECLARACION

Este resumen es generado automaticamente por el Sistema de Gestion de Seguridad e Higiene como herramienta de apoyo. No constituye dictamen tecnico oficial ni reemplaza la responsabilidad del profesional de Seguridad e Higiene matriculado a cargo. Para validez legal, este documento debe ser revisado y firmado por profesional habilitado.