

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE  
-----  
DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERE  
-----  
CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
CENTRE RECEPTION TECHNIQUE - ANTANANARIVO  
-----



« LAHITOKANA NY AINA »

De : RAVELONORO HONORINE null

ADRESSE : CASERNE TSARAMANDROSO Tél. : 0345983372

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule 5668FC

USAGE EFFECTIF	: VP
PLACE DEBOUT	: 0
PTAC	: 1 030
DROIT	: Ar 36 000
CARNET D'ENTRETIEN	: Ar 12 000
CARTE	: Ar 5 000
PV	: Ar 10 000
THT	: Ar 63 000
TVA	: Ar 12 600

NET A PAYER : Ar 75 600

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA  
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana  
-----

RECU N° : 1709722/ANT/024/SUR SITE/2024

Date : 10 Février 2024

NET A PAYER : Ar 75 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE PV LORS DE LA « CONTRE VISITE »

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISITE »

Le Chef de Centre

INAPTE

- ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :
- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
  - BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
  - PLAQUES POLICE AV/ARR NON VISIBLE

Nom du vérificateur : GPCE RANDRIAMANTENA  
CHRISTIAN  
Opérateur : situser

APTITUDE : **INAPTE**  
  
Délai de réparation accordée : 1 MOIS