

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE
DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERE
CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
CENTRE RECEPTION TECHNIQUE - ANTANANARIVO



« LAHITOKANA NY AINA »

De : RAVELONORO HONORINE null

ADRESSE : CASERNE TSARAMANDROSO Tél. : 0345983372

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule 5668FC

| | |
|--------------------|-------------|
| USAGE EFFECTIF | : VP |
| PLACE DEBOUT | : 0 |
| PTAC | : 1 030 |
| DROIT | : Ar 36 000 |
| CARNET D'ENTRETIEN | : Ar 12 000 |
| CARTE | : Ar 5 000 |
| PV | : Ar 10 000 |
| THT | : Ar 63 000 |
| TVA | : Ar 12 600 |

NET A PAYER : Ar 75 600

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

RECU N° : 1709722/ANT/024/SUR SITE/2024

Date : 10 Février 2024

NET A PAYER : Ar 75 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE PV LORS DE LA « CONTRE VISITE »

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISITE »

Le Chef de Centre

INAPTE

- ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :
- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
 - BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
 - PLAQUES POLICE AV/ARR NON VISIBLE

Nom du vérificateur : GPCE RANDRIAMANTENA
CHRISTIAN
Opérateur : situser

APTITUDE : **INAPTE**
Délai de réparation accordée : 1 MOIS