## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERE CENTRE DE SECURITE ROUTIERE CENTRE RECEPTION TECHNIQUE - ANTANANARIVO RECU N°: 1709694/ANT/CENTRE RECEPTION **TECHNIQUE/SUR SITE/2024** « LAHITOKANA NY AINA » Date: 04 Février 2024 De: SERT APART HOTEL RADAMA HOUSE teste 4 null ADRESSE: LOT VE 22 C AMBATOROKA 0330661310 Tél.: NULL Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule 8022TS NET A PAYER: Ar 0 **USAGE EFFECTIF** :TV PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE PV LORS DE LA « CONTRE VISITE » PLACE DEBOUT :0 ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISITE » **PTAC** : 1 320 **DROIT** : Ar 0 Le Chef de Centre **CARNET D'ENTRETIEN** : Ar 0 **CARTE** : Ar 0 PV : Ar 0 **THT** : Ar 0 **TVA** : Ar 0 **NET A PAYER** : Ar 0 **INAPTE** ANOMALIE(S) CONSTATEE(S): Aucune anomalie trouvé

Nom du vérificateur : CT Opérateur : situser APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée :