

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

CENTRE RECEPTION TECHNIQUE - ANTANANARIVO



« LAHITOKANA NY AINA »

De : SERT APART HOTEL RADAMA HOUSE teste 4 null

ADRESSE : LOT VE 22 C AMBATOROKA 0330661310 Tél. : NULL

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule 8022TS

USAGE EFFECTIF	: TV
PLACE DEBOUT	: 0
PTAC	: 1 320
DROIT	: Ar 0
CARNET D'ENTRETIEN	: Ar 0
CARTE	: Ar 0
PV	: Ar 0
THT	: Ar 0
TVA	: Ar 0

NET A PAYER : Ar 0

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

RECU N° : 1709694/ANT/CENTRE RECEPTION
TECHNIQUE/SUR SITE/2024

Date : 04 Février 2024

NET A PAYER : Ar 0

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE PV LORS DE LA « CONTRE VISITE »

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAQ « CONTRE VISITE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- Aucune anomalie trouvé

Nom du vérificateur : CT

Opérateur : situser

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée :