





1. PANTALLAS



NOMBRE PANTALLA	NOMBRE PC	ID PLAYER	NOMBRE CABLE DATOS PC	PUERTO PATCH	PUERTO SWITCH	NOMBRE TÉRMICO PANTALLA	NOMBRE TÉRMICO PC	CONTROL AUTOMÁTICO (Reloj/Tienda)
LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S1	Led_techpanel_woman_of_s1	50004934	Videowall 1	58	1	QF27	QF19	Reloj
LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S2	Led_techpanel_woman_of_s2	50004933	Videowall 2	60	2	QF26	QF 19	Reloj
LED_TECHPANEL_MAN_OF_S3	Led_techpanel_man_of_s3	50004932	Videowall 3	62	3	QF 28	QF 19	Reloj



1.1. FOTOS PANTALLAS



NOMBRE PANTALLA	FOTO PANTALLA	OBSERVACIONES	FOTO PC/CONTROLADORA	OBSERVACIONES
LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S1				



NOMBRE PANTALLA	FOTO PANTALLA	OBSERVACIONES	FOTO PC/CONTROLADORA	OBSERVACIONES
LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S2				
LED_TECHPANEL_MAN_OF_S3				
NOMBRE PANTALLA	FOTO TÉRMICO PANTALLA	OBSERVACIONES	FOTO TÉRMICO PC	OBSERVACIONES



NOMBRE PANTALLA	FOTO TÉRMICO PANTALLA	OBSERVACIONES	FOTO TÉRMICO PC	OBSERVACIONES
LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S1				
LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S2				



NOMBRE PANTALLA	FOTO TÉRMICO PANTALLA	OBSERVACIONES	FOTO TÉRMICO PC	OBSERVACIONES
LED_TECHPANEL_MAN_OF_S3				

NOMBRE PANTALLA	FOTO PRUEBA DE CONEXIÓN	OBSERVACIONES
LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S1		IP 10.167.129.38
LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S2		Ip 10.167.129.35

2.2. FOTO ALTAVOZ PROBADORES	OBSERVACIONES
	
2.3. FOTO ALTAVOZ ALMACÉN	OBSERVACIONES
	
2.4. FOTO POTENCIOMETRO	OBSERVACIONES
	No monta

2.5. FOTO MICRÓFONO	OBSERVACIONES
	
2.6. FOTO RACK AUDIO (Sólo electrónica audio)	OBSERVACIONES
	

2.7. FOTO DETALLE MEZCLADOR MATRIZ	OBSERVACIONES
	
2.8. FOTO ETAPAS	OBSEVACIONES
	

2.9. FOTO TÉRMICO CORTE RACK		OBSERVACIONES
		
2.10. FOTO PRUEBA CONEXIÓN HILO MUSICAL	OBSERVACIONES	
	No ha llegado el hilo para la apertura,segun informacion del jefe de obra tardara algunos dias en llegar a tienda	
2.11. FOTO TÉRMICO HILO MUSICAL 24H		OBSERVACIONES
		



2.12. FOTO N° SERIE HILO MUSICAL



3. RACK

3.1. FOTO GENERAL RACK




OBSERVACIONES

3.2. FOTO PATCH	OBSERVACIONES
	
3.3. FOTO SWITCH	OBSERVACIONES
	

3.4. FOTO PUERTA RACK NOMENCLATURAS TÉRMICOS	OBSERVACIONES
	
3.5. FOTO BANDEJA DOCUMENTACION RACK	OBSERVACIONES
	

4. GENERAL

4.1. FOTO GENERAL TÉRMICOS	OBSERVACIONES
	
4.2. FOTO SPARE PARTS	OBSERVACIONES
	Queda encima del rack