

АКТ №	ДАТА	ID АВАРИИ	PRIORITY	BUSINESS LINE
A18/002439	2018-03-13	INC000006222620	Medium	SCREEN

МАГАЗИН	ИНЖЕНЕР
ZARA KRASNODAR GALLERIA KRASNODAR () GOLOVATOGO № 313 350015 KRASNODAR Russian Federation Tif:	3848

ОПИСАНИЕ АВАРИИ	РАБОТЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ
We have a broken Vertical LCD screen. Screen is in woman department on the first floor sales area near an escalator. V0010F3356376 LCD_DIR0	

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ		МАТЕРИАЛ ЗАБРАННЫЙ ИЗ МАГАЗИНА							
НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	СОСТОЯНИЕ			Destination		
				ИСПРАВЕН	ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ	НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ	Warehouse	Trison	Residue
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

РАБОТА						
ДАТА	ФИО ИНЖЕНЕРА	ПРОФ КАТЕГОРИЯ	ВРЕМЯ В ПУТИ	ПРИБЫТИЕ	ОТЪЕЗД	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ВЫЕЗД							
ФИО ИНЖЕНЕРА	ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ	ПУНКТ ПРИБЫТИЯ	Km	ПАРКОВКА	Tolls	ВСЕГО	

ПОДПИСЬ ИНЖЕНЕРА	ПОДПИСЬ МЕНЕДЖЕРА МАГАЗИНА И ПЕЧАТЬ
ДАТА	ДАТА

