

АКТ №	ДАТА	ID АВАРИИ	PRIORITY	BUSINESS LINE
A18/004461	2018/05/16	INC000006545118	Medium	SCREEN

МАГАЗИН	ИНЖЕНЕР
ZARA MINSK CC DANA MALL () CC DANA MALL CL PETRA MSTISLAVTSA STR, 11 Belarus Tlf:	12168

ОПИСАНИЕ АВАРИИ	РАБОТЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ
V4CCC6A9A5D6B LED_CASHDESK_TRF_OF_S2 is black	

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ		МАТЕРИАЛ ЗАБРАННЫЙ ИЗ МАГАЗИНА							
НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	СОСТОЯНИЕ			Destination		
				ИСПРАВЕН	ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ	НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ	Warehouse	Trison	Residue
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

РАБОТА						
ДАТА	ФИО ИНЖЕНЕРА	ПРОФ КАТЕГОРИЯ	ВРЕМЯ В ПУТИ	ПРИБЫТИЕ	ОТЪЕЗД	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ВЫЕЗД						
ФИО ИНЖЕНЕРА	ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ	ПУНКТ ПРИБЫТИЯ	Km	ПАРКОВКА	Tolls	ВСЕГО

ПОДПИСЬ ИНЖЕНЕРА	ПОДПИСЬ МЕНЕДЖЕРА МАГАЗИНА И ПЕЧАТЬ
ДАТА	ДАТА

