

АКТ №	ДАТА	ID АВАРИИ	PRIORITY	BUSINESS LINE
A18/002826	2018-03-27	INC000006289917	Medium	SCREEN

МАГАЗИН	ИНЖЕНЕР
BERSHKA NIZHNIY TAGIL DEPO RETAIL PARK ()  DEPO RETAIL PARK SVERDLOVSKOE SHOSSE № 31 NIZHNIY TAGIL Russian Federation Tlf:	12284

ОПИСАНИЕ АВАРИИ	РАБОТЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ
Blackscreen  BERSHKA - RUSIA - NIZHNIY TAGIL - LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S1Id Terminal: 700455563 10.167.158.248	

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ		МАТЕРИАЛ ЗАБРАННЫЙ ИЗ МАГАЗИНА							
НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	СОСТОЯНИЕ			Destination		
				ИСПРАВЕН	ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ	НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ	Warehouse	Trison	Residue
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

РАБОТА						
ДАТА	ФИО ИНЖЕНЕРА	ПРОФ КАТЕГОРИЯ	ВРЕМЯ В ПУТИ	ПРИБЫТИЕ	ОТЪЕЗД	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ВЫЕЗД							
ФИО ИНЖЕНЕРА	ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ	ПУНКТ ПРИБЫТИЯ	Km	ПАРКОВКА	Tolls	ВСЕГО	

ПОДПИСЬ ИНЖЕНЕРА	ПОДПИСЬ МЕНЕДЖЕРА МАГАЗИНА И ПЕЧАТЬ
ДАТА	ДАТА

