

АКТ №		ДАТА		ID АВАРИИ		PRIORITY		BUSINESS LINE			
A18/002578		2018-03-19		INC000006252843		Medium		SCREEN			
МАГАЗИН				ИНЖЕНЕР							
BERSHKA NIZHNIY TAGIL DEPO RETAIL PARK ()				12284							
DEPO RETAIL PARK SVERDLOVSKOE SHOSSE № 31 NIZHNIY TAGIL Russian Federation Tif:											
ОПИСАНИЕ АВАРИИ				РАБОТЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ							
V4CCC6A9D93C0 LED_TECHPANEL_WOMAN_OF_S2 -  OFFLINE											
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ		МАТЕРИАЛ ЗАБРАННЫЙ ИЗ МАГАЗИНА									
НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	СОСТОЯНИЕ			Destination				
				ИСПРАВЕН	ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ	НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ	Warehouse	Trison	Residue		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
РАБОТА											
ДАТА	ФИО ИНЖЕНЕРА	ПРОФ КАТЕГОРИЯ	ВРЕМЯ В ПУТИ	ПРИБЫТИЕ	ОТЪЕЗД	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ					
ВЫЕЗД											
ФИО ИНЖЕНЕРА	ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ		ПУНКТ ПРИБЫТИЯ		Km	ПАРКОВКА	Tolls	ВСЕГО			
ПОДПИСЬ ИНЖЕНЕРА					ПОДПИСЬ МЕНЕДЖЕРА МАГАЗИНА И ПЕЧАТЬ						
ДАТА					ДАТА						

