

ДАТА

| AKT N° AATA | | ID АВАРИИ | PRIORITY | BUSINESS LINE | | | |
|-------------|------------|----------------|----------|---------------|--|--|--|
| A18/003734 | 2018-04-23 | INC00006430370 | Medium | SCREEN | | | |

| A18/00 |)3734 | | 2018 | 3-04-23 | INC000006 | | 000064 | 6430370 | | | Medium | | SCREEN | | | Ν | |
|---|---------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|--|--------------|------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|--------------------|---------|--|----------|--|
| МАГАЗИН | | | | | | и | инженер | | | | | | | | | | |
| BERSHKA MINSK CC DANA MALL () 11820 | | | | | 320 P | P11169 - GVOZDEV SERGEI ALEKSANDROVICH | | | | | | | | | | | |
| CC DANA MALL CL PETRA MSTISLAVTSA STR.,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belarus Tlf: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОПИСАНИЕ АВАРИИ | | | | | P | РАБОТЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ | | | | | | | | | | | |
| Id: 700454726 BERSHKA - BIELORRUSIA - MINSK - LED_TECHPANEL_BSK_0F_S1 No connection | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОЕ МАТЕРИАЛ | ЗАННЫЙ | | MA | АТЕРИАЛ ЗАБР | РАННЫЙ ИЗ | MA | ГАЗИН | Α | | | | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ШТ | | т наименование l | | ШТ | | COCTO | | СОСТОЯ | ЯНИЕ | | | Destination | | | | | |
| | | | | ИСПРА | ПРАВЕН ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ | | | НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ | | | Warehouse | | rison I | Residue | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАБОТА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДАТА | ФИО ИН | ЖЕНЕ | ПРОФ КАТЕГОРИЯ | | l BPE | | ИТУП В РМЕ | | ПРИБЫТ | ИЕ | ІЕ ОТЪЕЗД | | ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выезд | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО ИНЖЕНЕРА ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | | ПУ | ПУНКТ ПРИБЫТИЯ | | | Km | ПАРКОВКА | | | Tolls E | | ЕГО | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| подпись и | НЖЕНЕРА | | | | | | П | ОДПІ | NCP V | МЕНЕДЖЕ | 'A MAI | АЗИНА И | ПЕЧА | λТЬ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ДАТА

+34 881 986 109 · helpdesk@trisonacustica.com