דוח בדיקת בטיחות בבניין מגורים

הדוח מסכם את בדיקת הבטיחות שנערכה בבניין ביום 12 באוקטובר 2026.
הבדיקה כללה את מערכות כיבוי האש, את יציאות החירום ואת מערכת החשמל.

כתובת הבניין	רחוב הזית 14, נהר הצפון
מספר דוח	318/2026
תאריך הבדיקה	12 באוקטובר 2026
מפקח	דוד לוי, מהנדס בטיחות
מספר קומות	שמונה קומות

ממצאי הבדיקה

פריט	מצב	הערות
מערכות כיבוי אש		
מטפי כיבוי	תקין	כל המטפים נבדקו ותוקפם בתוקף
ממטרות	תקין	לחץ המים תקין
לוח גילוי אש	נדרש תיקון	תקלה בגלאי בקומה השלישית
יציאות חירום		
דלתות חירום	תקין	הדלתות נפתחות בקלות
מדרגות חירום	נדרש תיקון	מעקה רופף בקומה השנייה
שילוט יציאה	תקין	השלטים מוארים
מערכת חשמל		
לוח חשמל ראשי	תקין	הלוח נקי ומסומן
תאורת חירום	נדרש תיקון	שתי נורות שרופות בחדר המדרגות

מתוך שמונה פריטים שנבדקו, חמישה תקינים ושלושה נדרשים תיקון.

המלצות

1. להחליף את הגלאי התקול בקומה השלישית תוך שבעה ימים.
   א. לבדוק את כל הגלאים באותה קומה.
   ב. לתעד את הבדיקה ביומן הבניין.
2. לחזק את המעקה במדרגות בקומה השנייה.
3. להחליף את נורות תאורת החירום בחדר המדרגות.

בדיקות שבוצעו

- ☑ בדיקת לחץ המים
- ☑ בדיקת גלאי העשן
- ☐ בדיקת מערכת הכריזה
- ☐ בדיקת הגנרטור

הערה

הדוח תקף לשנה אחת מיום הבדיקה.

יומן לוח הגילוי (באנגלית, כפי שנקלט מהמערכת):

```
PANEL-3  OK     12:04
PANEL-4  FAULT  12:09
PANEL-5  OK     12:15
```

דחיפות

יש לבצע את התיקונים תוך שלושים ימים.

פרטי קשר

לשאלות פנו למוקד בטיחות העירייה.